

Standplatz: \_\_\_\_\_

24.07.2026

## Fahrzeugbeschreibung

|                        |                                                                                                                                             |                     |                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Fahrzeug:</b>       | <b>HYUNDAI Tucson 1.6 T-GDI Plug-in Hybrid 4WD Auto Sports Utility Vehicle 5-türig 1598 ccm 265 PS / 195 KW Elektrisch 6-Gang Automatik</b> |                     |                   |
| Amtliches Kennzeichen: | LU -PR 0360                                                                                                                                 | Fahrgestell-Nummer: | TMAJD812DNJ205044 |
| Vertrags-Nummer:       | 94908084                                                                                                                                    | Erstzulassung:      | 28.06.2023        |
| Internes KZ:           | 15095598                                                                                                                                    | Kilometer-Stand:    | 90562             |
| Unfall/Schaden:        | Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.                                                                     |                     |                   |

### Ausstattung:

### HYUNDAI Tucson 1.6 T-GDI Plug-in Hybrid 4WD Auto Sports Utility Vehicle 5-türig 1598 ccm 265 PS / 195 KW Elektrisch 6-Ga

Lackierung: Phantom Black Mineraleffekt

Polsterung: Stoff Schwarz

Telefontyp:

**Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 35.588,24**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Funktions-Paket            | 0,00     |
| Hyundai Smart Sense+       | 0,00     |
| LED-Grilldesign-Paket      | 0,00     |
| Mineraleffekt-Lackierung   | 546,22   |
| Navigations-Paket          | 0,00     |
| Panorama-Glas-Schiebedach  | 1.008,40 |
| Stoff Schwarz              | 0,00     |
| Trend-Paket                | 3.932,77 |
| 1 Satz Winterkomplettreder | 1.134,45 |

Sonderausstattungen und Zubehör mit abweichendem Rabatt- und/oder Restwertsatz in EUR (vor Mwst.)

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| 1 Satz Winterkomplettreder | 1.134,45 |
|----------------------------|----------|

**Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 42.210,08**
**Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 50.230,00**
**Voraussichtliche Berechnungsbasis\* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 51.229,99**

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

\*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

22653

## Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben\*)

|                              |                                                                                                                                        |                             |       |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|
| Fahrzeug:                    | HYUNDAI Tucson 1.6 T-GDI Plug-in Hybrid 4WD Auto Sports Utility Vehicle5-türig<br>1598 ccm 265 PS / 195 KW Elektrisch 6-Gang Automatik |                             |       |
| Modelljahr:                  | 2023                                                                                                                                   |                             |       |
| kW / PS:                     | 195 / 265                                                                                                                              | Hubraum:                    | 1598  |
| Getriebe:                    | Automatik                                                                                                                              | Anzahl Gänge:               | 6     |
| Emissionsgruppe:             | I2                                                                                                                                     | CO2 (g/km):                 | 31    |
| durchschn. Verbrauch/100 Km: | 0,0000                                                                                                                                 | Tankinhalt:                 | 42    |
| Max. Km/h:                   | 191                                                                                                                                    | Beschl. 0-100 Km/h in Sec.: | 8,200 |
| Leergewicht (kg):            | 1893                                                                                                                                   | zul. Gewicht (kg):          | 2415  |

\* Angaben ohne Gewähr

24800

## Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 94908084  
Amtliches Kennzeichen: LU -PR 0360  
Übersicht erstellt am: 24.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**HYUNDAI Tucson 1.6 T-GDI Plug-in Hybrid 4WD Auto Sports Utility Vehicle5-türig 1598 ccm 265 PS / 195 KW Elektrisch 6-Gang Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

| <i>Datum</i> | <i>SNR</i> | <i>Verursacher</i> | <i>Beschädigung</i>                                      | <i>Reparatur<br/>erfolgt *</i> | <i>Gutachten<br/>vorhanden *</i> |
|--------------|------------|--------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 31.10.2025   | 9059980201 | Fremdverschulden   | Stoßstange vorne mitte Kratzer 5-10 cm (bis Grundierung) | Nein                           | Ja                               |
| 12.07.2023   | 9059859591 | Eigenverschulden   | Tür vorne Fahrerseite Kratzer 5-10 cm oberflächlich      | Nein                           | Nein                             |

\* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

\_\_\_\_\_  
Datum und Unterschrift Käufer

31693

## Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 94908084  
Amtliches Kennzeichen: LU -PR 0360  
Übersicht erstellt am: 24.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**HYUNDAI Tucson 1.6 T-GDI Plug-in Hybrid 4WD Auto Sports Utility Vehicle5-türig 1598 ccm 265 PS / 195 KW Elektrisch 6-Gang Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

| <i><b>Datum</b></i> | <i><b>Km-Stand</b></i> | <i><b>Art der Wartung</b></i> |
|---------------------|------------------------|-------------------------------|
| 17.10.2024          | 32724                  | Bremsflüssigkeitswechsel      |
| 17.10.2024          | 32724                  | Inspektion und Wartung        |
| 01.09.2025          | 64946                  | Inspektion und Wartung        |
| 23.02.2026          | 80315                  | Inspektion und Wartung        |

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

\_\_\_\_\_  
Datum und Unterschrift Käufer



## Minderwertgutachten

|                            |                            |                         |                 |
|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------|
| <b>Kunde :</b>             | <b>Allane SE</b>           | <b>Vertragsnummer :</b> | <b>94908084</b> |
| <b>Berichtsnummer :</b>    | <b>0000000929896-DE610</b> | <b>Referenznummer:</b>  | <b>31208359</b> |
| <b>Amtl. Kennzeichen :</b> | <b>LU-PR 360</b>           |                         |                 |

### Fahrzeugdaten

#### Hyundai Tucson (NX)(12.2020->) Trend Plug-In Hybrid 4WD

|                          |                            |                          |                                                      |
|--------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|
| Fahrzeug-Ident.-Nr.:     | <b>TMAJD812DNJ205044</b>   | Laufleistung abgelesen:  | <b>90562 km</b>                                      |
| Erstzulassung / Baujahr: | <b>28.06.2023 / 2023</b>   | Besichtigungsdatum/-ort: | <b>06.07.2026 Siemensstr. 6,<br/>63329 Egelsbach</b> |
| Fahrzeugart:             | <b>SUV</b>                 | Aufbauart:               | <b>Kombilimousine</b>                                |
| Kraftstoff:              | <b>Hybr.B/E ext. aufl.</b> | Getriebe Art:            | <b>Automatik</b>                                     |
| Navi.-Datenträger:       | <b>Festplattenlaufwerk</b> | Hubraum / Leistung:      | <b>1598 ccm / 132 kW (179 PS)</b>                    |
| Antriebsart:             | <b>-</b>                   | Lackfarbe:               | <b>Phantom Black / MIC</b>                           |
| Lackart:                 | <b>Perleffekt</b>          | Türen / Sitzplätze:      | <b>5 / 5</b>                                         |
| Anzahl Schlüssel:        | <b>2</b>                   | Nächste HU / AU:         | <b>06.2026 / 06.2026</b>                             |
| Polster Art:             | <b>Stoff</b>               | Serviceheft verfügbar:   | <b>Ja</b>                                            |
| Farbe Innenausstattung:  | <b>Schwarz</b>             | Serviceheft gepflegt:    | <b>Teilweise</b>                                     |
| Raucherfahrzeug:         | <b>Nein</b>                | Letzter Service km / am: | <b>80315 / 20.02.2026</b>                            |
| Fahrzeug fahrbereit:     | <b>Ja</b>                  | Vorgelegte Fahrzeug-     |                                                      |
| Zustand aussen:          | <b>2 - Gut</b>             | Unterlagen:              | <b>ZB I (Fzg.Schein)</b>                             |
|                          |                            | Zustand innen:           | <b>2 - Gut</b>                                       |

### Ergebnisse der Einzelbereiche

|                               | <b>Netto</b> | <b>Mwst.19%:</b> | <b>Brutto</b> |
|-------------------------------|--------------|------------------|---------------|
| <b>Reparaturkosten</b>        | 2.335,00 €   | 443,65 €         | 2.778,65 €    |
| Relativer Fahrzeugwert 60,00% |              |                  |               |
| <b>Minderwert</b>             | 2.335,00 €   | 443,65 €         | 2.778,65 €    |

Das Minderwertgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Minderwertgutachten aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeugzustandes.



### Montierte Bereifung

| Reifenart / Felgentyp:    | Sommerreifen   | Aluminium original   |
|---------------------------|----------------|----------------------|
| 1. Achse - links / Zust.  | Michelin       | 235/50/R19/103V 5 mm |
| 1. Achse - rechts / Zust. | Michelin       | 235/50/R19/103V 5 mm |
| 2. Achse - links / Zust.  | Michelin       | 235/50/R19/103V 5 mm |
| 2. Achse - rechts / Zust. | Michelin       | 235/50/R19/103V 5 mm |
| Verkehrssicherheit:       | Verkehrssicher |                      |

### Unmontierte Bereifung

| Reifenart / Felgentyp:    | Winterreifen | Aluminium           |
|---------------------------|--------------|---------------------|
| 1. Achse - links / Zust.  | Kumho        | 215/65/R17/99V 3 mm |
| 1. Achse - rechts / Zust. | Kumho        | 215/65/R17/99V 3 mm |
| 2. Achse - links / Zust.  | Kumho        | 215/65/R17/99V 5 mm |
| 2. Achse - rechts / Zust. | Kumho        | 215/65/R17/99V 5 mm |

### Serienausstattung

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 Lautsprecher<br/>Hochtöner</li> <li>• Airbag Beifahrerseite</li> <li>• Airbag Fahrerseite</li> <li>• Alarmanlage</li> <li>• Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)</li> <li>• Antriebsart Allradantrieb</li> <li>• Außenspiegel elektr. anklappbar</li> <li>• Außenspiegel lackiert</li> <li>• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert</li> <li>• Dachspoiler<br/>3. Bremsleuchte</li> <li>• Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor</li> <li>• Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ablagetasche an Vordersitzlehnen</li> <li>• Airbag Beifahrerseite abschaltbar</li> <li>• Aktives Bremslicht (ESS)</li> <li>• Ambiente-Beleuchtung</li> <li>• Anti-Blockier-System (ABS)</li> <li>• Audiosystem Radio RDS</li> <li>• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide</li> <li>• Belüftung Innenraum (Multi-Air-Modus)</li> <li>• Dachreling</li> <li>• Digital Cockpit (Instrumentenanzeige Digital)<br/>Bordcomputer</li> <li>• Elektr. Bremskraftverteilung</li> <li>• Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System)</li> </ul> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System Einparkhilfe vorn und hinten  
Einparkhilfe hinten
- Fahrassistenz-System Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Funktions-Paket  
Sitzheizung vorn, Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, mit Auf- / Ab-Automatik
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe Automatik - (6-Stufen)
- Getränkehalter vorn
- Heckleuchten LED
- Hybrid 195 kW (Motor 1,6 Ltr. - 132 kW T-GDI)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Ladekabel mit Typ 2-Stecker
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
- Lenkrad heizbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Leseleuchte
- Mittelarmlehne hinten
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)  
Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fußgängererkennung (FCA-Ped.), Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fahrradfahrererkennung (FCA-Cyc.), Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Abbiegefunktion (FCA-JT)
- Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System Fahrprofilwahl (Drive Mode)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage)
- Frontscheibe Verbundglas
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed-Limiter)
- Getränkehalter hinten
- Gurtstraffer
- Heckscheibe heizbar
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopfstützen hinten verstellbar
- LED-Grilldesign-Paket  
Unterfahrschutz vorn und hinten (Silber), Kühlergrill dunkel verchromt, Scheinwerfer Voll-LED, Abbiegelicht, Doppelendrohr Auspuffanlage
- Lenkrad (Leder)  
Lenkrad (4-Speichen), Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- LM-Felgen
- Mittelarmlehne vorn

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Motorhaubenisolierung</li> <li>• Otto-Partikelfilter (OPF)</li> <li>• Radioempfang digital (DAB+)</li> <li>• Reifen-Reparaturkit</li> <li>• Rückfahrkamera</li> <li>• Rücksitzlehne umklappbar mit Fernentriegelung im Kofferraum</li> <li>• Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire)</li> <li>• Scheibenwischer mit Regensensor</li> <li>• Seitenairbag vorn mitte (Central Airbag)</li> <li>• Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar</li> <li>• Sitz vorn rechts höhenverstellbar</li> <li>• Smart-Key</li> <li>• Sonderlackierung Engine Red Uni</li> <li>• Start-Stop-Knopf</li> <li>• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum</li> <li>• Tagfahrlicht LED</li> <li>• Türgriffe außen Wagenfarbe</li> <li>• USB-Anschluss Mittelkonsole</li> <li>• Verglasung getönt</li> <li>• Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite</li> <li>• Wireless SmartLink (Apple CarPlay)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Navigations-Paket<br/>Lifetime MapCare (Internetbasierende Dienste), Audio-Navigationssystem,<br/>Service-System: Remote Services (Blue Link), Touchscreen-<br/>Farbdisplay (10,25 Zoll)</li> <li>• Parkbremse elektrisch (EPB)</li> <li>• Radstand 2680 mm</li> <li>• Reifendruck-Kontrollsystem</li> <li>• Rücksitzlehne geteilt/klappbar</li> <li>• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d</li> <li>• Scheibenbeschlagenerkennung / Regelung</li> <li>• Seitenairbag vorn</li> <li>• Servolenkung</li> <li>• Sitz vorn links höhenverstellbar</li> <li>• Sitzbezug / Polsterung Stoff</li> <li>• Smart-Sense-Plus-Paket<br/>Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung ACC,<br/>Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Abbiegefunktion<br/>(FCA-JT)</li> <li>• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)</li> <li>• Start/Stop-Anlage</li> <li>• Steckdose (12V-Anschluß) vorn</li> <li>• Trend-Paket</li> <li>• USB-Anschluss hinten</li> <li>• Verglasung Akustikglas</li> <li>• Verglasung hinten abgedunkelt</li> <li>• Wegfahrsperre (elektronisch)</li> <li>• Zentralverriegelung mit Fernbedienung</li> </ul> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Sonderausstattung

- |                                              |                        |
|----------------------------------------------|------------------------|
| • Mica-Lackierung / Mineraleffekt-Lackierung | • Panorama-Schiebedach |
|----------------------------------------------|------------------------|

**Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.**

### Allgemeine Prüfung

**Probefahrt:**

**Nicht durchgeführt**

Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt durchgeführt.

|                                      |                                                                                                 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Unterbodenprüfung:</b>            | <b>Nicht durchgeführt</b><br>Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite wurde nicht durchgeführt. |
| <b>Laufleistung plausibel:</b>       | <b>Nicht prüfbar</b><br>Nicht prüfbar                                                           |
| <b>Hinweis:</b>                      |                                                                                                 |
| <b>Hinweis (Verkehrssicherheit):</b> |                                                                                                 |

| Unfallschadenprüfung                   |                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rep. Vorschäden / -höhe brutto:</b> | <b>Keine feststellbar</b><br>Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.                                                          |
| <b>Lackschichtendickenmessung:</b>     | -<br>-                                                                                                                                                                                   |
| <b>Bestehender Unfallschaden:</b>      | <b>Nicht festgestellt</b><br>Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren). |
| <b>Hinweis:</b>                        |                                                                                                                                                                                          |

| Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung |                       |   |                             |                       |   |
|-----------------------------------------|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------------|---|
| <b>Klimaanlage:</b>                     | Eingeschränkt geprüft | ✓ | <b>Sitzheizung:</b>         | Eingeschränkt geprüft | ✓ |
| <b>Lichtanlage:</b>                     | Eingeschränkt geprüft | ✓ | <b>Sonnendach/ Verdeck:</b> | In Ordnung            | ✓ |
| <b>Bremsanlage:</b>                     | Eingeschränkt geprüft | ✓ | <b>Motorlauf:</b>           | Eingeschränkt geprüft | ✗ |

| Durchgeführte Technikprüfung |                                                                                                                                                                       |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Klimaanlage:</b>          | Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.                                                                                         |
| <b>Sitzheizung:</b>          | Eingeschränkt geprüft                                                                                                                                                 |
| <b>Lichtanlage:</b>          | Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.                                                                                   |
| <b>Sonnendach/ Verdeck:</b>  | In Ordnung                                                                                                                                                            |
| <b>Bremsanlage:</b>          | Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.                                                                                                          |
| <b>Motorlauf:</b>            | Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.                             |
| <b>Hinweis:</b>              | *Serviceintervall nach Herstellervorgaben mehrfach überzogen (12 Monate / 15.000 km) Wertminderung sowie Verlust der Herstellergarantie und jeglicher Kulanz möglich. |

| Schaden                                                                            |                         |                       |                     |                  |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|  | <b>Karosserie außen</b> |                       |                     |                  |                   |                   |
|                                                                                    | <b>Bauteil</b>          | <b>Schaden</b>        | <b>Rep.-Art</b>     | <b>Rep.-Höhe</b> | <b>Berechnung</b> | <b>Minderwert</b> |
| 1.                                                                                 | Motorhaube              | 1 Delle               | Sanft Instandsetzen | 85,00 €          | Voll              | 85,00 €           |
| 2.                                                                                 | Tür Hinten - Rechts     | Gebrauchsspuren       | Ohne Reparatur      | 0,00 €           | Ohne              | 0,00 €            |
|                                                                                    |                         | <b>Zwischensumme:</b> |                     | <b>85,00 €</b>   |                   | <b>85,00 €</b>    |

|  <b>Sonstiges</b> |                                                       |                |                 |                   |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                   | <b>Bauteil</b>                                        | <b>Schaden</b> | <b>Rep.-Art</b> | <b>Rep.-Höhe</b>  | <b>Berechnung</b> | <b>Minderwert</b> |
| 3.                                                                                                | Service 15.000 Km fehlt -<br>Wertminderung            |                |                 | 450,00 €          | Voll              | 450,00 €          |
| 4.                                                                                                | 2.Service um 2.720 Km<br>überzogen -<br>Wertminderung |                |                 | 450,00 €          | Voll              | 450,00 €          |
| 5.                                                                                                | 3.Service um 4.820 Km<br>überzogen -<br>Wertminderung |                |                 | 450,00 €          | Voll              | 450,00 €          |
| 6.                                                                                                | 4.Service um 4.940 Km -<br>Wertminderung              |                |                 | 450,00 €          | Voll              | 450,00 €          |
| 7.                                                                                                | 5.Service 5.310 Km<br>überzogen -<br>Wertminderung    |                |                 | 450,00 €          | Voll              | 450,00 €          |
| <b>Zwischensumme:</b>                                                                             |                                                       |                |                 | <b>2.250,00 €</b> |                   | <b>2.250,00 €</b> |
| <b>Gesamtsumme Netto:</b>                                                                         |                                                       |                |                 | <b>2.335,00 €</b> |                   | <b>2.335,00 €</b> |
| <b>Mwst. 19%:</b>                                                                                 |                                                       |                |                 | <b>443,65 €</b>   |                   | <b>443,65 €</b>   |
| <b>Gesamtsumme Brutto:</b>                                                                        |                                                       |                |                 | <b>2.778,65 €</b> |                   | <b>2.778,65 €</b> |

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauffleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



## Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument




Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Sonstiges



VIN



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung




Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Motorhaube

**1 Delle - Sanft Instandsetzen 85,00 € / 85,00 €**



1. Motorhaube

**1 Delle - Sanft Instandsetzen 85,00 € / 85,00 €**



2. Tür Hinten - Rechts

**Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur 0,00 € / 0,00 €**



2. Tür Hinten - Rechts

**Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur 0,00 € / 0,00 €**