

Cupra

TERRAMAR 1.5 ETSIDSG 150CV AUTOMATICO

VIN (NUMERO DE BASTIDOR): VSSZZZKP7S1011097



Descripción

Matrícula 9785NDB	Fecha de matriculación 26/06/2025	Kilometraje 29509 km
Color Azul	Año -	Tapicería Tela
Número de puertas 5	Numero de asientos -	Generation -
Tipo de carrocería Compacto	Desplazamiento de motor 1498 cc	Transmisión Automático
Tipo de combustible Gasolina	Numero de velocidades 5	Potencia Máxima 110 KW

Detalles del estado

Localización de la Inspección
Campa HERTZ Loeches

Fecha del encargo
19/06/2026


Fecha de peritación aprobada
22/06/2026

Mecánica

Detected issues

Motor / Sound	✓ Ok	Vehicle leak proofness	✓ Ok
Escape / Clarity	✓ Ok		

Daños y valoraciones

#	Elemento	Defecto	Operación
001	Paragolpes / Delantero	Rayado	Pintar
			
002	Espejo retrovisor / Izquierda	Rayado	Pintar



003 Portón trasero / puerta del maletero / -

Abolladura

Reparar



004 Spoiler / Trasero

Rayado

Pintar



005 Llanta / Trasero Derecho
Material : Aleación de aluminio / Diámetro de llanta / neumático : 18 "

Rayado

Smart repair



006 Puerta / Trasero Derecho

Abolladura

Reparar



Elementos faltantes

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Cable de carga lenta (Type 2, Mode 2) | <input type="checkbox"/> Cable de carga rápida (Type 2, Mode 3) | <input type="checkbox"/> chaleco reflectante |
| <input type="checkbox"/> Cubierta de carga | <input type="checkbox"/> Kit de reparación de neumáticos compresor | <input type="checkbox"/> Kit de reparación de neumáticos de recarga |
| <input type="checkbox"/> Libro de mantenimiento | <input type="checkbox"/> Manual de instrucciones | <input type="checkbox"/> Neumático de rueda de repuesto |

Neumáticos

Delantero Izquierdo	GOODYEAR	235 / 55 / 18 /	5 mm
Delantero Derecho	GOODYEAR	235 / 55 / 18 /	5 mm
Trasero Izquierdo	SAILUN	235 / 55 / 18 /	5 mm
Trasero Derecho	SAILUN	235 / 55 / 18 /	5 mm

Fotos



Delantero izquierdo



Trasera derecha



Habitáculo delantero



Cuentakilómetros



Vin



Otro



Otro



Otro



Otro



Paragolpes / Delantero / Rayado



Espejo retrovisor / Izquierda / Rayado



Portón trasero / puerta del maletero / - / Abolladura



Spoiler / Trasero / Rayado



Llanta / Trasero Derecho / Rayado



Puerta / Trasero Derecho / Abolladura