

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKFRHNS4 S1004684	Erstzulassung	10.03.2025	Außenfarbe	Kristall Silber
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	M-RD3869	Laufleistung	39 108 km
Modell	ASTRA L ST GS 1.2 TURBO S/S 96KW 6G	Fahrzeugzustand	Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz	14669 Mosolf Etzin				
					
					
					
					
					


Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✗
Bordwerkzeug	✓
Laderaumabdeckung	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Schlüssel	✓
Inspektion	✗

Reifen

Goodyear 205/55/16 V Ganzjahresreifen 5.0 mm GJR		Goodyear 205/55/16 V Ganzjahresreifen 5.0 mm GJR	
Goodyear 205/55/16 V Ganzjahresreifen 6.0 mm GJR		Goodyear 205/55/16 V Ganzjahresreifen 6.0 mm GJR	

Außenschäden

2



●

Bauteil	Nothilfekit Reserverad
Position	-
Beschreibung	Gebrauchsspur 2
Anmerkungen	-

3



● ● ● ●

Bauteil	Felge glanzgedreht 16"
Position	Vorne rechts
Beschreibung	Ersetzen
Anmerkungen	-

4



● ● ●

Bauteil	Stoßfänger
Position	Hinten
Beschreibung	Delle
Anmerkungen	-

5



● ● ●

Bauteil	Schweller
Position	Hinten links
Beschreibung	Delle
Anmerkungen	-

6



● ● ● ●

Bauteil	Kotflügel oberhalb
Position	Hinten links
Beschreibung	Delle
Anmerkungen	-

7



● ●

Bauteil	Heckleuchte Seitenwand
Position	Hinten links
Beschreibung	Ersetzen
Anmerkungen	-

Sonstiges

1



Bauteil	Inspektion
Position	-
Beschreibung	Fehlende Elemente
Anmerkungen	-

8



Bauteil	Lackvorbereitung
Position	-
Beschreibung	Lackierung
Anmerkungen	-

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto	1.788,50€
--------------	-----------