

Suzuki

VIN: JSAZCEDS900124611



Beschreibung

Kennzeichen	Zulassungsdatum	Laufleistung
-	24/07/2024	64005 km
Farbe	Jahr	Polster
Weiß	-	-
Anzahl der Türen	Anzahl der Sitze	Generation
-	-	-
Fahrzeugtyp		
PKW		

Mechanisch

Überprüfte Punkte

Motor / Geräusch	✓ OK	Fahrzeugdichtigkeit	✓ OK
Abgasanlage / Rauchbildung	✓ OK		

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Warndreieck / -	Fehlt	Ersetzen
002	Verbandskasten / -	Fehlt	Ersetzen
003	Felge / Vorne Links Felgen-/Reifendurchmesser : 16 "	Kratzer	Reparieren



004

Felge / Hinten Rechts

Felgen-/Reifendurchmesser : 16 "

Kratzer

Reparieren



005

Felge / Vorne Rechts

Felgen-/Reifendurchmesser : 16 "

Kratzer

Reparieren



006

Stoßfänger / Vorne

Kratzer

Akzeptabel



007

Kotflügel / Vorne Rechts

Delle

Smart Repair



008

Windschutzscheibe / -

Steinschlag

Reparieren



009

Schweller / Rechts

Kratzer

Lackieren





010

Heckklappe / Kofferraumtür / -

Delle

Smart Repair




011

Stoßfänger / Hinten

Kratzer

Akzeptabel




012

Kotflügel / Hinten Links

Delle

Reparieren



013

Tankdeckel / Hinten Links

Kratzer

Lackieren



014

Tür / Hinten Links

Delle

Reparieren



015

Schweller / Links

Kratzer

Akzeptabel

016

Sitzbezug / Hinten

Loch

Ersetzen



017

Tür / Vorne Links

Delle

Smart Repair



Fehlteile/Zubehör

- ☐ Abschlepphaken
- ☐ Ersatzrad
- ☒ Füllflasche Nothilfekit
- ☐ Laderaumabdeckung
- ☒ Serviceheft
- ☐ Warndreieck
- ☒ Bedienungsanleitung
- ☐ Ersatzschlüssel
- ☒ Hutablage
- ☐ Reifenreparatur-Kit komplett
- ☐ Tasche für das Ladekabel
- ☐ Werkzeugsatz
- ☒ Bordmappe
- ☐ Erste-Hilfe-Kit
- ☒ Kompressor Nothilfe
- ☐ Schnellladungskabel (Type 2, Mode 3)
- ☐ Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	NEXEN	185 / 55 / 16 / Winter	5 mm
Vorne Rechts	NEXEN	185 / 55 / 16 / Winter	4.5 mm
Hinten Links	NEXEN	185 / 55 / 16 / Winter	6.5 mm
Hinten Rechts	NEXEN	185 / 55 / 16 / Winter	6.5 mm

Kommentar

Bilder



Vorne Links



Links



Hinten Links



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Hinterer Fahrgastraum



Armaturenbrett vom Rücksitz




Vorderer Fahrgastraum



Rechts



Vorne Rechts




Vorne



Laufleistung



Navigation



Vin




Sonstige



Sonstige



Fehlteile/Zubehör / Abschlepphaken



Fehlteile/Zubehör / Bedienungsanleitung



Fehlteile/Zubehör / Huta blage



Hauptreifensatz / Vorne Links



Hauptreifensatz / Hinten Links



Hauptreifensatz / Hinten Rechts



Felge / Vorne Links / Kratzer



Felge / Vorne Links / Kratzer



Felge / Vorne Links / Kratzer



Felge / Hinten Rechts / Kratzer



Felge / Hinten Rechts / Kratzer



Felge / Hinten Rechts / Kratzer



Felge / Hinten Rechts / Kratzer



Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Kotflügel / Vorne Rechts / Delle



Kotflügel / Vorne Rechts / Delle



Windschutzscheibe / - / Steinschlag



Windschutzscheibe / - / Steinschlag



Schweller / Rechts / Kratzer



Schweller / Rechts / Kratzer



Schweller / Rechts / Kratzer



Heckklappe / Kofferraumtür / - / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / - / Delle



Stoßfänger / Hinten / Kratzer




Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Kotflügel / Hinten Links / Delle



Kotflügel / Hinten Links / Delle



Kotflügel / Hinten Links / Delle



Kotflügel / Hinten Links / Delle



Tankdeckel / Hinten Links / Kratzer




Tankdeckel / Hinten Links / Kratzer




Tür / Hinten Links / Delle




Tür / Hinten Links / Delle



Sitzbezug / Hinten / Loch



Sitzbezug / Hinten / Loch



Sitzbezug / Hinten / Loch

