Fahrzeugzustandsbericht - Verkauf



FORD Focus

FORD Focus Turnier 1.0 EcoBoost Hybrid Aut. ACTIVE X Kombi, 5-türig, Automatik, 7-Gang

Fahrgestellnummer (FIN)	**WF0PXXGCHPNB87349**
Kilometerstand (km)	**36.609**
Erstzulassungsdatum	**26.10.2022**
Kraftstoffart	**Hybrid Benzin**
Getriebe	**Automatik**
Leistung PS	**155 PS**
Leistung kW	**114 kW**
Polsterart	**Stoff**
Fahrzeugfarbe	**Lackierung: Magnetic Metallic -> Magnetic Metallic**
Interieurfarbe	**Stoff Anthrazit mit Ziernähten in Blau**

AUFTRAGSDETAILS

Inspektion - ID	**11652030**	Besichtigt am	**26.10.2026 13:50:22**

INSPEKTIONSDETAILS

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	**Ja, das Fahrzeug wurde auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt**	Anzahl Schlüssel gesamt	**2**
Wartungsnachweise	**Wartungsbuch**	Nachlackierungen vorhanden	**Nein**
Wartungshistorie	**12/10/2026,36462**	Betriebsanleitung	**Ja**
Originalschlüssel	**Ja**		

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
Vorne	Links	6,0 mm	Goodyear	215/55 R 17 94 V	Ganzjahresreifen	Aluminium
Vorne	Rechts	4,0 mm	Goodyear	215/55 R 17 94 V	Ganzjahresreifen	Aluminium
Hinten	Links	6,0 mm	Goodyear	215/55 R 17 94 V	Ganzjahresreifen	Aluminium
Hinten	Rechts	6,0 mm	Goodyear	215/55 R 17 94 V	Ganzjahresreifen	Aluminium

KOSTEN- & WERTZUSAMMENFASSUNG

Belastung Kunde

Bauteil	Schadensart	Schweregrad	Reparaturmethode
1 | Karosserie	Kein Schaden	-	Keine Reparatur

SCHÄDEN

[Unclassified]

1 | Karosserie

Schadensart	**Kein Schaden**
Reparaturmethode	**Keine Reparatur**

HERSTELLERAUSSTATTUNG

Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung	Ambientebeleuchtung, vorn	Anhängevorrichtung, schwenkbar
Antiblockier-Bremssystem (ABS) mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD)	Außenspiegel in Wagenfarbe lackiert, elektrisch einstellbar, beheizbar und anklappbar - mit integrierten Blinkleuchten - Umfeldbeleuchtung	Befestigungspunkte hinter der 2. Sitzreihe für die Montage des Sicherheitstrennnetz
Bereifung: 4 Ganzjahresreifen	Bereifung: 7 J x 17 Leichtmetallfelgen (4) mit 215/55 R 17 Reifen im 5-Speichen-Design, in Black-Foundry-Premiumlackierung, glanzgedreht	Berganfahrassistent
Crossover-Body-Kit - Kühlergrill, Active-Design - Radkastenverkleidung, schwarz - Seitenschweller, schwarz, mit silberfarbenem Einsatz - Stoßfänger vorn und hinten, Active-Design	Dachhimmel aus Webstoff	Dachreling, schwarz
Dachspoiler in Wagenfarbe lackiert	Digitale Instrumententafel 12,3" (31,2 cm Bildschirmdiagonale)	Drehzahlmesser
Elektronisches Sicherheits- und Stabilitätsprogramm (ESP) - mit Sicherheits-Bremsassistent (EBA - Emergency Brake Assist) und Traktionskontrolle (TCS)	Fahrspur-Assistent inkl. Fahrspurhalte-Assistent	Fahrwerk mit erhöhter Bodenfreiheit
Fensterheber vorn und hinten, elektrisch mit Gesamtschließfunktion	Feststellbremse, elektronisch	Ford Key Free-System inkl. Ford Power-Startfunktion - schlüsselfreies Ent-/Verriegeln - schlüsselfreies Starten
FordPass Connect inkl. Live-Traffic-Verkehrsinformation Zusätzlich für PowerShift Automatik: Ford Mobile Remote Fernstartfunktion	Gepäckraumabdeckung	Gepäckraumbeleuchtung
Geschwindigkeitsbegrenzer - Intelligenter Geschwindigkeitsbegrenzer mit Tempolimit-Anzeige	Geschwindigkeitsregelanlage	Getriebe: 7-Gang-PowerShift-Automatikgetriebe
Handschuhfach, beleuchtet	Heckscheibenheizung	Heckscheibenwischer
Innenbeleuchtung mit LED-Technologie - vorn und hinten und Kartenleselampen vorn	Innenspiegel, automatisch abblendend	Intelligentes Sicherheits-System - Frontairbag für Fahrer und Beifahrer - Kopf-Schulterairbags vorn und hinten - Seitenairbag Fahrer und Beifahrer - Sicherheitsgurtstraffer und -gurtkraftbegrenzer vorn und an den äußeren Sitzplätzen der 2. Sitzreihe - 3-Punkt-Sicherheitsgurte auf allen Plätzen, vorn höhenverstellbar - Sicherheitspedalerie
Isofix-Halterung inkl. Top-Tether Verankerungspunkte an den äußeren Sitzplätzen der 2. Sitzreihe	Klimaanlage mit automatischer Temperaturkontrolle für Fahrer- und Beifahrerseite getrennt regelbar (2-Zonen-Klimaautomatik)	Kniepolster an der Mittelkonsole
Kopfstützen 2 vorn und 3 hinten, höhenverstellbar	Lackierung: Magnetic Metallic -> Magnetic Metallic	Lackierung: Uni
LED-Matrix-Scheinwerfer, adaptiv	LED-Rückleuchten	LED-Scheinwerfer - LED-Abblendlicht - LED-Fernlicht - LED-Tagfahrlicht inkl. integrierte LED-Blinkleuchten vorn - LED-Abbiegelicht, statisch, inkl. integrierter LED-Nebelscheinwerfer-Funktion und Rangierlicht
Lenkrad: Lenkrad 3-Speichen-Design - in Sensico Leder-Optik	Lenksäule, verstellbar in Höhe und Reichweite einstellbar	Make-up-Spiegel in Fahrer- und Beifahrersonnenblende
Mittelarmlehne hinten - mit 2 Becherhaltern	Mittelkonsole "Premium" vorn - verschiebbarer Armauflage - Getränkehalter inkl. Abdeckung - Ablagefächern - 12-Volt- und USB-Anschluss	MyKey-Schlüsselsystem (individuell programmierbarer Zweitschlüssel)
Navigation: Ford SYNC 4 inkl. Ford Navigationssystem mit AppLink, 13,2"-Touchscreen und DAB/DAB+ -13,2"-Touchscreen (33 cm) -6 Lautsp. -Android Auto u.Apple CarPlay -Fernbedien.am Lenk. -Dig.Benutzerhandbuch -Bluetooth-Freisprecheinrich.u.Audiostreaming -USB-Anschlüsse -Sprachsteuer.f.Audio u.Telefon -Ford Power-Up Software Updates -Intelligente Vorschlags-Funktionen -Individualisierb.Benutzerprofile -Radio-Player -Zielführung akust.u.optisch, dynamische sowie cloudbasierte Navigation m.erw.Verkehrsinformationssys.,Fahrspurempfehlung u.Straßenkarte f.Europa	Ottopartikelfilter	Paket: Easy-Parking
Paket: Fahrerassistenz-Paket II	Paket: Family-Paket III	Paket: Winter
Panorama-Schiebedach, elektrisch	Park-Pilot-System vorn und hinten	Polster: Stoff
Post-Collision-Assist Bei einer schweren Kollision, die z. B. auch den Airbag auslösen würde und bei der der Fahrer handlungsunfähig sein könnte, löst dieses System den Bremsvorgang aus. Dadurch wird das Risiko vermindert, nach der Kollision noch mit weiteren Hindernissen und Straßenteilnehmern zusammenzustoßen. Während des gesamten Vorgangs kann der Fahrer eingreifen und selbst wieder das Gaspedal oder die Bremse betätigen.	Pre-Collision-Assist - Auffahrwarnsystem (FA Forward Alert) - mit Fußgänger- und Fahrraderkennung	Radio: B&O Sound System
Reifen-Reparatur-Set bei Verwendung max. 80 km/h zulässig	Reifendruckkontrollsystem (TMPS - Tyre Pressure Monitoring System)	Rückfahrkamera
Schaltknauf, Sensico in Leder-Optik	Scheibenwischer mit Regensensor (Sensitivität variabel einstellbar)	Scheinwerfer-Abblendlicht mit Ausschaltverzögerung

Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nacht-Sensor	Seitenscheiben ab 2. Sitzreihe und Heckscheibe, dunkel getönt	Selektiver Fahrmodus-Schalter (Active) - inkl. 5 auswählbarer Fahrmodi: Normal, Sport, Eco Rutschig und Unbefestigte Straße
Servolenkung elektro-mechanisch geschwindigkeitsabhängig EPAS- (Electric Power Assisted Steering)	Sitze: Beifahrersitz, 2-fach einstellbar	Sitze: Fahrersitz höheneinstellbar mit manuell einstellbarer Lendenwirbelstütze
Sitze: Kartennetz an Fahrer- und Beifahrersitzrückenlehne	Sitze: Rücksitzlehne umklappbar, 60 : 40 geteilt mit Durchladefunktion für Skier	Sitze: Sportsitze vorn mit verstärktem Seitenhalt
Start-Stopp-System	Steckdose 12 Volt im Gepäckraum	Telefonzubehör: Induktive Ladestation für mobile Endgeräte - na Qi-Standard, Kompatibilität abhängig vom Endgerät
Teppichfußmatten vorne und hinten, Velours	USB-Anschlüsse 2 in der Mittelkonsole, hinten	Variabler Kühlerlufteinlass
Verzurrösen im Gepäckraum	Warnsystem für nicht angelegte Sicherheitsgurte für die 1. und 2. Sitzreihe	Wegfahrsperre, elektronisch
Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Gepäckraumfernentriegelung		

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.
Das Ergebnis der Besichtigung wurde unter Anwendung des für den jeweiligen Vertrag gültigen Kriterienkataloges durchgeführt.

Die Besichtigung des Fahrzeuges fand durch einen Sachverständigen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person statt.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Im Rahmen der Fahrzeug/Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Alle aufgeführten Beträge sind ohne die ges. MwSt. ausgewiesen. Merkantile Minderwerte sind steuerfrei. Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Gemäß Beauftragung werden zusätzlich auch akzeptable Schäden erfasst, sofern diese für den Fahrzeugzustandsbericht notwendig sind. Eine monetäre Bewertung dieser Positionen erfolgt nicht.

INFORMATIONEN ZUR BEGUTACHTUNG

Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend.

INFORMATIONEN ZUM FAHRZEUG

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein)
2 Hauptschlüssel vorgelegt
Wartungsnachweis: Serviceheft

Bei der Besichtigung und Lackschichtdickenmessung konnten keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden festgestellt werden.

FAHRZEUGBILDER


























