







Citroen Jumpy 1.6 BlueHDI 95 XS Club
2019 - 70 kW / 95 PK - Diesel - Handgeschakeld



Kenteken	
Chassisnummer	VF7VBBHVBZ094615
Eerste registratie	30-07-2019
APK geldig tot	03-02-2027
BTW Voertuig	Ja
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	137.416 km
NAP check	Logisch
Ingeleverd op	09-07-2026
Definitieve kilometerstand	137.416 km

Import voertuig	Nee
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	
Bruto BPM / Rest BPM	

Motorinhoud	1.560
Aantal cilinders	4
Euroklasse	Euro 6
CO2 emissie (g/km)	144
Type voertuig	Bedrijfsvoertuig
Aandrijving	Voorwiel

		
Bouwjaar	Vermogen	Brandstof
2019	70 kW / 95 PK	Diesel
		
Transmissie	Kilometerstand	BTW Voertuig
Handgeschakeld	137.416 km	Ja

Opties & accessoires 4

- Armsteun voor
- Cruise control
- Elektrisch bedienbare spiegels verwarmd
- Parkeersensoren

Aanwezig bij voertuig 3

- Instructieboekje
- Hoofdsleutel
- Onderhoudsboekje

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	84000
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Zomerbanden
Profiel diepte linksvoor	1,6 - 3,6 mm (Matig)
Profiel diepte linksachter	> 3,6 mm (Goed)
Profiel diepte rechtsvoor	1,6 - 3,6 mm (Matig)
Profiel diepte rechtsachter	< 1,6 mm (Slecht)
Merk band	-
Velgen	16
Band breedte	-
Band hoogte	-

Voertuig gegevens

Type voertuig	Bedrijfsvoertuig
Aantal deuren	5
Carrosserie	Bedrijfswagen
Kleur	Wit
Aandrijving	Voorwiel
Bijtellingspercentage	22 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-08-2024

Schades (19)

Schade exterieur - Linksvoor

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Rechtsvoor

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Voor

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Rechtsachter

Soort schade

Deuk

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Portier rechtsvoor

Soort schade

Deuk

Oplossing

-



Omschrijving

+ bevestiging stootlijst vervangen

Schade exterieur - Portier rechtsachter

Soort schade

Deuk

Oplossing

-



Omschrijving

+ stootlijst vervangen

Schade exterieur - Achter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Rechtsachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade banden / velgen - Band / velg rechtsachter

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Andere velg gemonteerd

Schade exterieur - Linksachter

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Portier rechtsachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Portier linksachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Spiegel links

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Portier linksvoor

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

Geen


Schade interieur - Bekleding

Soort schade

Vlek

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade interieur - Hemelbekleding

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade interieur - Laadruimte

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Tussenschot gedemonteerd

Schade interieur - Bekleding

Soort schade

Brandgaatje

Oplossing

-



Omschrijving

+ rooklucht

Schade interieur - Laadruimte

Soort schade

Vlek

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Exterieur opmerking 13 gemelde schade -

Banden en velgen opmerking 1 gemelde schade -

Interieur opmerking 5 gemelde schade -

Technisch opmerking 0 gemelde schade -

Externe opmerking -

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
29-07-2019		Importeur
30-07-2019	Eerste toelating Datum deel IA / I	Autobedrijf
23-08-2019		Autobedrijf
23-08-2019		Autobedrijf
31-12-2019		Autobedrijf
31-12-2019		Particulier
16-12-2024		Autobedrijf
21-01-2025	Laatste tenaamstelling	Particulier
03-02-2027	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

2 zitplaatsen rechtsvoor	airco	alarm klasse 1(startblokkering)	Anti Blokkeer Systeem	armsteun voor
bandenspanningscontrolesysteem	bestuurdersairbag	bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar		
buitenspiegels elektrisch verstelbaar	buitenspiegels verwarmbaar	centrale vergrendeling met afstandsbediening		
cruise control	dimlichten automatisch	elektrische ramen voor	Elektronisch Stabiliteits Programma	
lendesteun(en) verstelbaar	parkeersensor achter	passagiersairbag	regensensor	stuur verstelbaar
zijschuifdeur rechts				

Extra foto's

