




Matrícula:	<b>5693-MFC</b>	Kilometraje:	<b>94795</b>	Cliente:	<b>Alphabet Spain</b>
Bastidor:	<b>VF1FL000870470934</b>	Fecha de puesta en circulación:	<b>24/02/2023</b>	Lugar de peritaje:	<b>P.I. GESTESA CALLE PLATA, S/N 28890 LOECHES</b>
Marca:	<b>RENAULT</b>			Fecha de peritación:	<b>3/06/2026 0:00:00</b>
Modelo:	<b>Trafic</b>				
Versión:	<b>Furgón L1H1 Blue dCi 81 Kw (110 CV) furgón 81kW 4P manual</b>				
Carburante:	<b>Diesel</b>				
Tipo de carrocería:	<b>Furgoneta</b>				
Caja:	<b>MAN 6 VEL</b>				
Caballos fiscales:					
Potencia KW:					
Categoría	<b>Utilitario</b>				
Profundidad del perfil del neumático delantero izquierdo	<b>3.0</b>				
Profundidad del perfil del neumático delantero derecho	<b>3.0</b>				
Profundidad del perfil del neumático trasero izquierdo	<b>3.0</b>				
Profundidad del perfil del neumático trasero derecho	<b>3.0</b>				
Tamaño de la neumática DEL IZ	<b>205/65 R 16 105 T</b>				
Tamaño del neumático DEL DER	<b>205/65 R 16 105 T</b>				
Tamaño del neumático TRAS IZ	<b>205/65 R 16 105 T</b>				
Tamaño del neumático TRAS DER	<b>205/65 R 16 105 T</b>				
Tipo de neumático delantero izquierdo	<b>Verano</b>	Neumáticos de verano: <b>205/65/16/105 T</b> DELIZQ <b>Continental: 3 mm</b> - TRASIZQ <b>Goodyear: 3 mm</b> DELDER <b>Continental: 3 mm</b> - TRASDER <b>Goodyear: 3 mm</b>			
Tipo de neumático delantero derecho	<b>Verano</b>				
Tipo de neumático trasero izquierdo	<b>Verano</b>				
Tipo de neumático trasero derecho	<b>Verano</b>				
Marca del neumático Del Iz	<b>256</b>				
Marca del neumático Del Dcha	<b>256</b>				
Marca de neumático Tras Iz	<b>259</b>				
Marca del neumático Tras	<b>259</b>				

Dcha



**Lista de equipamientos presentes:**

Manual de instrucciones	No	Condiciones del Vehículo	Sucio	Radio	Sí
Encendido Motor	Sí	Condiciones de Inspección	<b>Bueno - Al exterior</b>	Lunas eléctricas DEL	Sí
Baterías en funcionamiento	Sí	¿Luz indicadora (mantenimiento, contaminación, etc...)?	Sí	Regulador de velocidad	Sí
Vehículo rodando	Sí			Volante multifunciones	Sí
Núm asientos	3			Tipo de climatizador	<b>Climatizador manual</b>
Núm reposacabezas	3				

Núm llaves	<b>1</b>	Documento de matriculación	<b>No</b>
Núm llaves mando a distancia	<b>1</b>		
Color carrocería	<b>Blanco</b>		
Llantas de verano	<b>Acero</b>		
Rueda de repuesto	<b>Sí</b>		
Gato	<b>Sí</b>		
Ficha Técnica	<b>Sí</b>		
Categoría	<b>Utilitario</b>		
Segmento	<b>Segmento 07</b>		

**Ubicación                      Type                      Tipo de reparación**

Guarnición Puerta Tras IZ    Rayado                      Importe



Guarnición Puerta Tras DR    Rayado                      Importe



Volante                              Gastado                      Aceptable



Interior                              Sucio                              Limpiar



Manual de Instrucciones    Falta                              Importe



Llave de contacto              Falta                              Importe



Indicador de avería / Testigo

Encendido

Control



Aleta Tras Iz

Abolladuras

Reparar + Pintar



Aleta Tras Dr

Abolladuras

Reparar + Pintar



Paragolpes Tras

Rayado

Pintar



Puerta maletero Tras Iz

Rayado

Pintar



Neumáticos

Sin Daños

Control





Tarjeta De Matriculación

Falta

Importe



---

[https://www4.macadam.eu:443/Manager/SinglePage/Report17Pdf\\_OLD?assessmentFileId=e%3dnc%3d%3dugEfpBON9rbMz7zcyejJgAQpW%2bS1l851Bc7%2fDNXepuM%3d&language=es-ES](https://www4.macadam.eu:443/Manager/SinglePage/Report17Pdf_OLD?assessmentFileId=e%3dnc%3d%3dugEfpBON9rbMz7zcyejJgAQpW%2bS1l851Bc7%2fDNXepuM%3d&language=es-ES)