

DEKRA Automotive Solutions

Détails véhicule

VIN	VXKUSHPV9 RW025739	Kilométrage	85 413 km	Energie	Essence
		Date d'immatriculation	16/04/2024	Cylindrée	1199
Marque	OPEL	Niveau carburant	-	Transmission	Manuelle
Modèle	Mokka-2020	Genre	VP	Vitesses	-
Carrosserie	SUV CrossOver	Nb de places	-	Etat du véhicule	Inconnu
Portes	5	Couleur	Noir		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation 10/07/2026



Autres informations techniques

Kit roue secours Complet



Porte documents



Manuel d'utilisation



Carte de garantie




Clef



Options / Equipements

Pneumatiques

Goodyear 215/60/17 H Toutes saisons 3.0 mm



Goodyear 215/60/17 H Toutes saisons 3.0 mm



Goodyear 215/60/17 H Toutes saisons 5.0 mm

Goodyear 215/60/17 H Toutes saisons 5.0 mm

Dommages

1



Elément Capot
Position -
Dommages Rayure
Intensité -
Opération Lustrage

2



Elément Aile
Position Avant Gauche
Dommages Rayure
Intensité -
Opération Lustrage

3



Elément Porte
Position Avant Gauche
Dommages Eclat
Intensité -
Opération Smart Repair

4



Elément Porte
Position Arrière Gauche
Dommages Rayure
Intensité -
Opération Lustrage

5



●●●

Elément	Pavillon
Position	-
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

6



●●●●●

Elément	Pare-choc complet
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

7



●●●●●

Elément	Hayon ou malle
Position	-
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

8



●

Elément	Plage arrière
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Echange

9



●●●

Elément	Aile
Position	Arrière Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

10



●●

Elément	Porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Eclat
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

11



●●

Elément	Garniture de porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

12



●●

Elément	Porte
Position	Avant Droit
Dommages	Eclat
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)