DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation

PSA PEUGEOT CITROËN

Détails véhicule

VIN	VR3USHPY6 SJ799400	Date d'immatriculation	18/07/2025	Couleur	BRUN PALOMBE MET.VER
Marque	PEUGEOT	Immatriculation	HE-144-TA	Odometre	21 943 km
Modèle	2008 V2 STYLE HYBRID 136 CH E-DCS6	Etat du véhicule	Conforme		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

Détails d'évaluation

Parc	VATRY MOSOLF










Eléments amovibles

Kit roue secours Complet	✓
Outillage de bord	✓
Plage arrière	✓


Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓

Pneumatiques

Goodyear 215/65/16 H Eté 5.2 mm

Goodyear 215/65/16 H Eté 5.2 mm



Goodyear 215/65/16 H Eté 4.7 mm

Goodyear 215/65/16 H Eté 4.3 mm

Dommages extérieurs

1



Elément	Aile
Position	Arrière Gauche
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

2



Elément	Porte
Position	Avant Droit
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

3

Elément	Baguette de Pare-choc
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Commentaires	-

Commentaires

PneuAVG Goodyear 215/65/16 H 5.2 Mm
PneuARD Goodyear 215/65/16 H 4.3 Mm
PneuARG Goodyear 215/65/16 H 4.7 Mm
PneuAVD Goodyear 215/65/16 H 5.2 Mm