

Tesla

Model Y Dual Performance Dual AWD SOH 95%



Interne Nummer	126001286
Fahrgestellnummer	XP7YGCEL8RB306265
Standort	D-47

Kilometerstand	78.732 km
Erstzulassung	12.05.2023
Kraftstoffart	Elektro
Getriebe	Automatikgetriebe (1 Gang)
Leistung	393 kW (536 PS)
Netto-Kapazität (Batterie)	75 kWh
Antriebsart	Allradantrieb
Leergewicht	2003 kg

Bruttolistenpreis	59.990,28 €
Land der letzten Zulassung	Niederlande
Besteuerung	MwSt. ausweisbar

Allgemeine Daten

Marke	Tesla
Modell	Model Y
Kategorie	SUV
Farbe	Schwarz
Anzahl Türen	5
Anzahl Sitze	5
Polster	Leder
VIN	XP7YGCEL8RB306265
Anzahl Schlüssel	2
Fahrbereit	Ja

Wartung & Inspektion

HU bis	05/28
--------	-------

Fahrzeugherkunft

Quelle	backend
--------	---------

Serienausstattung

14 Lautsprecher

Airbag Fahrer-/Beifahrerseite

Akustischer Fußgängerschutz (Warnlautsprecher)

Anti-Blockier-System (ABS)

Antriebsart: Allradantrieb

Außenspiegel elektr. heiz- und anklappbar

Elektromotor 393 kW (cont. 155 kW)

Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)

Fahrassistenz-System: Automatische Distanzregelung (ACC)

Fahrassistenz-System: Autopilot Generation 1.0

Freisprecheinrichtung Bluetooth

Getriebe für Elektrofahrzeug

Heizungs-/Klimaanlage: Wärmepumpe (Supermanifold)

HV-Batterie 75 kWh

Innenausstattung: schwarz

Karosserie: 5-türig

Knieairbag Fahrer-/Beifahrerseite

Kopf-Airbag-System (Windowbag) vorn + hinten

Lenkrad mit Multifunktion

Leuchtweitenregelung elektrisch

LM-Felgen

Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach

Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn und 2 x USB-Ladeanschluß (Typ C) Mittelkonsole hinten

Navigationssystem mit Kartendarstellung

Nebelscheinwerfer LED

Panorama-Glasdach (vollverglaste Dachfläche)

Radioempfang digital (DAB+)

Radstand 2890 mm

Regensensor

Reifendruck-Kontrollsystem

Rückfahrkamera HD

Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40)

Scheibenwaschdüsen heizbar
Scheinwerfer LED
Seitenairbag vorn
Sensor Temperatur-/Scheibenbeschlagenerkennung
Sitze vorn elektr. verstellbar
Sitzheizung hinten
Sitzheizung vorn
Sonderlackierung Perl-Weiß
Sound-System Premium
Sprachsteuerungs-System
Subwoofer
Tagfahrlicht LED
Tempomat
Touchscreen-Farbdisplay (15,0 Zoll)
Wi-Fi on Board
Zentralverriegelung / Startanlage Keyless-Entry

Schäden

Tür vorne rechts: Kratzer
front right door scratch

Tür hinten rechts: Kratzer
Rear right door scratch

Stoßstange vorne: Kratzer
front bumper scratch

Stoßstange hinten: Kratzer
rear bumper scratch

Vorderrad links: Kratzer
Alloys scratched.

Besondere Hinweise

Die vorliegenden Bilder und Fahrzeugdaten wurden im Rahmen der Erstellung eines Gutachtens / Zustandsberichts von externen Gutachterorganisationen bzw. Dienstleistern erstellt. Bitte beachten Sie, dass diese Daten nicht von autoDATAexperts erhoben wurden und nicht den hohen Standards unserer verkaufsfördernden Fahrzeugbeschreibung entsprechen. Um Ihnen einheitliche und hochwertige Qualitätsstandards zu bieten und den Datensatz in verschiedenen Sprachen bereitstellen zu können, haben wir die Informationen sorgfältig aufbereitet und in unser System integriert.

Zusammenfassung

- ✓ Leder
- ✓ HU: 05/28
- ✓ Automatik



1. Hd

Bilder und Fahrzeugdaten stammen von einem externen Gutachten / Zustandsbericht und wurden von uns sorgfältig aufbereitet. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Rubrik „Besondere Hinweise“.


Grundbilder


















































Schadensbilder

Die auf unserer Website angegebenen Fahrzeugdaten werden aus externen Quellen, einschließlich der DAT-Datenbank, übernommen. Trotz sorgfältiger Prüfung können Abweichungen oder Unvollständigkeiten in den Informationen nicht ausgeschlossen werden. Da der technische Zustand des Fahrzeugs von uns nur bedingt geprüft wurde, übernehmen wir keine Haftung für den technischen Zustand. Wir empfehlen Ihnen ausdrücklich, die Fahrzeugdetails vor dem Kauf eigenständig zu überprüfen und vor Abfahrt einen unabhängigen Sicherheitscheck durchzuführen.