

Hyundai

HYUNDAI TUCSON (NX)(12.2020->) TREND LINE PLUS MILD-HYBRID 2WD MILD-HYBRID 110 KW (MOTOR 1,6 LTR. - 110 KW T-GDI) 5-TÜRIG

VIN: TMAJD81BGPJ355488



Beschreibung

Kennzeichen -	Zulassungsdatum 14/07/2023	Laufleistung 81156 km
Farbe Sunset Red / MIC	Jahr 2023	Polster -
Anzahl der Türen 5	Anzahl der Sitze 5	Generation -
Karosserietyp SUV	Fahrzeugtyp PKW	Hubraum 1598 cc
Getriebe Automatisch	Motortyp Verbrennung	Kraftstoff Benzin
Anzahl Gänge 7	Antriebsstrang Vorderradantrieb (FWD)	Max. Leistung 110 KW

Equipment

Standard

3. Bremsleuchte	Ablagetasche an Vordersitzlehnen	Airbag Beifahrerseite
Airbag Beifahrerseite abschaltbar	Airbag Fahrerseite	Dynamische Bremsleuchte
Alarmanlage	Ambiente-Beleuchtung	Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)
Anhängerkupplung Vorbereitung	Anti-Blockier-System (ABS)	Antriebsart: Frontantrieb
Audio-Navigationssystem	Zentralverriegelung inkl. Türverriegelung automatisch	Außenspiegel elektr. anklappbar
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide	Außenspiegel lackiert	Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
Bordcomputer	Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)	Dachreling
Dachspoiler	Digital Cockpit (Instrumentenanzeige digital)	Kombiinstrument digital mit Panorama-Display (Curved)
Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor	Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)	Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent	Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent	Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung
Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Abbiegefunktion (FCA-JT)	Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fahrradfahrererkennung (FCA-Cyc.)	Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
Fahrassistenz-System: Personenwarnung mit Bremsfunktion	Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)	Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion	Einparkhilfe vorn und hinten, akustisch und optisch mit selektiver Anzeige (APS Plus)	Fahrassistenz-System: Fahrprofilwahl
Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent	Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)	Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent
Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf	Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung mit Geschwindigkeits-Warnanzeige	Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
Fensterheber elektrisch vorn und hinten, mit Auf-/Ab-Automatik	Freisprechanlage Bluetooth	Frontscheibe Verbundglas
Füllstandsanzeige Scheibenwaschanlage	Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)	Gepäckraumbeleuchtung
Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum	Gepäckraumabdeckung / Rollo	Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit	Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic	Getränkehalter hinten

Abstandsregelung	Gurtstraffer	Heckleuchten LED
Getränkehalter vorn	Induktionsladeschale für mobile Endgeräte	Innenspiegel mit Abblendautomatik
Heckscheibe heizbar	Karosserie: 5-türig	Luftqualitäts-Überwachungssystem erweitert (Clean Zone Interior Package CZIP)
Isfix-Aufnahmen für Kindersitz	Kopfstützen hinten verstellbar	Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
Kopf-Airbag-System (Sideguard)	Lenkrad heizbar	Lenkrad mit Multifunktion
Lenkrad (4-Speichen)	Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar	Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten	Mittelarmlehne hinten	Mittelarmlehne vorn
Audi connect (Internetbasierende Dienste)	Nebelschlussleuchte	Parkbremse elektro-mechanisch
Motor 1,6 Ltr. - 110 kW T-GDI Mild-Hybrid	Radstand 2680 mm	Reifen-Reparaturkit
Radioempfang digital (DAB+)	Rückfahrkamera	Rücksitzlehne geteilt/klappbar
Reifendruck-Kontrollsystem	Schalt-/Wählhebelgriff Leder	Sensor Scheibenbeschlagenerkennung
Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire)	Scheinwerfer mit statischem Kurvenlicht	Matrix-LED-Scheinwerfer
Scheibenwischer mit Regensensor	Seitenairbag vorn	Seitenairbag vorn mitte (Interaktionsairbag)
Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	Servolenkung	Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor (an Lenksäule)
Service-System: Remote Services	Sitz vorn links elektr. verstellbar	Sitz vorn links höhenverstellbar
Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar	Sitzbezug / Polsterung: Stoff	Sitzheizung vorn
Sitz vorn rechts höhenverstellbar	Start-Stop-Knopf	Sonnenblende / Sonnenblenden mit Spiegel
Zentralverriegelung / Startanlage Keyless-Go	Start/Stop-Anlage	Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	Stoßfängerblende hinten unten, verchromt / geriffelt	Tagfahrlicht LED
Steckdose (12V-Anschluß) vorn	Türgriffe außen Wagenfarbe	Unterfahrschutz vorn und hinten (silber)
Control-Display mit Farbmonitor (10,2 Zoll)	USB-Schnittstelle vorn (2-fach)	Verglasung getönt
USB-Anschluss im Fond	Warnanlage für Sicherheitsgurte	Wegfahrsperr (elektronisch)
Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)	Wireless SmartLink	Zentralverriegelung mit Fernbedienung
Winter-Paket		

Optional

Mica-Lackierung

Bewertungsdetails

Bewertungsort
Flughafen Wien

Bewertungsdatum
13/05/2026

Versanddatum
20/05/2026

Mechanisch

Detected issues

Motor / Geräusch	✓ OK	Dichtheit	✓ OK
Abgasanlage / Klarheit	✓ OK		

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Füllflasche Nothilfekit / -	Fehlt	Ersetzen
002	Kompressor Nothilfekit / -	Fehlt	Ersetzen
003	Felge / Vorne Rechts	Kratzer	Smart Repair



004

Felge / Vorne Links

Kratzer

Smart Repair



005

Stoßfänger / Vorne

Kratzer

Lackieren



006

Kotflügel / Vorne Links

Kratzer

Lackieren



007

Türgriff Außen / Vorne Links

Kratzer

Lackieren



008

Türeinstieg / Vorne Links

Kratzer

Reparieren




009

Tür / Vorne Links

Delle

Smart Repair



010	Türeinstieg / Hinten Links	Delle	Reparieren
011	Kotflügel / Hinten Links	Kratzer	Akzeptabel
012	Heckklappe / Kofferraumtür / -	Delle	Reparieren
013	Stoßfänger / Hinten	Delle	Ersetzen
014	Reflektor / Hinten Rechts	Kratzer	Ersetzen
015	Stoßfänger / Hinten Rechts	Delle	Ersetzen
016	Kotflügel / Hinten Rechts	Delle	Smart Repair
017	Tür / Hinten Rechts	Kratzer	Reparieren



018

Türeinstieg / Hinten Rechts

Kratzer


Akzeptabel

019

Tür / Vorne Rechts

Kratzer

Lackieren



020

Außenspiegel elektrisch / Rechts

Kratzer

Akzeptabel




021

Zierleiste Dach / Rechts

Kratzer

Akzeptabel



022

Dachholm / Rechts

Kratzer

Lackieren



023

Motorhaube / -

Kratzer

Akzeptabel

Fehlteile/Zubehör

- Bedienungsanleitung
- Füllflasche NothilfeKIT
- Serviceheft

- Bordmappe
- Garantiebuch
- Sicherheitsweste

- Erste-Hilfe-Kit
- Kompressor Nothilfe
- Warndreieck

Hauptreifensatz

Vorne Links	KUMHO	235 / 50 / 19 / Winter	7 mm
Vorne Rechts	KUMHO	235 / 50 / 19 / Winter	7 mm
Hinten Links	BARUM	235 / 50 / 19 / Winter	7 mm
Hinten Rechts	BARUM	235 / 50 / 19 / Winter	7 mm

Kommentar

Bilder



Vorne Links



Links



Hinten Links




Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Hinterer Fahrgastraum



Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgastraum



Rechts



Vorne Rechte



Vorne



Laufleistung




Navigation



Vin



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Fehlteile/Zubehör / Bedienungsanleitung



Hauptreifensatz / Vorne Links



Hauptreifensatz / Vorne Rechts



Hauptreifensatz / Hinten Links



Hauptreifensatz / Hinten Rechts



Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Felge / Vorne Rechts / Kratzer




Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Felge / Vorne Links / Kratzer



Felge / Vorne Links / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Kotflügel / Vorne Links / Kratzer



Kotflügel / Vorne Links / Kratzer




Türgriff Außen / Vorne Links / Kratzer



Türgriff Außen / Vorne Links / Kratzer



Türeinstieg / Vorne Links / Kratzer



Türeinstieg / Vorne Links / Kratzer




Tür / Vorne Links / Delle



Tür / Vorne Links / Delle



Türeinstieg / Hinten Links / Delle



Türeinstieg / Hinten Links / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / - / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / - / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / - / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / - / Delle



Stoßfänger / Hinten / Delle



Stoßfänger / Hinten / Delle



Stoßfänger / Hinten / Delle




Reflektor / Hinten Rechts / Kratzer



Reflektor / Hinten Rechts / Kratzer




Stoßfänger / Hinten Rechts / Delle




Stoßfänger / Hinten Rechts / Delle



Stoßfänger / Hinten Rechts / Delle



Kotflügel / Hinten Rechts / Delle



Kotflügel / Hinten Rechts / Delle



Tür / Hinten Rechts / Kratzer



Tür / Hinten Rechts / Kratzer



Tür / Vorne Rechts / Kratzer



Tür / Vorne Rechts / Kratzer



Außenspiegel elektrisch / Rechts / Kratzer



Außenspiegel elektrisch / Rechts / Kratzer



Zierleiste Dach / Rechts / Kratzer



Zierleiste Dach / Rechts / Kratzer



Dachholm / Rechts / Kratzer



Dachholm / Rechts / Kratzer



Dachholm / Rechts / Kratzer



Dachholm / Rechts / Kratzer