DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation

PSA PEUGEOT CITROËN

Détails véhicule

VIN	VR3USHPY7 SJ613573	Date d'immatriculation	30/04/2025	Couleur	INCONNUE
Marque	PEUGEOT	Immatriculation	HD-019-HZ	Odometre	18 587 km
Modèle	2008 STYLE HYBRID 145 CH E-DCS6	Etat du véhicule	Conforme		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

Détails d'évaluation

Parc	VATRY MOSOLF










Eléments amovibles

Kit roue secours Complet	✓
Outillage de bord	✓
Plage arrière	✓


Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓

Pneumatiques

Goodyear 215/65/16 H Eté 5.4 mm

Goodyear 215/65/16 H Eté 5.4 mm



Goodyear 215/65/16 H Eté 5.9 mm

Goodyear 215/65/16 H Eté 5.4 mm

Dommages extérieurs

1

Elément	Enjoliveur 16'
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

2

Elément	Enjoliveur 16'
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Commentaires	-

3

Elément	Pare-choc complet
Position	Avant
Dommages	Rayure
Commentaires	-

4



Elément	Pare-brise
Position	-
Dommages	Eclat
Commentaires	-

5



Elément	Pavillon
Position	-
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

6



Elément	Montant de pavillon
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Commentaires	-

Autres dommages

7

Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Commentaires	-

Commentaires

PneuARG Goodyear 215/65/16 H 5.9 Mm
PneuAVG Goodyear 215/65/16 H 5.4 Mm
PneuARD Goodyear 215/65/16 H 5.4 Mm
PneuAVD Goodyear 215/65/16 H 5.4 Mm