


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VR3FRHNS6 RY605971	Erstzulassung	21.11.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	PEUGEOT	Kennzeichen		Laufleistung	12 503 km
Modell	308 3	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug	Vorschaden	
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten



Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✓
Bordwerkzeug	✓
Laderaumabdeckung	✓
Fußmatte HR	✓
Fußmatte HL	✓
Fußmatte VR	✓
Fußmatte VL	✓


Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Schlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓
Inspektion	✓
Betriebsanleitung	✗
Serviceheft	✗
Bordmappe komplett	✗
Ersatzschlüssel	✗

Reifen



Außenschäden

5		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	0,40	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	56,00€	Nettokosten	44,80€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				Pauschale	56,00€		

Innenschäden

1		Bauteil	Betriebsanleitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	10,00€
		Position		- Reparaturkosten	-	Nettokosten	10,00€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		

2		Bauteil	Serviceheft	Reparaturzeit	-	Teilekosten	10,01€
		Position		- Reparaturkosten	-	Nettokosten	10,01€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		

3		Bauteil	Bordmappe	Reparaturzeit	-	Teilekosten	10,00€
		Position		- Reparaturkosten	-	Nettokosten	10,00€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		

4		Bauteil	Ersatzschlüssel	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	270,66€
		Position		- Reparaturkosten	70,00€	Nettokosten	340,66€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto	415,47€
---------------------	----------------