




Matrícula:	0558-LLN	Kilometraje:	151274	Cliente:	Alphabet Spain
Bastidor:	VR1JCYHZRLY039352	Fecha de puesta en circulación:	14/12/2020	Lugar de peritaje:	P.I. GESTESA CALLE PLATA, S/N 28890 LOECHES Spain
Marca:	DS			Fecha de peritación:	20/04/2026 0:30:00
Modelo:	DS 7 CROSSBACK				
Versión:	7 Crossback BlueHDi DE 96kW (130CV) Auto. SO CHIC todoterreno 96kW 5P automática				
Carburante:	Diesel				
Tipo de carrocería:	Todocamino				
Caja:	Automático				
Caballos fiscales:					
Potencia KW:					
Categoría	Turismo				
Profundidad del perfil del neumático delantero izquierdo	6.0				
Profundidad del perfil del neumático delantero derecho	6.0				
Profundidad del perfil del neumático trasero izquierdo	6.0				
Profundidad del perfil del neumático trasero derecho	6.0				
Tamaño de la neumática DEL IZ	235/50 R 19 103 V				
Tamaño del neumático DEL DER	235/50 R 19 103 V				
Tamaño del neumático TRAS IZ	235/50 R 19 103 V				
Tamaño del neumático TRAS DER	235/50 R 19 103 V				
Tipo de neumático delantero izquierdo	Verano	Neumáticos de verano: 235/50/19/103 V DELIZQ Goodyear: 6 mm - TRASIZQ Goodyear: 6 mm DELDER Goodyear: 6 mm - TRASDER Goodyear: 6 mm			
Tipo de neumático delantero derecho	Verano				
Tipo de neumático trasero izquierdo	Verano				
Tipo de neumático trasero derecho	Verano				
Marca del neumático Del Iz	259				
Marca del neumático Del Dcha	259				
Marca de neumático Tras Iz	259				

Marca del
neumático Tras
Dcha

259





Lista de equipamientos presentes:

Manual de instrucciones	Sí	¿Luz indicadora (mantenimiento, contaminación, etc...)?	No	GPS Gran pantalla color	Sí
Libreta de mantenimiento	Sí		Lunas eléctricas DEL	Sí	
Encendido Motor	Sí		Lunas eléctricas TRAS	Sí	
Baterías en funcionamiento	Sí		Regulador de velocidad	Sí	
Vehículo rodando	Sí		Volante multifunciones	Sí	
Núm asientos	5		Volante de cuero	Sí	
Núm reposacabezas	5		Reposabrazos central DEL	Sí	
Núm llaves	2		Bandeja de maletero	Sí	
Núm llaves mando a distancia	2		Sistema de freno DEL	Sí	
Color carrocería	Gris Oscuro		Radar parking TRAS	Sí	
Llantas de verano	Aluminio		Radio multimedia	Sí	
Rueda de repuesto	Sí		Tipo de climatizador	Climatizador autom.	
Gato	Sí		Documento de matriculación	Sí	
Ficha Técnica	Sí				
Categoría	Turismo				
Segmento	Segmento 05				

Ubicación	Type	Tipo de reparación
Llanta aluminio Tras Iz Bicolor/policroma	Rayado	Importe



Puerta Tras Iz

Rayado

Reparar + Pintar



Puerta Delant Iz Rayado Reparar + Pintar



Llanta aluminio Del Iz Rayado Importe Bicolor/policroma



Moldura Aleta DEL IZ Rayado Pintar



Moldura Parachoques Del Iz Falta Reemplazar



Paragolpes Delantero Rayado Reparar + Pintar



Llanta aluminio Del Dr Rayado Importe Bicolor/policroma



Puerta Delant Dr Rayado Reparar + Pintar



Puerta Tras Dr

Rayado

Reparar + Pintar



Embellecedor Aleta Tras DR

Rayado

Pintar



Llanta aluminio Tras Dr Bicolor/policroma

Rayado

Importe



Aleta Tras Dr

Abolladuras

Reparar + Pintar



Paragolpes Tras

Rayado

Reparar + Pintar



Moldura Parachoques Tras Ctro

Rayado

Reparar + Pintar



Neumáticos

Sin Daños

Control



https://www4.macadam.eu:443/Manager/SinglePage/Report17Pdf_OLD?assessmentFileId=e%3dnc%3d%3dk3LKc92Mwxo%2fv0QAFy%2bisN%2bQIDR%2fl07cNHxAgMdjPeY%3d&language=es-ES