

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VR7ARHNSS PL070418	Erstzulassung	06.03.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	CITROEN	Kennzeichen		Laufleistung	34 261 km
Modell	C5 Aircross Hybrid 136 e-DSC6 MAX	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz



Lose Teile



Nothilfekit Reserverad	✓
Hutablage	✓
Fußmatte HR	✓
Fußmatte HL	✓
Fußmatte VR	✓
Fußmatte VL	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓
Inspektion	✓
Bordmappe komplett	✗

Reifen

Winter Kit

Falken 205/55/19 V Winterreifen 4.0 mm		Falken 205/55/19 V Winterreifen 4.0 mm	
Falken 205/55/19 V Winterreifen 5.0 mm		Falken 205/55/19 V Winterreifen 5.0 mm	

Außenschäden

2		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		

DEKRA Automotive Solutions

3		Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
4		Bauteil	Windschutzscheibe	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
5		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Hinten	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
6		Bauteil	Tür	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne Links	Reparaturkosten	-	Nettokosten	135,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	0,90		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	135,00€		
				Pauschale	135,00€		
7		Bauteil	Alufelge 19"	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	-
		Position	Vorne Links	Reparaturkosten	70,00€	Nettokosten	190,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	0,80		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	120,00€		
				Pauschale	190,00€		
8		Bauteil	Tür	Reparaturzeit	0,90	Teilekosten	-
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	126,00€	Nettokosten	126,00€
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				Pauschale	126,00€		
9		Bauteil	Alufelge 19"	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	-
		Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	70,00€	Nettokosten	190,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	0,80		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	120,00€		
				Pauschale	190,00€		

Innenschäden

DEKRA Automotive Solutions

1		Bauteil	Bordmappe komplett	Reparaturzeit	-	Teilekosten	20,00€
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	20,00€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		

Sonstiges

10		Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	127,50€
		Beschreibung	-	Lackierungszeit	1,00		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	150,00€		
				Pauschale	-		

Anmerkungen

kfz ist nass und verschmutzt

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto 788,50€