Ficha del vehículo | Mantenimientos | Siniestros | Peritaciones

VOLKSWAGEN TIGUAN R-Line 1.4 TSI eHybrid 180kW (245CV) DSG 5 Puertas

Tipo de vehículo	Todo Terreno
Carrocería	todoterreno
Color	Negro profundo (efecto perla)
Núm. Puertas	0
Potencia	N/D
Cilindrada	1.395 cm^3
Motor	Híbrido
Fecha	08/07/2022
Kilómetros	89.914
Matrícula	5952LZC
Bastidor	WVGZZZ5NZNW405001



Accesorios Extras:
Cable de carga Modo 3 Tipo 2, 32A
Hola Confort R-Line
Paquete Lanzamiento R-Line
Pintura efecto perla Negro Profundo

Equipamiento de serie:
ALD Automotive no se responsabiliza de los posibles faltantes del vehiculo como triángulos de señalización, chalecos de seguridad reflectantes, juego de lámparas... Siendo obligación del comprador revisar dichos elementos, así como responsabilidad del cliente/conductor la obligación de llevarlos en el vehiculo.
La garantía se aplica desde la fecha de matriculación
2 elevalunas electr. trasero de un solo toque
2 elevalunas electr. trasero de un solo toque
2 frenos de disco ventilados
2 reposacabezas traseros
3 plazas traseras
3 reposacabezas traseros
3 zonas de climatización
4 frenos de disco
5 plazas
8 altavoces
Abs
Airbag conductor
Airbag de rodilla
Airbag en delantero y trasero
Airbag lateral: delantero
Airbag para la cabeza delantero y trasero
Airbag pasajero
Aire acondicionado
Ajuste log. manual
Alerta cambio de carril
Alfombrillas
Anclajes isofix
Apertura compartimiento motor
Apertura remota maletero
Apoyabrazos central delantero
Apoyabrazos trasero
Arranque en pendiente
Asiento conductor tipo individual
Asiento conductor tipo individual
Asientos 2+3
Autonomía
Bandeja trasera
Banqueta abatible no (fija)
Bluetooth
Bombilla LED
Botón de arranque
Capacidad del compartimiento de carga
Compartimento bajo asiento acompañante
Compartimento bajo asiento conductor
Compartimento refrigerado en guantera
Conex. disp ext. de entretenimiento
Consola en suelo
Consumo instantáneo
Consumo medio
Control
Control climatización digital
Control climatización en asientos delanteros/traseros
Control climatización en conductor/acompañante
Control de crucero
Control de estabilidad
Control de estabilidad del remolque
Control electrónico de tracción
Control remoto audio en el volante
Controles digitales
Controles navegador pantalla táctil

Conx. usb
Cristales oscurecidos en lateral trasero
Cristales oscurecidos en trasero
Cuentarrevoluciones
Desactivación airbag pasajero
Direc. asistida dependiente velocidad
Direc. asistida tipo eléctrico
Dirección asistida
Distribución electrónica de frenada
Elevalunas eléctricos delanteros
Elevalunas eléctricos incluidos
Elevalunas eléctricos traseros
Enc. aut. de luces de emergencia
Encendido diurno automático
Espejo de cortesía para acompañante
Espejo de cortesía para conductor
Espejo interior antideslumbrante auto.
Faros
Faros activo
Faros ajuste en altura automático
Faros con sensor de luz ambiental
Filtro de carbón activo
Filtro de polen
Freno mano electrónico
Frenos regenerativos
Fuente de información navegador tarjeta SD
Funcionamiento control remoto
Hasta las ventanas asientos montados 0,476 m3
Indicador baja presión neumáticos
Información navegador 3D
Inserciones de color brillante en consola central
Inserciones de color brillante en puertas
Inserciones de color brillante en tablero
Lavafaros
Lavaparabrisas calentable
Lente elipsoidal
Limpialuneta trasera intermitente
Luces de cortesía delante
Luces de cortesía trasero
Luces laterales maniobras/de bordillo
Luces LED: faros
Luces LED: G
Luneta trasera tipo fija
Navegador
Número ajustes térmicos 0
Ordenador de viaje
Pintura perlada
Pomo de la palanca en aluminio y cuero
Pre-equipo de teléfono
Radio FM
Rds
Reconocimiento señales de tráfico
Regulable en altura manual
Regulación lumbar manual
Rep. ajust. en altura en asientos delanteros
Rep. ajust. en altura en asientos traseros
Reposacabezas en asientos delanteros
Reposacabezas en asientos traseros
Respaldo abatible 40/20/40
Retrovisores con intermitente
Retrovisores eléctricos
Retrovisores pintado carrocería
Retrovisores térmicos
Segunda fila orientación delantero
Sensor de adelantamiento
Sensor de lluvia
Sensores de distancia
Sensores distancia aparcamiento trasero
Sensores traseros tipo radar y cámara
Servocierre del maletero
Sistema de alarma colisión
Sistema de servofreno de emergencia
Sistema de ventilación
Situado en conductor
Sujeción de carga
Sujetavasos en asientos delanteros
Sujetavasos en asientos traseros

Documentación:

Peritación

Ficha Técnica

Descargar Fotos Comercial

Reportaje Comercial

Fotografías:





















10:49
19.5 °C
P
READY
Servicio de aceite e inspección en 200 km
0
km/h
89914 km



96.8 MHz FM
Eco






5952 LZG
004501 Paragolpes delantero Pintado


5952
004501 Paragolpes delantero Pintado


004501 Paragolpes delantero Pintado



00070301 Carcasa Espejo retrovisor Izq. Pintado


00070201 Carcasa Espejo retrovisor Izq. Pintado


000901 Puerta delantera Izq.


000901 Puerta delantera Izq.


0010001 Moldura puerta dlte Izq. Pintada


0010101 Moldura puerta trase Izq. Pintada


001601 Aleta trasera Izq.


001601 Aleta trasera Izq.




TIGUAN
5952 LZC








SCORPION
PIRELLI


SCORPION
PIRELLI




00530 Puerta trasera Dch.


00370301 Carcasa Espejo retrovisor Dch. Pintado


00370301 Carcasa Espejo retrovisor Dch. Pintado


003901 Aleta delantera Dch.


003901 Aleta delantera Dch.


003901 Aleta delantera Dch.


004901 Llanta Dch Dch. Aluminio


004901 Llanta Dch Dch. Aluminio


109105 Kit antipinchazos


102802 Volante


102802 Volante


102802 Volante