MACADAM








ALFA ROMEO Stelvio: 7888-LZL

Vinnumber:	**ZARPAGBX4N7D52634**	Versionname:	**2.2 Diesel 118kW (160cv) SUPER RWD todoterreno 118kW 5P automática**
First Registrationdate:	**28/07/2022**	Fiscalpower:	
Expertise Mileage:	**242547**	Power Kw:	
Bodytype:	**SUV**	Body colour	**Dark Grey**
Gearbox:	**Automatic**	Type of rims (mounted)	**Aluminium**
Transmission:			
Fueltype:	**Diesel**		
Engine functioning	**Yes**		
Battery functioning	**Yes**		
Vehicle running	**Yes**		
Number of seats	**5**		
Number head rests	**5**		
Type of rims (mounted)	**Aluminium**		
Certificate of Conformity	**Yes**		
Category	**Passenger Car**		
Registration Certificate Car (BE)	**Yes**		

Options

Number of keys total	**2**	Central consol F	
Number keys remote	**2**	Luggage cover	
GPS big screen color		Headlights Xenon/LED/Laser	
Windows electric F		Headlight sprinkler	
Windows electric R		Front parking sensors	
Cruise Control		Rear parking sensors	
Steering wheel multifunctional			
Steering wheel leather			
Radio multimedia			
Type of climate control	**Autom climate control**		

Tyres

Summer tyres:	**235/60/18/103 W**			
	Fr.L.	**Goodyear: 3 mm**	Fr.R.	**Goodyear: 3 mm**
	Re.L.	**Goodyear: 4 mm**	Re.R.	**Goodyear: 4 mm**

Tyre profile depth FL	**3.0**
Tyre profile depth FR	**3.0**
Tyre profile depth RL	**4.0**
Tyre profile depth RR	**4.0**
Tyre size FL	**235/60 R 18 103 W**
Tyre size FR	**235/60 R 18 103 W**
Tyre size RL	**235/60 R 18 103 W**
Tyre size RR	**235/60 R 18 103 W**
Tyre type FL	**Summer**
Tyre type FR	**Summer**
Tyre type RL	**Summer**
Tyre type RR	**Summer**
Tyre make FL	**259**
Tyre make FR	**259**
Tyre make RL	**259**
Tyre make RR	**259**

Assistance equipment

Repair kit	**Yes**

Interior, Dirty, Cleaning




Boot lid covering R, Scratch(es), Repair/replace (lump sum)




Outer backrest protection L, Scratch(es), Repair/replace (lump sum)




Outside rear-view mirror L, complete, Scratch(es), Repair and paint (complete)




Door FL, Scratch(es), Repair and paint (complete)




Alloy rim RL, Scratch(es), Repair/replace (lump sum)




Bumper F, Scratch(es), Repair and paint (complete)




Bumper moulding FR, Missing, Replace




Door RR, Scratch(es), Repair and paint (complete)




Outside rear-view mirror R, complete, Broken, Repair and paint (complete)




Wing FR, Scratch(es), Repair and paint (complete)




Fender moulding FR, Scratch(es), Repair and paint (complete)




Bumper R, Dent(s) and scratch(es), Repair and paint (complete)






Tailgate / Boot, Scratch(es), Repair and paint (complete)




Reflector, Broken, Replace




Bumper moulding R, Scratch(es), Repair and paint (complete)




Tyres, No damage, Check










Bodywork, Glue residues, Sticker removal small




ALPHABET

Datos del vehículo

Marca	ALFA ROMEO	Matrícula	7888-LZL
Modelo	Stelvio	VIN	ZARPAGBX4N7D52634
Versión	2.2 Diesel 118kW (160cv) SUPER RWD todoterreno 118kW 5P automática		

Histórico

Fecha	Descripción	Kilómetros	Taller
19/11/2024	Rev. 120.000 kms	12609	AUTOMOVILES CERVERA S.A.
08/05/2023	Rev. 40.000 kms	38600	AUTOMOVILES CERVERA S.A.
16/05/2023	Alineado, Sustitución	39212	Euromaster Tecnesa- Ávila
26/10/2023	Paragolpes delantero	58665	RUBEN GARCIA LOPEZ
29/09/2023	Paragolpes delantero	58665	RUBEN GARCIA LOPEZ
07/10/2023	Rev. 60.000 kms	59130	AUTOMOVILES CERVERA S.A.
11/10/2023	Pastillas delanteras	59135	AUTOMOVILES CERVERA S.A.
29/12/2023	Pastillas delanteras	66686	CERVERA SPORT S.L.
18/03/2024	Rev. 80.000 kms	80497	AUTOMOVILES CERVERA S.A.
20/07/2024	Pinchazo+Equilibrado	100543	SOLEDAD
05/08/2024	Rev. 100.000 kms	102497	AUTOMOVILES CERVERA S.A.
26/08/2024	Kit Distribución	106232	CERVERA SPORT S.L.
24/09/2024	Sustitución	108001	RUBBER VULK SPAIN S.L

Fecha	Descripción	Kilómetros	Taller
20/11/2024	Escobillas Limpiaparabrisas, Pastillas delanteras	120609	AUTOMOVILES CERVERA S.A.
24/02/2025	Rev. 140.000 kms	142599	AUTOMOVILES CERVERA S.A.
09/06/2025	Rev. 160.000 kms	161169	AUTOMOVILES CERVERA S.A.
08/09/2025	Aceite motor - Precio litro pactado, Arandela tapón cárter aceite, Filtro aceite, Filtro aire - Nueva, Filtro antipolen - CARBON ACTIVO - Nueva, Filtro combustible - Nueva, Sustituir Aceite-filtro, Sustituir Filtro aire, Sustituir Filtro antipolen, Sustituir Filtro combustible, Tasa de gestión de aceites usados	180847	AUTOMOVILES CERVERA S.A.
18/09/2025	Ecotasa - N2, Goodyear / 235/60R18 103W EAG F1 ASY 5 MO, Sustitucion y kit de montaje	182407	RUBBER VULK SPAIN S.L.
19/09/2025	Pastillas freno dl - Nueva, Sustituir Pastillas freno dl	188122	AUTOMOVILES CERVERA S.A.
12/12/2025	Aceite motor - Precio litro pactado, Anticongelante - CUNA - Nueva, Arandela tapón cárter aceite, Correa accesorios, Desmontar y montar Rodamiento inf correa distrib, Desmontar y montar Rodamiento sup correa distrib, Desmontar y montar Rodamiento tensor correa dist, Filtro antipolen - PRIME - Nueva, Jgo distribución-bomba agua, Serv inspección 200000 KM, Sustituir Aceite motor, Sustituir Anticongelante, Sustituir Jgo distribución, Sustituir Jgo distribución-bomba agua, Tasa de gestión de aceites usados	199450	AUTOMOVILES CERVERA S.A.
08/01/2026	Másticos, Sustituir Másticos, Sustituir Válvula EGR, Verificar Diagnosis, Válvula EGR	199823	AUTOMOVILES CERVERA S.A.
06/04/2026	Aceite motor - - - ALP 2, Arandela tapón cárter aceite, Brazo-escobilla limpialuna tr, Filtro aceite, Filtro antipolen - PRIME - Nueva, Jgo escobillas limpia, Líquido frenos, Líquido lavaparabrisas, Serv inspección 220000 KM, Sustituir Aceite motor / Sustituir Filtro aceite, Sustituir Brazo-escobilla limpialuna tr, Sustituir Escobillas limpiaparabrisas, Sustituir Filtro antipolen, Sustituir Líquido frenos, Sustituir Líquido lavaparabrisas, Tasa de gestión de aceites usados	220240	AUTOMOVILES CERVERA S.A.
08/05/2026	Ecotasa - N2, Goodyear / 235/60R18 103W EAG F1 ASY 5 MO, Sustitucion y kit de montaje	228584	AUTO NEUMAN S.L.
29/07/2026	Aceite motor - 00W20 OEM, Arandela / tapón cárter, Correa accesorios, Correa distribución, Filtro aceite, Filtro aire, Filtro antipolen - BOSCH, Filtro combustible, Importe de pago por uso, Serv inspección 240000 KM, Serv inspección aceite, Sustituir Aceite motor / Sustituir Filtro aceite, Sustituir Correa distribución, Sustituir Serv inspección aceite, Tasa de gestión de aceites usados	242337	PADICAR S.L.