



Zustandsbericht

Protokollnummer: 46632380
Auftrags-Nr / Referenz: 20846696
Besichtigungsdatum: 15.07.2026

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Tesla Model 3 RWD Hinterradantrieb		
Kennzeichen		Fahrgestellnummer	LRW3E7FS8PC877504
Erstzulassung	17.07.2023	Laufleistung (abgelesen)	84.120 km
HSN/TSN	1480 / AAZ 00186	Kraftstoffart	Elektro
Fahrzeugart	PKW Limousine	Antriebsart	Heckantrieb
Schadstoffklasse	2017/1151	Getriebe / Anzahl Gänge	Direktantrieb
Farbe	Weiß Metallic	Besichtigungszustand	ausreichend
Leistung	88 kW	Nächste HU	07/2026
Wartungsheft / Nachweis	digitaler Nachweis / vollständig	Restlauf bis Service	8.000 km
Letzte Wartung		Polsterart	Leder
Vorschaden	Keine Feststellbar	Polsterfarbe	Schwarz
Nachlackierung	Keine Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	2.149 kg
Dokumente	ZB vorhanden	Anzahl Halter	1
Schlüssel soll/ist	3/3	Anzahl Sitze / Türen	5 / 5
Vertragsnummer	52097153	Re-Import	Nein

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	235/45 R18 98W	Winterreifen auf Leichtmetall	Pirelli	4mm / 4mm	n.i.O.
2	235/45 R18 98W	Winterreifen auf Leichtmetall	Pirelli	5mm / 5mm	n.i.O.

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	235/45 R18 98V	Sommerreifen auf Leichtmetall	Michelin	4mm / 4mm	n.i.O.
2	235/45 R18 98V	Sommerreifen auf Leichtmetall	Michelin	5mm / 5mm	n.i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
Airbags Sechs Airbags: Fahrer-und Beifahrerseite, Seitenairbags und Vorhangairbags
Aktive Sicherheitstechnologien einschließlich Aufprallvermeidungsfunktion und Notbremsautomatik
Antiblockiersystem (ABS)
Autopilot Ermöglicht automatisches Lenken, Beschleunigen und Bremsen unter Berücksichtigung von Fahrzeugen und Fußgängern auf seiner Spur.
Außenspiegel elektrisch anklappbar mit Memoryfunktion beheizbar und Automatisch abblendend



Bezeichnung
Bordmonitor mit 15-Zoll Touchscreen Mit Zugriff auf sämtliche Funktionen sowie: -FM-Radio und Bluetooth-Konnektivität, Internetradio und On-Demand-Radio sowie Streaming über Premium Connectivity -Navigation mit Intelligenter Routenführung und Verkehrsflussanzeige -Personalisierte Betriebseinstellungen und Innenraum-Steuerfunktionen des Fahrzeugs -Steuerung der Zweizonen-Klimaanlage
Bremsleuchte, drittes
Elektronische Stabilitäts- und Traktionskontrolle
Getriebe: Eingangsgetriebe mit starrem Gang
Getöntes Glasdach mit UV- und Infrarot-Schutzschicht
Heckscheibe beheizt
Individuelle Fahrerprofile
Innendekor Holz
Innenraum in Schwarz mit Synthetic Sitzbezug in schwarz (Lederoptik)
Internet-Browser und Internet-Streaming für Musik und Medien
Klimaanlage mit Zweizonen-Temperatureinstellung
Kopfstützen vorne (2)
Lackierung: Tesla Mehrschichtlack, Pearl White
LED-Nebelscheinwerfer
Mittelkonsole mit Staufächern, 4 USB-Anschlüssen und Dockingstation für 2 Mobiltelefone
Musik & Medien über Bluetooth mit DAB Radio
Navigation: Standard-Navigationssystem und Karten
Panorama-Glasdach Getönt mit UV- und Infrarotschutz
Räder: 18-Zoll Aero-Felgen Mit Bereifung 235/45 R18
Räder: Reifendruckkontrollsystem aktiv mit TPMS Sensoren
Schlüsselloser Zugang
Servolenkung Elektronische Parameter-Servolenkung mit Zahnstangen-Lenkgetriebe und variabler Übersetzung
Sitze: Beheizte Rücksitze
Sitze: Elektrische verstellbare (12-fach) Vordersitze mit Sitzheizung Memoryfunktion und Fahrprofilspeicher
Sitze: Rücksitze 60/40 umklappbar
Sprachgesteuerte Funktionen
Upgrade-Audiosystem-Klangfeldprozessor
Wegfahrsperre

Sonderausstattung

Bezeichnung
Anhängerkupplung Anhängerkupplung aus hochfestem Stahl mit abnehmbarem Kugelkopf Anhängelast bis zu 1.000 kg
Räder: 18-Zoll Winterrädersatz mit Pirelli Reifen

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Ausrüstung	Fahrzeugschlüssel (2 Schlüsselkarten ohne Funktion) - Funktion / Zulässigkeit - einstellen/justieren
2	Schweller rechts	Schweller - Delle(n) - sanft instandsetzen
3	Sonstiges	Fahrzeug - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren
4	Rad/Reifen	Reifen hinten - beschädigt - erneuern
5	Rad/Reifen	Reifen vorn links - beschädigt - erneuern
6	2.Radsatz	1 Leichtmetallfelge - beschädigt - Wertminderung
7	2.Radsatz	1 Leichtmetallfelge - beschädigt - Wertminderung
8	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Wertminderung
9	2.Radsatz	1 Leichtmetallfelge - beschädigt - erneuern
10	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - erneuern
11	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - erneuern
12	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern
13	Bremsanlage	Bremsscheiben hinten - Korrosion - erneuern
14	Tür vorn links	Tür - Kratzer - lackieren
15	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
16	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - beschädigt - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Fehlteile

Fehlteil
2.Radsatz - Radblendensatz komplett
Ausrüstung - Ladekabel
Summe (netto)

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
Keine feststellbar		

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

**Besichtigungsbedingungen:**

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.

Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Laderaum



Abbildung 6: Motorraum



Abbildung 7: FIN



Abbildung 8: Innenraum vorne




Abbildung 9: Kombiinstrument




Abbildung 10: Laufleistung




Abbildung 11: Instrumententafel




Abbildung 12: Zulassungsdocument(e)



Abbildung 13: Innenraum hinten



Abbildung 14: Montierte Bereifung



Abbildung 15: Montierte Bereifung



Abbildung 16: Montierte Bereifung



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #2: Schweller rechts: Schweller - Delle(n) - sanft instandsetzen




Beschädigung #2: Schweller rechts: Schweller - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #3: Sonstiges: Fahrzeug - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren



Beschädigung #3: Sonstiges: Fahrzeug - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren



Beschädigung #3: Sonstiges: Fahrzeug - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren



Beschädigung #3: Sonstiges: Fahrzeug - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren



Beschädigung #3: Sonstiges: Fahrzeug - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren



Beschädigung #3: Sonstiges: Fahrzeug - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Reifen hinten - beschädigt - erneuern



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Reifen hinten - beschädigt - erneuern



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Reifen vorn links - beschädigt - erneuern



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Reifen vorn links - beschädigt - erneuern



Beschädigung #6: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung #6: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung #7: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung #7: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung #8: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt... verschürft - Wertminderung



Beschädigung #8: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #9: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - beschädigt - erneuern



Beschädigung #9: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - beschädigt - erneuern



Beschädigung #10: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #10: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #10: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #10: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #11: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #11: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #12: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #12: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #13: Bremsanlage: Bremsscheiben hinten - Korrosion - erneuern



Beschädigung #13: Bremsanlage: Bremsscheiben hinten - Korrosion - erneuern



Beschädigung #13: Bremsanlage: Bremsscheiben hinten - Korrosion - erneuern



Beschädigung #13: Bremsanlage: Bremsscheiben hinten - Korrosion - erneuern



Beschädigung #14: Tür vorn links: Tür - Kratzer - lackieren



Beschädigung #14: Tür vorn links: Tür - Kratzer - lackieren



Beschädigung #15: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #15: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #15: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #15: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #16: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - beschädigt - erneuern



Beschädigung #16: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - beschädigt - erneuern



Beschädigung #16: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - beschädigt - erneuern



Beschädigung #16: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - beschädigt - erneuern



Beschädigung #16: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - beschädigt - erneuern