

Ford

FORD TRANSIT PRITSCH (TTS)(2019->) 350 L3 (HD) EINZELKABINE TREND MOTOR 2,0 LTR. - 96 KW TDCI KAT PRITSCH STANDARD

VIN: WF0AXXTTRANM61934



Beschreibung

Kennzeichen	Zulassungsdatum	Laufleistung
	23/03/2023	129625 km
Farbe	Jahr	Polster
Frost-Weiß	2019	-
Anzahl der Türen	Anzahl der Sitze	Generation
2	-	-
Hubraum	Getriebe	Motortyp
1995 cc	Schaltgetriebe	Verbrennung
Kraftstoff	Anzahl Gänge	Antriebsstrang
Diesel	6	Hinterradantrieb (RWD)
Max. Leistung		
96 KW		

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Türdichtung / Hinten Links	Gebrochen	Ersetzen
			
002	Türdichtung / Hinten Rechts	Gebrochen	Ersetzen
			
003	Laderaum / Hinten	Kratzer	Akzeptabel



004	Seitenwand / Links	Beklebt	Akzeptabel
005	Seitenwand / Rechts	Beklebt	Akzeptabel
006	Serviceheft / -	Fehlt	Ersetzen
007	Kompressor Nothilfekit / -	Fehlt	Ersetzen



008	Warnleuchte Inspektion	Fehlt	Ausführen
-----	------------------------	-------	-----------



009	Warnleuchte Inspektion	Fehlt	Ausführen
-----	------------------------	-------	-----------



010	Warnleuchte Inspektion	Fehlt	Ausführen
-----	------------------------	-------	-----------



011	Warnleuchte Motor	Defekt	Prüfen
-----	-------------------	--------	--------



012	Warnleuchte Adblue	Zu wenig	Überholen
-----	--------------------	----------	-----------



013

Türdichtung / Vorne Links

Fehlt

Ersetzen



014

Geräuschdämmung Motorhaube / -

Gebrochen

Ersetzen



015

Abdeckung incl Schlauchhülle / -

Fehlt

Reparieren



Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- ☐ Bordmappe
 ☐ Ersatzrad
 ☒ Füllflasche Nothilfekit
- ☐ Hutablage
 ☐ In-Car-Werkzeuge
 ☐ Kompressor Nothilfe
- ☐ Laderaumabdeckung
 ☐ Langsamladungskabel (Type 2, Mode 2)
 ☐ Pannenset
- ☐ Schnellladungskabel (Type 2, Mode 3)
 ☐ Serviceheft
 ☐ Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	CST	235 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	7 mm
Vorne Rechts	CST	235 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	7 mm
Hinten Links	CONTINENTAL	235 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	7 mm
Hinten Rechts	CONTINENTAL	235 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	7 mm

Kommentar

Dach Bilder nicht möglich Fzg zu hoch

Bilder



Vorne Links



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung



Navigation



Vin



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Fehlteile/Zubehör / Füllflasche NothilfeKIT



Fehlteile/Zubehör / Füllflasche NothilfeKIT



Türdichtung / Hinten Links / Gebrochen



Türdichtung / Hinten Links / Gebrochen



Türdichtung / Hinten Rechts / Gebrochen



Türdichtung / Hinten Rechts / Gebrochen



Laderaum / Hinten / Kratzer



Laderaum / Hinten / Kratzer



Kompressor Nothilfekit / - / Fehlt



Kompressor Nothilfekit / - / Fehlt



Warnleuchte Inspektion / Fehlt



Warnleuchte Inspektion / Fehlt



Warnleuchte Inspektion / Fehlt




Warnleuchte Inspektion / Fehlt



Warnleuchte Inspektion / Fehlt



Warnleuchte Inspektion / Fehlt




Warnleuchte Inspektion / Fehlt




Warnleuchte Inspektion / Fehlt



Warnleuchte Inspektion / Fehlt



Warnleuchte Motor / Defekt



Warnleuchte Adblue / Zu wenig



Türdichtung / Vorne Links / Fehlt



Türdichtung / Vorne Links / Fehlt



Geräuschdämmung Motorhaube / - / Gebrochen



Geräuschdämmung Motorhaube / - / Gebrochen



Abdeckung incl Schlauchhülle / - / Fehlt



Abdeckung incl Schlauchhülle / - / Fehlt