

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002299409
Besichtigt am: 04.02.2026 14:55
Berichts-Nr: 9982788
FIN: WAUZZZF29PN053865

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Audi
Modell:	A6
HSN / TSN:	0588 / BVX
Erstzulassungsdatum:	13.03.2023
Laufleistung:	47.396 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Manhattangrau Metallic
Farbe Dach:	Manhattangrau Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	195 kW (266 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Leder
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/mondsilber
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	03.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	12.700 KM

» Fahrzeugausstattung

4 Zyl.Ottomotor 2,0L Aggr. 06N.B 888evo4	Dekoreinlagen Aluminium Fragment
4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze	design
4-Zonen-Komfortklimaautomatik	Digitaler Radioempfang
4-Zylinder-Ottomotor 2,0 L/195 KW (16V) Turbo FSI, homogen GM: TA2/TT6/T57/T2B/T3V/T4H/T1F/T3J/T4E	Doppelton-Signalhorn
Abgaskonzept, EU6 AP	Einbauteile f.4 Zyl.Motore
Ablagepaket	Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorne und hinten
Abwicklung Serie	Entfall Modellbezeichnung und Leistungs-/Technologie-Schriftzug
Adaptive Scheibenwischer mit integrierten Waschdüsen	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Adaptiver Fahrassistent mit Notfallassistent	Fahrzeugklassen-Differenzierung-4K0/4KA-
Adaptiver Geschwindigkeitsassistent mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Effizienz-, Ausweich- und Abbiegeassistent	Federung Standard
Airbags vorn, Beifahrerairbag deaktivierbar	Fernlichtassistent
Ambiente-Lichtpaket	Fertigungsablauf Standard
Anhängevorrichtung	Folienbeklebung
Assistenzpaket Tour	Frontantrieb
Audi AG	Frontscheibe in Wärmeschutzverglasung
Audi connect Navigation & Infotainment	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control	Fußhebelwerk "Standard"
Audi drive select	Fußmatten vorn und hinten
Audi music interface	Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend
Audi phone box	Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage
Audi pre sense basic	Gewichtsbereich 20 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Audi pre sense front	Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 9
Audi Soundsystem	Glanzpaket
Audi virtual cockpit plus	Head-up-Display
Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch	Heckblende (ECE)
Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend	Heckscheibe, hintere Tür- und Seitenscheiben in Klarglas
Außenspiegel links, asphärisch	Heckspoiler
Außenspiegel rechts, asphärisch	Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Batterie 380A (68Ah)	Instrumententafel und Türverkleidung zweiteilig ein-/mehrfarbig
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Interieurelemente oben in Kunstleder
Bedientasten schwarz matt	Kältemittel R1234yf
Betriebserlaubnis Nachtrag	Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung
Bordliteratur in Deutsch	Kein Selbstabholer
Bordwerkzeug	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Businesspaket	Keine Aktionsausführung
Dachhimmel in Stoff in spezifischer Farbe	Kennzeichenträger vorn
Dachreling in Aluminium	Kindersicherheits-Paket
Datenmodul Europa	Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz
	Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze

Komfortmittellarmlehne vorn	Ohne Ladekabel Mode 3 für öffentliches Laden (AC)
Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Gepäckraumentriegelung	Ohne Lederteilumfang
Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Gepäckraumentriegelung, ohne Safelock	Ohne Luftqualität-Paket
Kraftstoffbehälter	Ohne Multimedia" im Fahrzeug
Kraftstoffsystem Otto-Direkteinspritzung(FSI)	Ohne Nachtsichtsystem
Ladeboden	Ohne Netzkabel für Industriestecker für das e-tron Ladesystem
Ländergruppe A	Ohne Parkassistent / Garagenpilot
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Leder/Kunstleder mono.pur 550-Kombination	Ohne Schriftzugsatz (ohne Typbezeichnung)
Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion und Schaltwippen	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
LED-Heckleuchten	Ohne Sonnenschutzrollo
LED-Scheinwerfer	Ohne Spurwechselassistent
Linkslenker	Ohne Stadt / Kreuzungsassistent
LTE-Unterstützung für Audi phone box	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Manuell betätigte Türen	Ohne Trennwand
Mild-Hybrid	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Mit Multifunktionskamera	Ohne Vorkonditionierung
Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland	Ohne Wandhalterung
MMI Navigation plus mit MMI touch response	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
N.N.N. Ausführung 1	Ohne Zentrale Bedieneinheit
Nicht Heissland	Ohne Zündanlaß-Schloß-Sperrsystem, ohne Lenkungssperre
Nichtraucherausführung	Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich(Steinschlagschutz)
Normalsitze vorn	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Ohne AdBlue-Tank	Ohne zus.Warnleuchten
Ohne akustisches Fahrzeug-Warnsystem	Ohne Zusatz-/Standheizung
Ohne Allradlenkung	Ohne zusätzliche Bereifung
Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond	Ottomotor
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Parkassistent mit Einparkhilfe plus
Ohne Car2X	PKW-Ausführung
Ohne CD-Wechsler/CD-Player	Progressivlenkung
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Räder Audi Sport, 10-Speichen-Stern, platingrau, glanzgedreht, 8,5Jx20, Reifen 255/40 R20
Ohne Dekorfolien/Embleme	Räder der Audi Sport / Quattro GmbH
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Radschrauben Standard
Ohne e-tron Ladesystem kompakt (AC), ohne Netzkabel für Haushaltsstecker	Rechtsverkehr
Ohne Feuerlöscher	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne Frontspoiler	Reifen 255/40 R 20
Ohne Garagentoröffner	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Geräuschkompensation	Reifendruck-Kontrollanzeige
Ohne Hinterachsgetriebe	Reifenreparaturset
Ohne integriertes Mautsystem	Riemenstartergenerator RSG 12V 130-200 A
Ohne kombinierte Längs- und Querführung	Rückfahrkamera
Ohne Ladedose	Rücksitzlehne, geteilt umklappbar

S tronic

Schalt-/Wählhebelknopf

Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung

Scheibenbremsen hinten, 17 Zoll (ECE)

Scheibenbremsen vorn, 17 Zoll (ECE)

Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem

Serienfahrwerk

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serienqualität

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)

Sicherheitslenksäule

Sitzbelegungserkennung

Sitzheizung vorn und hinten

Smartphone-Interface

Sonnenblenden vorn

spezielles Typschild EU

Standardabgasanlage

Standardelektrik

Standard-Klimazonen

Start-Stop-System

Stoßfänger design line

Tagfahrlicht

Top-Infotainment Premium (MIB3)

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutz (Ausf.1)

Typrüfstand Deutschland

variable Kopfstützen für die Vordersitze

Variant/Avant

Variante Grundausstattung

Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten

Vorbereitung für Functions on Demand

Vordersitze manuell einstellbar

Wegfahrsperre elektronisch

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	255/40 R 20 101 Y	5,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	255/40 R 20 101 Y	5,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	255/40 R 20 101 Y	6,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	255/40 R 20 101 Y	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 05.2028

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Alufelge glanzgedreht hinten rechts	Kratzer	Optische Wertminderung
2	Alufelge glanzgedreht vorne links	Kratzer	Optische Wertminderung

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WAUZZZF29PN053865

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Nässe

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung




Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts




Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen




Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1




Equipment - Anhängerkupplung




Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit




Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Alufelge glanzgedreht hinten rechts - Kratzer - Optische Wertminderung



2 - Alufelge glanzgedreht vorne links - Kratzer - Optische Wertminderung

