DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Informe de evaluación

datos del vehículo

NIV	VF3M4DGL4 RS041347	Fecha matriculación	29/04/2024	Color	NEGRO PERLA NERA
Marca	PEUGEOT	Matrícula	7998MRB	Cuentakilómetros	10 030 km
Modelo	3008 Allure Pack PLUG-IN HYBRID 180 e-EAT8	Condition of the car	Desconocido		
Pre-damage	Unknown	Pre-damage amount excl. VAT	-	Comentarios	

Detalles de Inspección

Parque



Elemento extraíble


Compresor kit reparar pinchazos	✔
Botella kit reparar pinchazos	✔

Documento técnico

Neumáticos

Michelin 225/55/18 V Verano 4.0 mm

Michelin 225/55/18 V Verano 4.0 mm



Michelin 225/55/18 V Verano 5.0 mm

Michelin 225/55/18 V Verano 5.0 mm

Daños externos

1



Elemento	Parabrisas
Posición	Delantero
Daños	Impacto
Comentarios	-

2



Elemento	Paragolpes
Posición	Trasero Derecho
Daños	Rayadura
Comentarios	-

3



Elemento	Moldura parachoques cromada
Posición	Trasero
Daños	Roto
Comentarios	-

4



Elemento	Paragolpes
Posición	Delantero
Daños	Rayadura
Comentarios	-

DEKRA Automotive Solutions

5



Elemento	Spoiler
Posición	Delantero
Daños	Rayadura
Comentarios	-

6



Elemento	Alojamiento de puerta
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	Rayadura
Comentarios	-

7



Elemento	Lámina inferior de parag.
Posición	Trasero
Daños	Rayadura
Comentarios	-

Comentarios

sucio