

MG

HS 1.5T DCT COM 2WD

TELAIO: LSJA24U96RN069059



Descrizione

Targa	Data immatricolazione	Odometro
-	-	49190 km
Colore	Anno	Selleria
-	2024	-
Numero porte	Numero posti	Generation
-	-	-

Quadro strumenti

Data ultima manutenzione	Chilometraggio ultima manutenzione	Data prossima revisione
-	0 km	-
Data prossima manutenzione	Chilometraggio prossima manutenzione	Livello carburante
-	0 km	-

Dettagli dichiarazione

Luogo ispezione

Meccanica

Problema di avviamento del motore	Is not roadworthy
No	No

Danni & Operazioni

#	Elemento	Danno	Operazione
001	Moquette / Anteriore Sinistro	Tagliato/Strappato	Sostituzione



002

Cerchio in lega / Posteriore Destro
Diametro Cerchio/Pneumatico : 17 "

Riga

Smart repair



003

Cerchio in lega / Anteriore Destro
Diametro Cerchio/Pneumatico : 17 "

Riga

Smart repair



004

Paraurti / Anteriore

Riga

Riparazione



005

Spoiler / Anteriore

Rotto

Sostituzione



006

Porta / Posteriore Sinistro

Rientranza

Riparazione














007

Parafango / Posteriore Sinistro

Rientranza

Riparazione



008	Paraurti / Posteriore	Riga	Riparazione
	 		
009	Modanatura paraurti / Posteriore	Rotto	Sostituzione
	 		
010	Parte inferiore paraurti / Posteriore	Riga	Sostituzione
			
011	Parafango / Posteriore Destro	Rientranza	Riparazione
	 		
012	Porta / Posteriore Destro	Rientranza	Riparazione
	 		
013	Parafango / Anteriore Destro	Riga	Accettabile
			

Set pneumatici principale

Anteriore Sinistro	KLEBER	215 / 60 / 17 / Invernale	6 mm
Anteriore Destro	NEVEN	215 / 60 / 17 / Invernale	6 mm

Anteriore Destro	INCEAN	215 / 60 / 17 / Invernale	0 mm
Posteriore Sinistro	MAXXIS	215 / 60 / 17 / All Seasons	5 mm
Posteriore Destro	MAXXIS	215 / 60 / 17 / All Seasons	5 mm

Foto



Anteriore sinistro



Posteriore sinistro



Bagagliaio aperto



Posteriore destro



Vano passeggeri posteriore



Cruscotto dal sedile posteriore



Vano passeggeri anteriore



Anteriore destro



Odometro



Navigation




Spare Tyre



Vin



Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Anteriore Destro



Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Posteriore Destro



Moquette / Anteriore Sinistro / Tagliato/Strappato



Cerchio in lega / Posteriore Destro / Riga



Cerchio in lega / Posteriore Destro / Riga



Cerchio in lega / Posteriore Destro / Riga



Cerchio in lega / Anteriore Destro / Riga



Paraurti / Anteriore / Riga



Paraurti / Anteriore / Riga



Paraurti / Anteriore / Riga



Paraurti / Anteriore / Riga



Spoiler / Anteriore / Rotto



Porta / Posteriore Sinistro / Rientranza




Porta / Posteriore Sinistro / Rientranza



Porta / Posteriore Sinistro / Rientranza



Parafango / Posteriore Sinistro / Rientranza



Parafango / Posteriore Sinistro / Rientranza



Parafango / Posteriore Sinistro / Rientranza



Paraurti / Posteriore / Riga




Paraurti / Posteriore / Riga




Modanatura paraurti / Posteriore / Rotto



Modanatura paraurti / Posteriore / Rotto



Parte inferiore paraurti / Posteriore / Riga



Parafango / Posteriore Destro / Rientranza



Parafango / Posteriore Destro / Rientranza



Porta / Posteriore Destro / Rientranza



Porta / Posteriore Destro / Rientranza



Parafango / Anteriore Destro / Riga