


Skoda Enyaq iV 60
2021 - 132 kW / 180 PK - Elektrisch - Automaat

Kenteken	
Chassisnummer	TMBJB7NY2MF027936
Eerste registratie	02-07-2021
APK geldig tot	31-10-2026
BTW Voertuig	Ja
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	145.709 km
NAP check	Logisch
Ingeleverd op	16-07-2026
Definitieve kilometerstand	145.709 km



Import voertuig	Nee
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee
Bruto BPM / Rest BPM	- / -
Motorinhoud	-
Aantal cilinders	0
Euroklasse	Z
CO2 emissie (g/km)	-
Type voertuig	Personenvoertuig
Aandrijving	Achterwiel

 Bouwjaar	 Vermogen	 Brandstof
2021	132 kW / 180 PK	Elektrisch
 Transmissie	 Kilometerstand	 BTW Voertuig
Automaat	145.709 km	Ja

Opties & accessoires 13

Adaptieve Cruise control	Armsteun voor	DAB ontvanger	Elektrisch bedienbare spiegels verwarmd
Klimaatregeling	Lederen bekleding	Lederen/stof bekleding	Lichtmetalen velgen
Panoramadak	Parkeersensoren	Schuif / open dak	Metallic lak
			Navigatie

Aanwezig bij voertuig 2

Instructieboekje	Hoofdsleutel
------------------	--------------

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	-
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Alle seizoenen
Profiel diepte linksvoor	> 3,6 mm (Goed)
Profiel diepte linksachter	> 3,6 mm (Goed)
Profiel diepte rechtsvoor	> 3,6 mm (Goed)
Profiel diepte rechtsachter	> 3,6 mm (Goed)
Merk band	-
Velgen	19
Band breedte	-
Band hoogte	-

Voertuig gegevens

Type voertuig	Personenvoertuig
Aantal deuren	5
Carrosserie	SUV
Kleur	Grijs
Aandrijving	Achterwiel
Bijtellingspercentage	12 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-08-2026

Schades (25)

Schade exterieur - Voorruit

Soort schade
Scheur
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade interieur - Laadruimte

Soort schade
Anders
Oplossing
-



Omschrijving
+Hondenlucht

Technische schade - Technisch

Soort schade
Anders
Oplossing
-



Omschrijving
Sos knop is open en wilt niet meer dicht

Schade exterieur - Rechtsvoor

Soort schade
Pitje
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Motorkap

Soort schade
Kras
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Voor

Soort schade
Scheur
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Portier rechtsvoor


Soort schade
Slecht hersteld
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Portier rechtsachter

Soort schade
Pitje
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Spiegel rechts


Soort schade
Kras
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Achter

Soort schade
Pitje
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Rechtsachter



Soort schade
Kras
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Achter

Soort schade
Kras
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Linksachter

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Portier linksachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade banden / velgen - Band / velg linksachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade banden / velgen - Band / velg rechtsachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Portier linksvoor

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Dak

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade interieur - Voorstoel links

Soort schade

Vlek

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade interieur - Achterbank

Soort schade

Vlek

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade interieur - Hemelbekleding

Soort schade

Vlek

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Schade rondom

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

Deursponning LA

Schade interieur - Voorstoel rechts

Soort schade

Vlek

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Schade rondom

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

Deursponning RA


Technische schade - Technisch

Soort schade

Geluid

Oplossing

-



Omschrijving

Stuurkogel hoorbaar

Exterieur opmerking 16 gemelde schade -

Banden en velgen opmerking 2 gemelde schade -

Interieur opmerking 5 gemelde schade -

Technisch opmerking 2 gemelde schade -

Externe opmerking -

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
25-06-2021		Importeur
02-07-2021	Eerste toelating Datum deel IA / I	Particulier
24-09-2024		Autobedrijf
08-10-2024		Autobedrijf
05-11-2024	Laatste tenaamstelling	Particulier
31-10-2026	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

- achterbank in delen neerklapbaar
- alarm klasse 1(startblokkering)
- Anti Blokkeer Systeem
- Anti doorSlip Regeling
- Apple Carplay/Android Auto
- armsteun achter
- armsteun voor
- Autonomous Emergency Braking
- bandenspanningscontrolesysteem
- bestuurdersairbag
- bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
- binnenspiegel automatisch dimmend
- Bluetooth
- bots waarschuwing systeem
- buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
- buitenspiegels met verlichting
- centrale vergrendeling met afstandsbediening
- connected services
- cruise control
- DAB
- dakrails
- dimlichten automatisch
- electronic climate control
- elektrische ramen achter
- elektrische ramen voor
- Elektronisch Stabiliteits Programma
- hoofd airbag(s) achter
- hoofd airbag(s) voor
- keyless start
- kunstlederen/stof bekleding
- LED achterlichten
- LED koplampen
- lendesteun(en) verstelbaar
- lichtmetalen velgen 19"
- multimedia-voorbereiding
- navigatiesysteem full map
- oplaadmogelijkheid
- parkeersensor achter
- passagiersairbag
- passagiersstoel in hoogte verstelbaar
- radio
- regensensor
- rijstrooksensoren met correctie
- spraakbediening
- stuur multifunctioneel
- volledig digitaal instrumentenpaneel
- zij airbag(s) voor

Extra foto's

