

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: VOLKSWAGEN Caddy 2,0TDI 90kW DSG SCR Caddy Maxi Kompaktvan5-türig 1968 ccm 122 PS / 90 KW Diesel 7-Gang Automatik

Amtliches Kennzeichen: D -K 1382	Fahrgestell-Nummer: WV2ZZZSK9RX013304
Vertrags-Nummer: 82869081	Erstzulassung: 06.11.2023
Internes KZ: 15059815	Kilometer-Stand: 182424

Unfall/Schaden: Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.

Ausstattung:

VOLKSWAGEN Caddy 2,0TDI 90kW DSG SCR Caddy Maxi Kompaktvan 5-türig 1968 ccm 122PS / 90 KW Diesel 7-Gang Automatik

Lackierung: Candy-Weiß Uni Polsterung: Sitzbezüge in Stoff, Dessin "Double Grid"Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 30.525,00

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

2 USB-Schnittstellen (Typ C) in der Mittelkonsole, vorn, 2 USB-Ladebuchsen (Typ C) an der Mittelarmle	0,00
Anhängervorrichtung, starr (einschließlich Spannungstabilisierung)	575,00
App-Connect inklusive App-Connect Wireless für Apple CarPlay	155,00
Automatische Distanzregelung ACC (bei DSG mit "follow to Stop") inklusive Geschwindigkeitsbegrenzer	245,00
Außenspiegel, elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar	140,00
Betriebsspannung 12 V mit 230-V-Steckdose (Schuko-Steckdose)	160,00
Candy-Weiß Uni	0,00
Cool & Sound Paket	305,00
Einparkhilfe im Front- und Heckbereich	490,00
Entfall der 3. Sitzreihe	-235,00
Gepäck-Auffangnetz im Fahrgast-/Laderaum (2 Aufnahmepunkte beim Caddy bzw. 3 Aufnahmepunkte beim Cad	160,00
Gummibodenbelag im Fahrerhaus und Fahrgast-/Laderaum	255,00
Höheneinstellung für beide Vordersitze, manuell	145,00
Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit 2-Zonen-Temperaturregelung und Luft-Reinigungsfunktion	0,00
Komfortbelüftung für den Fahrgastraum mit Dachauströmern im Himmel	240,00
LED-Leseleuchten im Fahrgastraum und LED-Heckklappenvorfeldbeleuchtung	37,00
Lendenwirbelstütze manuell einstellbar, links und rechts	160,00
Licht-und-Sicht-Paket	275,00
Mittelarmlehne vorn, höhen- und längsverstellbar mit 2 Getränkehaltern vorn und 2 Luftausströmeern h	240,00
Navigationssystem "Discover Media" mit 25,4 cm (10 Zoll) Touch-Farbdisplay inkl. "Streaming & Intern	1.275,00
Seitenscheiben vorn in Wärmeschutzglas, Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt, zu 74 % I	195,00
Sicherheitsinnenspiegel, automatisch abblendbar	0,00
Sitzbezüge in Stoff, Dessin "Double Grid"	0,00
Spurwechselassistent "Side Assist" inkl. "Blind Spot Detection" und Ausparkassistent	375,00
Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion	310,00
Unterfahrschutz für Motor und Getriebe aus Kunststoff	215,00
Verkehrszeichenerkennung	305,00
Winterpaket	440,00
Beschriftung "Klüh Security GmbH"	0,00
Winterkomplettträger über A.T.U.	0,00

Sonderausstattungen und Zubehör mit abweichendem Rabatt- und/oder Restwertsatz in EUR (vor Mwst.)

Beschriftung "Klüh Security GmbH"	0,00
Winterkomplettträger über A.T.U.	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 36.987,00

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 44.014,53

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.)

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

44.014,53

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	VOLKSWAGEN Caddy 2,0TDI 90kW DSG SCR Caddy Maxi Kompaktvan5-türig 1968 ccm 122 PS / 90 KW Diesel 7-Gang Automatik		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	90 / 122	Hubraum:	1968
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	7
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	146
durchschn. Verbrauch/100 Km:	5,600	Tankinhalt:	50
Max. Km/h:	186	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	11,80
Leergewicht (kg):	1795	zul. Gewicht (kg):	2450

* Angaben ohne Gewähr

24800

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 82869081
Amtliches Kennzeichen: D -K 1382
Übersicht erstellt am: 11.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

VOLKSWAGEN Caddy 2,0TDI 90kW DSG SCR Caddy Maxi Kompaktvan5-türig 1968 ccm 122 PS / 90 KW Diesel 7-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
30.03.2026	9059991408	Eigenverschulden	Motorhaube Fahrerseite Kratzer < 5 cm oberflächlich Windschutzscheibe mitte Steinschlag im Sichtfeld	Ja	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 82869081
Amtliches Kennzeichen: D -K 1382
Übersicht erstellt am: 11.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

VOLKSWAGEN Caddy 2,0TDI 90kW DSG SCR Caddy Maxi Kompaktvan5-türig 1968 ccm 122 PS / 90 KW Diesel 7-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
24.05.2024	29932	Inspektion und Wartung
29.01.2025	61119	Inspektion und Wartung
09.04.2025	91678	Inspektion und Wartung
12.08.2025	123151	Inspektion und Wartung
12.08.2025	123151	Getriebeölwechsel
30.12.2025	154278	Bremsflüssigkeitswechsel
30.12.2025	154278	Wartungszusatzumfänge
30.12.2025	154278	Inspektion und Wartung
09.02.2026	162321	Wartungszusatzumfänge
09.02.2026	162321	Wartungszusatzumfänge

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



Hüsges Gruppe®
Die Gutachter

Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	D-K 1382
Berichtsnummer :	0000000919615-DE968		
Referenznummer:	31180461		

Fahrzeugdaten

Volkswagen Caddy (SBB/SBJ)(09.2020->) Basis Maxi

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	WV2ZZZSK9RX013304	Laufleistung abgelesen:	182424 km
Erstzulassung / Baujahr:	06.11.2023 / 2023	Besichtigungsdatum/-ort:	18.05.2026 89129 Setzingen
Fahrzeugart:	Kleintransporter	Aufbauart:	
Kraftstoff:	Diesel	Getriebe Art:	automatic
Navi.-Datenträger:	-	Hubraum / Leistung:	1968 ccm / 90 kW (122 PS)
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	Candy-Weiß
Lackart:	Uni	Türen / Sitzplätze:	5 / 7
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	2026 / 2026
Polster Art:	Stoff	Serviceheft verfügbar:	Digital
Farbe Innenausstattung:	Grau	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	154278 / 19.12.2025
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	2 - Gut	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
		Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.





Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.	Continental	215/55/R17/-V 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Continental	215/55/R17/-V 5 mm
2. Achse - links / Zust.	Continental	215/55/R17/-V 7 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Continental	215/55/R17/-V 7 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Unmontierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	-
2. Achse - rechts / Zust.	-	-/-/-V 2 mm
2. Achse - links / Zust.	-	-/-/-V 2 mm
1. Achse - rechts / Zust.	-	-/-/-V 2 mm
1. Achse - links / Zust.	-	-/-/-V 2 mm
Verkehrssicherheit:	Nicht verkehrssicher	

Serienausstattung

- 2.Sitzreihe Sitzbank klapp-, wickel- und herausnehmbar
- Abdeckung Schiebetürleiste silber
- Airbag Fahrer- / Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstattung Basis
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel schwarz lackiert, Türgriffe außen Wagenfarbe, Abdeckung Schiebetürleiste silber
- Bodenbelag hinten (Teppich)
- Bremskraftverstärker
- Bremsscheiben vorn (288 mm x 25 mm)
- Doppelscheinwerfer (Halogen)
- Fahrassistenz-System: Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremmfunktion
- 3.Sitzreihe mit Sitzbank (2 Sitzplätze)
- Ablagefächer in Dachkonsole
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem Composition (USB, Bluetooth, Touchscreen-Farbdisplay)
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Bodenbelag vorn (Teppich)
- Bremsscheiben hinten (272 mm x 10 mm)
- Dachreling/Dachträger Vorbereitung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Bremsassistent, ASR/ABS, EDS, MSR
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Fensterheber elektrisch vorn



- Frontkamera (Multifunktionskamera Frontscheibe)
 - Funkschlüssel (2) klappbar
 - Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschw.-Begrenzer
 - Handschuhfach mit Klappe, beleuchtet
 - Heckleuchten Standard
 - Heckscheibenwischer
 - Innenspiegel abblendbar

 - Karosserie: 5-türig
 - Klimaanlage
 - Lautsprecher (6)

 - Leseleuchten hinten LED
 - Luftzusatzheizung elektrisch
 - Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn
 - Notrufsystem
 - PKW-Zulassung
 - Radstand 2970 mm
 - Reifenkontroll-Anzeige
 - Schiebetür links
 - SCR-System (AdBlue-Technologie)

 - Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum hinten links, fest
 - Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum vorn links, fest
 - Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
 - Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
 - Sitz-Paket 7-Sitzer
 - Sonnenblenden mit Spiegel
 - Start/Stop-Anlage
 - Stoßfänger grau
 - Türgriffe außen Wagenfarbe
 - Verbandkasten und Warndreieck
 - Verzurrösen im Gepäck-/Laderaum
 - Vorbereitung Onlinedienste
 - Wartung: Longlife-Service
 - Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten)
 - Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Frontscheibe Verbundglas getönt
 - Gepäckraumabdeckung / Rollo
 - Getränkehalter vorn

 - Heckklappe mit Verglasung
 - Heckscheibe heizbar
 - Innenausstattung: Dekoreinlagen matt
 - Isofix-Aufnahmen für Kindersitz und Rücksitze (inkl. I-Size-Kindersitze)
 - Kindersicherung im Fahrgastraum elektr. betätigt
 - Kältemittel R 1234 YF
 - Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
 - Leuchtweitenregelung
 - Multifunktionsanzeige Plus
 - Nichtraucher-Paket
 - Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion
 - Radioempfang digital (DAB+)
 - Reifen-Reparaturkit (Reifenmobilitätsset)
 - Scheibenwischer mit Intervallschaltung und Lichtsensor
 - Schiebetür rechts
 - Seitenairbag vorn mit Center-Airbag, Kopf-Airbag-Einheit vorn und hinten
 - Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum hinten rechts, fest
 - Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum vorn rechts, fest
 - Sicherheitsgurte hinter sich mit Gurtstraffer
 - Sitz vorn links höhenverstellbar
 - Sitzbezug / Polsterung: Stoff Double Grid
 - Stahlfelgen 6,5x17
 - Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
 - Türdichtungen mit Staubschutz
 - Türverkleidung Kunststoff, Armauflage in Stoff
 - Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Komfort
 - Vorbereitung 3.Sitzreihe
 - Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
 - Wegfahrsperrung (elektronisch)
 - Zentralverriegelung
 - Zul. Gesamtgewicht erhöht



Sonderausstattung

- Fzg. ohne Modell-Schriftzug
- Ausstattungs-Paket: Cool & Sound
- Sonderlackierung Candy-weiss
- Verglasung hinten abgedunkelt (74 %)
- Audio-Navigationssystem Discover Media Plus (Touchscreen-Farbdisplay)
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Belüftung Fahrgastraum Komfort (Luftdüsen im Dachhimmel)
- Entfall 2.Sitzreihe im Lade-/Fahrgastraum
2.Sitzreihe Sitzbank klapp-, wickel- und herausnehmbar
- Steckdose 230V
- App-Connect inkl. App-Connect Wireless und Apple CarPlay
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
- Mobiltelefon Schnittstelle Comfort mit kabelloser Ladefunktion
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Winter-Paket
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Unterfahrschutz Triebwerk (Motor und Getriebe)
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn und 2 x USB-Ladeanschluß (Typ C) Mittelkonsole hinten
- Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar, Ablagefach, Luftausströmer hinten
- Bodenbelag vorn und im Fahrgast-/Laderaum (Gummi)
- Lendenwirbelstützen vorn
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum und Heckklappenleuchte LED
- Anhängerkupplung
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. follow to stop)
Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Radvollabdeckungen / Radzierblenden

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht möglich Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	Nicht geprüft Nicht geprüft
Hinweis: Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:

Lackschichtendickenmessung:	-
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	


Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✘	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✘
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✘	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✘
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✘	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✘

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Schaden

 Sonstiges			
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Fahrzeug	Verschmutzt	Reinigen
2.	Fahrzeug	Beklebt	Entkleben / Reinigen

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen



Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Fahrzeug
Verschmutzt - Reinigen



1. Fahrzeug
Verschmutzt - Reinigen



1. Fahrzeug
Verschmutzt - Reinigen