

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO

0872NJK / WBA11GH0607U48424 / 7U48424

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	218D GRAN CO F74	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	218D GRAN CO F74	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	24.904

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	No controlado		

☒ CARPETA MANUALES☒ DOCUMENTACION ORIGINAL☒ MANUAL PROPIETARIO☒ TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

0872NJK Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	MAXXIS	225/45/18	95	Y	-
DI	MAXXIS	225/45/18	95	Y	-
RP					-
TD	MAXXIS	225/45/18	95	Y	-
TI	MAXXIS	225/45/18	95	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL TARRAGONA
Fecha Inspección:	06/08/2026	RaC:	SIXT RENT A CAR
Comentarios:			

Daños no valorables:

0872NJK COMPONENTE		ACCIÓN		COMENTARIO					
0872NJK COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. Neumático dl dr - MAXXIS - Nueva	-	REEMPLAZAR	0.50 h.			0,00	157,63	10,00	161,11 €
2. Paragolpes tr	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR	0.50 h.	0.92 h.	1.50 h.	6,35	0,00		118,77 €
3. Retrovisor completo dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.50 h.		0,00	0,00		19,25 €
4. Puerta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.20 h.		4.00 h.	16,94	0,00		178,64 €
5. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.20 h.		1.75 h.	7,41	0,00		82,48 €
6. Manilla exterior puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
7. Cejilla ext puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.17 h.		0,00	0,00		6,54 €
8. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
9. Cejilla ext puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.17 h.		0,00	0,00		6,54 €
10. Spoiler paragolpes tr	Pintar Sustitución Combinada no	-			0.25 h.	1,06	0,00		10,68 €
11. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
12. Tapizado banqueta dl iz	-	SR Tejidos				0,00	0,00		65,00 €
13. Aleta tr iz c/estribo	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
14. Llanta rueda tr iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
15. Puerta dl iz	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
16. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
TOTAL INSPECCIÓN								(IVA no incluido)	1185,17 €

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

0872NJK RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	3,32 h.	127,81 €
Total material pintura	-	31,76 €
Total Mano de Obra Pintura	7,50 h.	288,74 €
Total Recambios	-	141,87 €
Descuento recambios aplicado	-	15,76 €
Total Faltantes	-	0,00 €

(IVA no incluido)

0872NJK RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Smart Repair	-	595,00 €















- ↩
- MEDIA
- TEL
- NAV



CHECK CONTROL

Bonnet open

To open bonnet pull the lever twice. Close bonnet before start of journey. See Owner's Handbook for further information.

Close message


Owner's Handbook


LOWL LOW

































































Manheim
CAR AUTOMOTIVE

BMW



