

Historial del Vehiculo -9467-MRS

MATRICULA	FECHA_COMUNICACIÓN	KM	TIPO_PERJUICIO	TIPO_DANO	CONCEPTO
9467-MRS	01/10/2025	27711	MAN	REV 030.000	Jgo escobillas limpia
9467-MRS	01/10/2025	27711	MAN	REV 030.000	Aceite motor - 00W20 OEM
9467-MRS	01/10/2025	27711	MAN	REV 030.000	Anticongelante - OEM G12 - Nueva
9467-MRS	01/10/2025	27711	MAN	REV 030.000	Escobilla limpiaviento
9467-MRS	01/10/2025	27711	MAN	REV 030.000	Tasas reciclado residuos
9467-MRS	01/10/2025	27711	MAN	REV 030.000	Agua destilada
9467-MRS	01/10/2025	27711	MAN	REV 030.000	Pastillas freno tr
9467-MRS	01/10/2025	27711	MAN	REV 030.000	Filtro aceite
9467-MRS	01/10/2025	27711	MAN	REV 030.000	Serv inspección 30000 KM
9467-MRS	01/10/2025	27711	MAN	REV 030.000	M.O. General
9467-MRS	01/10/2025	27711	MAN	REV 030.000	Arandela / tapón cárter
9467-MRS	28/04/2026	37652	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: MANO OBRA GUARNECIDO
9467-MRS	28/04/2026	37652	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	- Importe de materiales de pintura
9467-MRS	28/04/2026	37652	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: TAPA ESPEJO I. IMPRIMADA
9467-MRS	28/04/2026	37652	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: MOLDURA PASE ALETA D.I. ANTRACITA
9467-MRS	28/04/2026	37652	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: MANO OBRA GUARNECIDO
9467-MRS	28/04/2026	37652	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: ALETA DEL. IZDA.
9467-MRS	28/04/2026	37652	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: *PULIR PILOTO TR.DR.
9467-MRS	28/04/2026	37652	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	- Importe de materiales de pintura
9467-MRS	28/04/2026	37652	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Sustitución: CUBIERTA SUP. PARAG. TRAS. H/2020
9467-MRS	28/04/2026	37652	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: MOLDURA PTA.D.I.INF. ANTRACITA
9467-MRS	28/04/2026	37652	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	- Importe de materiales de pintura
9467-MRS	28/04/2026	37652	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: MOLDURA PTA.D.I.INF. ANTRACITA
9467-MRS	28/04/2026	37652	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: PUERTA DEL. IZDA.
9467-MRS	28/04/2026	37652	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: CUBIERTA INF. PARAG. TRAS. H/2020 S-LINE
9467-MRS	28/04/2026	37652	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: CUBIERTA INF. PARAG. TRAS. H/2020 S-LINE
9467-MRS	28/04/2026	37652	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: CUBIERTA SUP. PARAG. TRAS. H/2020
9467-MRS	28/04/2026	37652	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Sustitución: CUBIERTA INF. PARAG. TRAS. H/2020 S-LINE
9467-MRS	28/04/2026	37652	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: PUERTA TRAS. DCHA.
9467-MRS	10/04/2026	37652	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: SPOILER PARAGOLPES D. ANTRACITA
9467-MRS	10/04/2026	37652	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	- - *MATRICULA DELANTERA
9467-MRS	10/04/2026	37652	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	- Importe de materiales de pintura
9467-MRS	10/04/2026	37652	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	81A853053DTB2 - MOLD. IZDA.PARAG.D. D/2021 MARCO PLATA
9467-MRS	10/04/2026	37652	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	81A853054DTB2 - MOLD. DCHA.PARAG.D. D/2021 MARCO PLATA
9467-MRS	10/04/2026	37652	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: *REGULAR SENSOR
9467-MRS	10/04/2026	37652	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: CUBIERTA PARAGOLPES DEL. D/2021
9467-MRS	10/04/2026	37652	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: MANO OBRA ELECTRICA
9467-MRS	10/04/2026	37652	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: MOLD. DCHA.PARAG.D. D/2021 MARCO PLATA
9467-MRS	10/04/2026	37652	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: PARALELO Y MEDIDAS
9467-MRS	10/04/2026	37652	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: MOLD. IZDA.PARAG.D. D/2021 MARCO PLATA

9467-MRS	10/04/2026	37652 DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: CAPOT DELANTERO
9467-MRS	10/04/2026	37652 DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: SPOILER PARAGOLPES D. ANTRACITA
9467-MRS	10/04/2026	37652 DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: Cte. M.O. Pintura
9467-MRS	10/04/2026	37652 DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: CUBIERTA PARAGOLPES DEL. D/2021
9467-MRS	10/04/2026	37652 DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Sustitución: CUBIERTA PARAGOLPES DEL. D/2021



AUDI Q2

ADVANCED 30 TDI 85KW (116CV) S TRONIC

VIN	WAUZZZGAXRA052899
Primera matriculación	29/5/2024

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	10/7/2026 12:33:25	Descripción de la dirección de inspección	Hartmann VALENCIA
------------------------	--------------------	---	-------------------

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	AUDI	Primera matriculación	29/5/2024
Modelo	Q2	Tipo de carrocería	Todo Terreno
VIN	WAUZZZGAXRA052899	Tipo de combustible	Diesel

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	2	Documento de matriculación	N/A
Ficha Técnica	No	Documento de matriculación	No
Manual de instrucciones	Sí	Tipo de libro de mantenimiento	Mantenimiento digital

NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	3,5 mm	Continental	215/55 R 17 94 V	Verano	Aluminio	No aplica
Delantera	Derecha	3,7 mm	Continental	215/55 R 17 94 V	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Izquierda	5,6 mm	Continental	215/55 R 17 94 V	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Derecha	5,5 mm	Continental	215/55 R 17 94 V	Verano	Aluminio	No aplica

DAÑO

Exterior



1 | Carrocería

Tipo de daño

Sin Daños

Modo de reparación

No hay Reparación

Fotos comerciales

