

Zustandsbericht II



Vorgang

Ihr Auftrag vom

Besichtigungsort

Besichtigungsdatum

09.10.2025

Referenznummern

9999999999 - 9307418811 - 0015772936 - 9307418811

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Kennzeichen		Fahrzeugident.-Nr.	WBA31FZ020FV00560
Fahrzeugart	PKW - Kombilimousine	Farbton / Lackart	Blau / Metallic
Hersteller	BMW	Nächste HU	04/2026
Typ / Verkaufsbez.	320d Touring xDrive M Sport	Laufleistung abgelesen	25.241 km
Erstzulassung	28.04.2025	Emissionsklasse	Euro 6
Getriebe / Gänge	Automatik / 8	Sitzplätze / Türen	5 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 2	Anzahl Besitzer	1
Motorart	Hybridantrieb / Diesel / Elektro	Hubraum / Nennleistung	1.995 ccm / 140 KW

Fahrzeugdaten wurden einer Kopie der Zulassungsbescheinigung Teil I entnommen und am Fahrzeug gegengeprüft.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Winterreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	225/50 R17 98H	5 mm
vorn rechts	Winterreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	225/50 R17 98H	5 mm
hinten rechts	Winterreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	225/50 R17 98H	5 mm
hinten links	Winterreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	225/50 R17 98H	5 mm
Reservebereifung: Räder mit Notlaufeig.					

Allgemeines / Zustand	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 1)
✓ Batterie ist betriebsbereit	Nebenschlüssel ist zentral eingelagert
✗ Serviceheft vorhanden	
✗ Probefahrt durchgeführt.	
Kundendienst laut Bordcomputer am 26.03.2025 bei km 5. Restlaufzeit 862 Tage. Restlaufstrecke -240 Kilometer.	

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar ⊖ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Front	Ja	

Anmerkungen

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung

Ablage-Paket	Aerodynamik-Paket M-Technic
Airbag Beifahrerseite abschaltbar	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
Alarmanlage	Anti-Blockier-System (ABS)
Antriebsart: xDrive (Allrad)	Ausstattungs-Paket: Connected Professional
Service-System: Remote Services	Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	Außenspiegel Wagenfarbe
Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	BMW Live Cockpit Plus
Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices	Service-System: BMW Intelligent Personal Assistant
BMW Curved Display	Bordcomputer
Bremsassistent	DAB-Tuner (Radioempfang digital)
Dachhimmel Anthrazit	Dachreling Hochglanz Shadow-Line
Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)	Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
Dynamische Bremsleuchte	Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
Dynamische Stabilitäts-Control (DSC) mit erweiterter Umfang	Dynamische Traction Control (DTC)
Fahrassistenz-System: Active Guard Plus (Spurhalteassistent, Frontkollisionswarnung)	Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung mit Speed Limit-Assistent	Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter	Fernentriegelung Heckklappe
Fußmatten Velours	Fußraumbeleuchtung vorn
Gepäckraum-Abtrennung (Netz)	Gepäckraumbeleuchtung
Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)	Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
Getriebe Sport-Automatic - mit Steptronic (8-Stufen)	Heckklappenbetätigung automatisch
Heckleuchten LED	Innenausstattung: Interieurleisten Alu Rhombicle mit Akzentleiste
Karosserie: 5-türig	Klimaautomatik 3-Zonen mit autom. Umluft-Control
Kopf-Airbag-System hinten	Kopf-Airbag-System vorn
Kopfstützen hinten klappbar	Lenkrad (Leder) mit Multifunktion M-Technic
Licht- und Regensensor	LM-Felgen
M Sport	Mild-Hybrid 140 kW (Motor 2,0 Ltr. - 140 kW Diesel)
Modellpflege (2)	Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
Parkbremse elektrisch	Personalisierungssystem (Personal eSIM)
Reifendruck-Kontrollsystem	Rußpartikelfilter
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e	Scheinwerfer LED
Tagfahrlicht LED	Blinkleuchten LED
Seitenairbag hinten	Seitenairbag vorn
Servolenkung Servotronic	Sitzheizung vorn
Spiegel-Paket	Außenspiegel elektr. anklappbar
Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts	Innenspiegel mit Ablendautomatik
Sport-Fahrwerk (M-Technic)	Sportdifferential
Sportsitze vorn	Start/Stop-Anlage (Funktion)
Variable Sportlenkung	Widescreen Display

Serienausstattung

Wärmeschutzverglasung getönt	Frontscheibe (Ausführung: Klimakomfort)
------------------------------	---

Sonderausstattung

Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)	Comfort-Paket
Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar	Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
Ambiente-Beleuchtung	Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
Gepäckraum-Paket	HiFi-Lautsprechersystem
Innovations-Paket	Parkassistent-Paket Plus
Fahrassistenz-System: Park-Assistent	Fahrassistenz-System: Einparkhilfe Seite
Service-System: Remote 3D View	Rückfahrkamera (Top View)
Surround-Kamerasystem (Surround View)	Fahrassistenz-System: Rückfahr-Assistent
Fahrassistenz-System: Rückfahrlilfe Notbremsfunktion (Active PDC)	BMW Live Cockpit Professional
Head-up-Display	Fahrassistenz-System: Driving Assistant
Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent	Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung
Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision)	Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent
Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem	Lenkrad heizbar
Metallic-Lackierung	Metallic-Lackierung M Portimao Blau
Panoramadach (Glas)	Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung
Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent	Sitzbezug / Polsterung: Sensatec perforiert
Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)	Winterräder statt Sommerräder

Wertbeeinflussende Faktoren

Seite links

Kotflügel vorne links, verkratzt, lackieren (Bild 17, Bild 18)

Heck

Stoßfänger hinten Verkleidung -lackiert-, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 19, Bild 20)

Schlüssel/Schließanl.

Schließanlage Hauptschlüssel, fehlt, ersetzen (Bild 16)

Sonstiges

Ölservice Mittelklasse, fällig, durchführen (Bild 15)

Ohne Zuordnung

Fahrzeug außen, Anhaftungsspuren, aufbereiten (Bild 21, Bild 22)

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 22 Fotos.

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage




Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11



Bild 12

Fotoanlage



Bild 13



Bild 14

Fotoanlage



Bild 15 Ölservice, Mittelklasse, fällig, durchführen




Bild 16 Schließanlage, Hauptschlüssel, fehlt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 17 Kotflügel vorne links, verkratzt, lackieren



Bild 18 Kotflügel vorne links, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 19 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, instand setzen - lackieren




Bild 20 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage




Bild 21 Fahrzeug, außen, Anhaftungsspuren, aufbereiten




Bild 22 Fahrzeug, außen, Anhaftungsspuren, aufbereiten