

# MG

MG3 HYBRID+ LUX

TELAIO: LSJWP4398SZ105633



## Descrizione

	<b>Data immatricolazione</b> 11/03/2025	<b>Odometro</b> 43846 km
<b>Colore</b> -	<b>Anno</b> 2025	<b>Selleria</b> -
<b>Numero porte</b> -	<b>Numero posti</b> -	<b>Generation</b> -

## Quadro strumenti

<b>Data ultima manutenzione</b> -	<b>Chilometraggio ultima manutenzione</b> 0 km	<b>Data prossima revisione</b> -
<b>Data prossima manutenzione</b> -	<b>Chilometraggio prossima manutenzione</b> 0 km	<b>Livello carburante</b> -





## Dettagli della dichiarazione

## Meccanica

### Problemi rilevati

Motore / Audio	✓ Ok	Tenuta stagna del veicolo	✓ Ok
Echappement chromé / Clarity	✓ Ok		

## Danni & Operazioni

#	Elemento	Danno	Operazione
001	Moquette / Anteriore	Rotto	Sostituzione
			
002	Parafango / Posteriore Sinistro	Graffio	Riparazione
			
003	Paraurti / Anteriore	Graffio	Riparazione
			
004	Paraurti / Posteriore	Graffio	Riparazione
			

## Set pneumatici principale

<b>Anteriore Sinistro</b>	NEXEN	195 / 55 / 16 / All Seasons	4.6 mm
<b>Anteriore Destro</b>	NEXEN	195 / 55 / 16 / All Seasons	5.3 mm
<b>Posteriore Sinistro</b>	NEXEN	195 / 55 / 16 / All Seasons	6.2 mm
<b>Posteriore Destro</b>	NEXEN	195 / 55 / 16 / All Seasons	6.7 mm

Foto



Anteriore sinistro



Posteriore sinistro



Bagagliaio aperto



Posteriore destro



Vano passeggeri posteriore



Cruscotto dal sedile posteriore



Vano passeggeri anteriore



Anteriore destro



Odometro



Navigation



Spare Tyre




Vin



Elementi rimovibili / Kit di riparazione pneumatici completo



Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Anteriore Destro



Set pneumatici principale / Anteriore Destro




Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Posteriore Destro



Set pneumatici principale / Posteriore Destro



Moquette / Anteriore / Rotto



Moquette / Anteriore / Rotto



Parafango / Posteriore Sinistro / Graffio



Parafango / Posteriore Sinistro / Graffio



Paraurti / Anteriore / Graffio




Paraurti / Anteriore / Graffio



Paraurti / Posteriore / Graffio



Paraurti / Posteriore / Graffio



Paraurti / Posteriore / Graffio



Paraurti / Posteriore / Graffio