


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	W0VZ45GB8 P6039853	Erstzulassung	27.09.2023	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	OPEL	Kennzeichen		Laufleistung	33 548 km
Modell	GRANDLAND 1.6 Hybrid4 GSe Auto	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten




Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✓
Bordwerkzeug	✓
Hutablage	✓
Fußmatte HR	✓
Fußmatte HL	✓
Fußmatte VR	✓
Fußmatte VL	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Inspektion	✗
Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓
Ladekabel Schuko-Steckdose	✓




Reifen

Goodyear 225/55/18 V
Ganzjahresreifen 7.0 mm

Goodyear 225/55/18 V
Ganzjahresreifen 7.0 mm

Goodyear 225/55/18 V
Ganzjahresreifen 7.0 mm

Goodyear 225/55/18 V
Ganzjahresreifen 7.0 mm

Außenschäden

3		Bauteil	Tür	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Hinten Links	Reparaturkosten	-	Nettokosten	37,50€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	0,25		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	37,50€		
			-	Pauschale	37,50€		
4		Bauteil	Stoßfänger unterhalb	Reparaturzeit	1,30	Teilekosten	-
		Position	Hinten	Reparaturkosten	182,00€	Nettokosten	524,45€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	2,90		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	435,00€		
			-	Pauschale	-		
5		Bauteil	Heckklappe / Hecktür	Reparaturzeit	0,30	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	42,00€	Nettokosten	290,70€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	2,00		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	300,00€		
			-	Pauschale	-		
6		Bauteil	Schriftzug Heckklappe / Hecktür	Reparaturzeit	0,20	Teilekosten	79,60€
		Position	-	Reparaturkosten	28,00€	Nettokosten	91,46€
		Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
			-	Pauschale	-		
7		Bauteil	Türeinstieg	Reparaturzeit	0,30	Teilekosten	-
		Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	42,00€	Nettokosten	162,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	0,80		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	120,00€		
			-	Pauschale	162,00€		
8		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
			-	Pauschale	-		
9		Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
			-	Pauschale	-		
10		Bauteil	Windschutzscheibe	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
			-	Pauschale	-		


Sonstiges

1



Bauteil	Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	250,00€
Position		- Reparaturkosten	-	Nettokosten	250,00€
Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

2



Bauteil	2. Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	250,00€
Position		- Reparaturkosten	-	Nettokosten	250,00€
Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

11

Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position		- Reparaturkosten	-	Nettokosten	165,75€
Beschreibung		- Lackierungszeit	1,30		
Anmerkungen		- Lackierungskosten	195,00€		
		Pauschale	-		

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto 1.771,86€