

Skoda

SKODA KAMIQ (NW4)(07.2019->) SELECTION MOTOR 1,5 LTR. - 110 KW 16V TSI ACT 5-TÜRIG

VIN: TMBGK6NW3T3011389



Beschreibung

Kennzeichen -	Zulassungsdatum 09/09/2025	Laufleistung 25310 km
Farbe Candy-Weiss	Jahr 2023	Polster -
Anzahl der Türen 5	Anzahl der Sitze 5	Generation -
Karosserietyp SUV	Fahrzeugtyp PKW	CO2 141 g/km
Hubraum 1498 cc	Getriebe Automatisch	Motortyp Verbrennung
Kraftstoff Benzin	Anzahl Gänge 7	Antriebsstrang Vorderradantrieb (FWD)
Max. Leistung 110 KW		

Equipment

Standard

3. Bremsleuchte LED	8 Lautsprecher	Ablagefach für Regenschirm
Ablage tasche an Vordersitzlehnen	Airbag Beifahrerseite abschaltbar	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
Anhängerkupplung Vorbereitung	Anti-Blockier-System (ABS)	Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
Antriebsart: Frontantrieb	Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert	Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
Bremsenergie rückgewinnung (Rekuperationssystem)	Brillenfach	Park-Distance-Control (PDC)
Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)	Elektron. Differentialsperre (EDS)	Elektron. Differentialsperre (Q2)
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion	Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor	Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent	Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent	Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent	Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
Fensterheber elektrisch vorn + hinten	Fernbedienung für Zentralverriegelung	Freisprechanlage Bluetooth
Frontscheibe getönt	Geschwindigkeits-Begrenzeranlage	Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
Gurtstraffer	Handschuhfach beleuchtet	Heckleuchten LED
Heckscheibe heizbar	Infotainment-System mit 8" Display	Innenausstattung: Loft
Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter	Innenspiegel mit Abblendautomatik	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	Karosserie: 5-türig	Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
Knieairbag Fahrerseite	Gepäckraumbelichtung	Kopf-Airbag-System (Sideguard)
Kühlergrill schwarz	Lendenwirbelstütze Sitz vorn links	Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung	Leseleuchte	Leuchtweitenregelung
Lichtassistent (Follow me home)	Mittelarmlehne vorn	Modellpflege
Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR / EDC)	Multifunktionsanzeige	Nebelscheinwerfer LED
Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit	Radioempfang digital (DAB+)	Radstand 2651 mm

automatischem Notruf
 Reifen-Reparaturkit
 Rücksitzlehne geteilt/klappbar
 Schalt-/Wählhebelgriff Leder
 Scheinwerfer Teil-LED (Tagfahrlicht und Abblendlicht)
 Sitz vorn links höhenverstellbar
 Sonnenblende links mit Spiegel
 Start/Stop-Anlage
 Fußmatten Textil
 Verzurösen Laderaum seitlich
 Zentralverriegelung

Optional

Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik
 Chromeleisten an Seitenfenstern
 Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Stop&Go-Funktion) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist)
 Frontkamera (Multifunktionskamera Frontscheibe)
 Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
 Innenausstattung: Luftausströmer Copper
 Innenspiegel mit USB-Anschluss (Typ C)
 Komfortsitze vorn
 Kältemittel R 1234 YF
 Mittelarmlehne hinten
 Netzprogramm im Kofferraum
 Schlüssellose Türentriegelung
 Sonderlackierung Candy-weiss uni
 Travel und Comfort System
 Wireless SmartLink

Reifendruck-Kontrollsystem
 Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3)
 Scheibenwischer mit Regensensor
 Seitenairbag vorn
 Sitz vorn rechts höhenverstellbar
 Sonnenblende rechts mit Spiegel
 Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
 Türgriffe außen Wagenfarbe
 Wegfahrsperre

Batterie 59 Ah
 Dachreling silber
 Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl
 Generator 140 A
 Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
 Innenraumfilter: Aktivkohlefilter (GeruchsfILTER)
 Interieur-Design-Paket Lodge
 Komfortöffnung für elektr. Heckklappe/-Deckel
 Lenkrad (Leder - 2-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion
 Motor 1,5 Ltr. - 110 kW 16V TSI ACT KAT (DXDB)
 Otto-Partikelfilter (OPF)
 Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
 Steuer-AV Fzg. mit UNECE CS (R155) und ohne SU (R156)
 Longlife-Service

Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3)
 Rücksitzlehnen klappbar
 Scheinwerfer LED
 Servolenkung
 Sitzheizung vorn
 Start-Stop-Knopf
 Tagfahrlicht LED
 USB-Schnittstelle vorn (2-fach, Typ C)
 Wärmeschutzverglasung getönt
 Bremsscheiben vorn (276 mm x 24 mm)
 Parkpilotsystem vorn und hinten
 Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent mit Auspark-Assistent
 Gepäcksicherung / Gepäckbefestigung (Cargo-Elemente)
 Innenausstattung: Dekoreinlagen Feinlack Grau
 Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
 Kombiinstrument digital (virtual cockpit plus)
 Motor (Kraftstoffart Benzin)
 LM-Felgen
 Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
 Rückfahrkamera
 Sitzbezug / Polsterung: Stoff Lodge Schwarz / Grau / Copper
 Stoßfängerabdeckung vorn und hinten, Platin-Grau
 Wasserstandsanzeige SRA / SWA

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Warnleuchte Motortemperatur	Defekt	Prüfen
			

002	Stoßfänger / Vorne	Gebrochen	Ersetzen
			
003	Stoßfänger Spoiler / Vorne	Gebrochen	Ersetzen
 			
004	Stoßfängergrill / Vorne	Gebrochen	Ersetzen
 			
005	Stoßfängergrill / Vorne Links	Gebrochen	Ersetzen
 			
006	Stoßfängergrill / Vorne Rechts	Gebrochen	Ersetzen
  			
007	Stoßfängergrill / Vorne	Gebrochen	Ersetzen
			
008	Querträger Kühler / Vorne ¹	Gebrochen	Ersetzen

			
009	Wasserkühler / -	Gebrochen	Ersetzen
			
010	Klimaanlagenkondensator / -	Gebrochen	Ersetzen
			
011	Motorabdeckung / Unten Unten	Gebrochen	Ersetzen
			
012	Scheinwerfer / Vorne Links	Kratzer	Ersetzen
			
013	Nebelscheinwerfer / Vorne Links	Gebrochen	Ersetzen
			
014	Kotflügel / Vorne Links	Kratzer	Ersetzen
			

015	Radhausschale / Vorne Links	Gebrochen	Ersetzen
			
016	Tür / Vorne Rechts	Delle	Smart Repair
			
017	Tür / Vorne Links	Delle	Reparieren
			

¹ Schlossträger + Anbauteile

Fehlteile/Zubehör

- ☒ Abschlepphaken
- ☒ Erste-Hilfe-Kit
- ☒ Kompressor Nothilfe
- ☒ Warndreieck
- ☒ Bedienungsanleitung
- ☒ Füllflasche Nothilfekit
- ☒ Serviceheft
- ☒ Bordmappe
- ☒ Hutablage
- ☒ Sicherheitsweste

Hauptreifensatz

Vorne Links	GOODYEAR	205 / 55 / 17 / Winter	6 mm
Vorne Rechts	GOODYEAR	205 / 55 / 17 / Winter	6 mm
Hinten Links	GOODYEAR	205 / 55 / 17 / Winter	7 mm
Hinten Rechts	GOODYEAR	205 / 55 / 17 / Winter	7 mm

Bilder



Vorne Links



Hinten Links



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgastraum




Vorne Rechte



Vorne



Laufleistung



Navigation



Vin



Sonstige



Sonstige



Sonstige




Sonstige



Sonstige




Sonstige




Fehlteile/Zubehör / Bedienungsanleitung




Fehlteile/Zubehör / Sicherheitsweste



Hauptreifensatz / Vorne Links



Hauptreifensatz / Vorne Rechts



Hauptreifensatz / Hinten Links



Hauptreifensatz / Hinten Rechts



Wamleuchte Motortemperatur / Defekt



Stoßfänger / Vorne / Gebrochen



Stoßfänger Spoiler / Vorne / Gebrochen



Stoßfänger Spoiler / Vorne / Gebrochen



Stoßfängergrill / Vorne / Gebrochen



Stoßfängergrill / Vorne / Gebrochen



Stoßfängergrill / Vorne Links / Gebrochen



Stoßfängergrill / Vorne Links / Gebrochen



Stoßfängergrill / Vorne Rechts / Gebrochen



Stoßfängergrill / Vorne Rechts / Gebrochen



Stoßfängergrill / Vorne Rechts / Gebrochen



Stoßfängergrill / Vorne / Gebrochen



Querträger Kühler / Vorne / Gebrochen



Querträger Kühler / Vorne / Gebrochen



Querträger Kühler / Vorne / Gebrochen



Wasserkühler / - / Gebrochen



Wasserkühler / - / Gebrochen



Klimaanlagenkondensator / - / Gebrochen



Motorabdeckung / Unten Unten / Gebrochen



Motorabdeckung / Unten Unten / Gebrochen



Scheinwerfer / Vorne Links / Kratzer



Scheinwerfer / Vorne Links / Kratzer




Nebelscheinwerfer / Vorne Links / Gebrochen




Kotflügel / Vorne Links / Kratzer




Kotflügel / Vorne Links / Kratzer




Kotflügel / Vorne Links / Kratzer



Radhausschale / Vorne Links / Gebrochen



Radhausschale / Vorne Links / Gebrochen



Radhausschale / Vorne Links / Gebrochen




Tür / Vorne Rechts / Delle



Tür / Vorne Rechts / Delle



Tür / Vorne Links / Delle



Tür / Vorne Links / Delle



Tür / Vorne Links / Delle