DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation

STELLANTIS

Détails véhicule

VIN	VXKCMZYA4 TT020898	Date d'immatriculation	03/02/2026	Couleur	Noir Karbon
Marque	OPEL	Immatriculation	HH-018-ZY	Odometre	7 675 km
Modèle	Nouveau Frontera GS Electric 113ch Autonomie Etend	Etat du véhicule	Inconnu		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

Détails d'évaluation

Parc	GCA LOGISTIQUE MARIGNANE



Eléments amovibles

Kit roue secours Complet	✓
Outillage de bord	✓
Plage arrière	✗
Câble de charge rapide	✓

Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnet de garantie	✓
Carnets de bord	✗
Double clefs	✗
Clef Plip	✓

Pneumatiques

Goodyear 215/60/17 H Eté 6.3 mm	Goodyear 215/60/17 H Eté 6.2 mm
Goodyear 215/60/17 H Eté 6.5 mm	Goodyear 215/60/17 H Eté 6.2 mm


Dommages extérieurs

1



Elément	Entrée de porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

6



Elément	Porte
Position	Arrière Gauche
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

Dommages intérieurs

2



Elément	Carnets de bord
Position	-
Dommages	Manquant
Commentaires	-

3



Elément	Double clefs
Position	-
Dommages	Manquant
Commentaires	-

5



Elément	Plage arrière
Position	-
Dommages	Manquant
Commentaires	-

Autres dommages

4



Elément	Sacoche de câble de charge
Position	-
Dommages	Manquant
Commentaires	-

Commentaires

PneuARG Goodyear 215/60/17 H 6.5 Mm
PneuAVG Goodyear 215/60/17 H 6.3 Mm
PneuAVD Goodyear 215/60/17 H 6.2 Mm
PneuARD Goodyear 215/60/17 H 6.2 Mm