

Renault

MEGANE-SWIVESTBDCI 115 EDC FR TECHNO

VIN:VF1RFB00972689454



Description

N° d'immatriculation [REDACTED]	Date de 1ère immatriculation 04/04/2024	Odomètre 78737 km
Couleur Bleu	Année modèle	Capitonnage
Nombre de portes -		Generation
Type de carrosserie Break	Nombre de sièges Véhicule particulier	Motorisation Thermique
Energie Die se l	Puissance 115 HP	
	Type de véhicule	

Equipements véhicule

Caméra de recul	Climatisation automatique	Jantes alliage
Radar de proximité arrière	Radar de proximité avant	Régulateur de vitesse
Système de navigation	Toit ouvrant	

Détails de l'inspection














Lieu de l'inspection	Date de l'inspection 15/05/2026	Date de validation de l'inspection 18/05/2026
-----------------------------	---	---

Contrôles

Problèmes détectés Moteur / Bruit	✓ Ok	Etanchéité du véhicule	✓ Ok
Echappement / Clarté	✓ Ok	Propreté de l'extérieur du véhicule	✗ Sale

Dommages et corrections

#	Élément	Dom mma g e	Correction
001	Jante / Avant Droit DiamètreJante/Pneu : 17 " / Surface : Poli	Rayure	Réparation

	 	
002	Jante / Arrière Gauche DiamètreJante/Pneu : 17 " / Surface : Poli	Rayure Acceptable
		
003	Jante / Arrière Droit DiamètreJante/Pneu : 17 " / Surface : Poli	Rayure Réparation
	 	
004	Propreté de l'extérieur du véhicule	Sale Nettoyage
005	Pare-chocs / Avant	Enfoncement Réparation
	  	
006	Jante / Avant Gauche DiamètreJante/Pneu : 17 " / Surface : Poli	Rayure Acceptable
	 	
007	Porte / Avant Gauche	Rayure Peinture
	  	
008	Pare-chocs / Arrière	Cassé Réparation



009

Montant de pavillon / Droit

Enfoncement

Smart repair



010

Bas de caisse / Droit

Enfoncement

Réparation



011

Porte / Avant Droit

Rayure

Acceptable



012

Glace de rétroviseur / Gauche

Cassé

Echange



Éléments amovibles

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Cable de charge lente (Type 2, Mode 2) | <input type="checkbox"/> Cable de charge rapide (Type 2, Mode 3) | <input checked="" type="checkbox"/> Cache bagages |
| <input checked="" type="checkbox"/> Carnet de garantie | <input type="checkbox"/> Carte mémoire | <input type="checkbox"/> Clé anti-vol |
| <input checked="" type="checkbox"/> Clé plip | <input type="checkbox"/> Compresseur kit réparation pneumatique | <input checked="" type="checkbox"/> Cric |
| <input type="checkbox"/> Filet de coffre | <input type="checkbox"/> Filet de separation | <input checked="" type="checkbox"/> Manuel d'utilisation |
| <input type="checkbox"/> Plage arrière | <input type="checkbox"/> Recharge kit réparation pneumatique | <input checked="" type="checkbox"/> Roue de secours |

Pneus principaux

<i>Avant Gauche</i>	Inconnu	205 / 50 / 17 / Été	3.8 mm
<i>Avant Droit</i>	Inconnu	205 / 50 / 17 / Été	4.2 mm
<i>Arrière Gauche</i>	CONTINENTAL	205 / 50 / 17 / Été	4.8 mm
<i>Arrière Droit</i>	CONTINENTAL	205 / 50 / 17 / Été	4.2 mm
<i>Arrière</i>	Inconnu	145 / 90 / 16 / Été	3.5 mm

Photos



Avant gauche



Arrière



Coffre ouvert



Arrière droit



Planche de bord depuis le siège arrière



Compartiment passager avant



Odomètre



Navigation



Spare Tyre



Vin



Jante / Avant Droit / Rayure



Jante / Avant Droit / Rayure




Jante / Arrière Gauche / Rayure



Jante / Arrière Droit / Rayure



Jante / Arrière Droit / Rayure



Pare-chocs / Avant / Enfacement



Pare-chocs / Avant / Enfacement



Pare-chocs / Avant / Enfacement



Jante / Avant Gauche / Rayure



Jante / Avant Gauche / Rayure



Porte / Avant Gauche / Rayure



Porte / Avant Gauche / Rayure



Porte / Avant Gauche / Rayure



Pare-chocs / Arrière / Cassé



Pare-chocs / Arrière / Cassé



Montant de pavillon / Droit / Enfacement



Montant de pavillon / Droit / Enfacement



Bas de caisse / Droit / Enfoncement



Bas de caisse / Droit / Enfoncement



Porte / Avant Droit / Rayure



Porte / Avant Droit / Rayure



Glace de rétroviseur / Gauche / Cassé