MACADAM








KIA Ceed Tourer: 8214-MNK

Vinnumber:	**U5YH5819ARL182614**	Versionname:	**Tourer 1.6 MHEV iMT 100kW Drive familiar 100kW 5P manual**
First Registrationdate:	**21/02/2024**	Fiscalpower:	
Expertise Mileage:	**152643**	Power Kw:	
Bodytype:	**Berline**	Body colour	**Black**
Gearbox:	**MAN 6 VIT**	Type of rims (mounted)	**Aluminium**
Transmission:			
Fueltype:	**Diesel**		
Engine functioning	**Yes**		
Battery functioning	**Yes**		
Vehicle running	**Yes**		
Number of seats	**5**		
Number head rests	**5**		
Type of rims (mounted)	**Aluminium**		
Certificate of Conformity	**Yes**		
Category	**Passenger Car**		
Registration Certificate Car (BE)	**No**		

Options

Number of keys total	**2**	Central consol F	
Number keys remote	**2**	Luggage cover	
Windows electric F		Rear parking sensors	
Windows electric R		Roof bar alu	
Cruise Control			
Steering wheel multifunctional			
Steering wheel leather			
Radio multimedia			
Type of climate control	**Manual climate control**		

Tyres

Summer tyres:	**205/55/16/91 V**			
	Fr.L.	**Goodyear: 6 mm**	Fr.R.	**Goodyear: 6 mm**
	Re.L.	**Goodyear: 4 mm**	Re.R.	**Goodyear: 4 mm**

Tyre profile depth FL	**6.0**
Tyre profile depth FR	**6.0**
Tyre profile depth RL	**4.0**
Tyre profile depth RR	**4.0**
Tyre size FL	**205/55 R 16 91 V**
Tyre size FR	**205/55 R 16 91 V**
Tyre size RL	**205/55 R 16 91 V**
Tyre size RR	**205/55 R 16 91 V**
Tyre type FL	**Summer**
Tyre type FR	**Summer**
Tyre type RL	**Summer**
Tyre type RR	**Summer**
Tyre make FL	**259**
Tyre make FR	**259**
Tyre make RL	**259**
Tyre make RR	**259**

Assistance equipment

Repair kit	**Yes**	Compressor	**Yes**

Registration document, Missing, Repair/replace (lump sum)




Malfunction indicator, Blinking, Check




Roof liner, Burned, Replace




Alloy rim FL, Scratch(es), Repair/replace (lump sum)




Bumper F, Scratch(es), Repair and paint (complete)




Bumper spoiler F, Scratch(es), Paint




Alloy rim FR, Scratch(es), Repair/replace (lump sum)




Alloy rim RR, Scratch(es), Repair/replace (lump sum)




Tyres, No damage, Check











ALPHABET

Datos del vehículo

Marca	KIA	Matrícula	8214-MNK
Modelo	Ceed Tourer	VIN	U5YH5819ARL182614
Versión	Tourer 1.6 MHEV iMT 100kW Drive familiar 100kW 5P manual		

Histórico

Fecha	Descripción	Kilómetros	Taller
13/05/2026	Puerta delantera izquierda, Puerta trasera izquierda, Aleta delantera izquierda, Aleta trasera izquierda, Retrovisor izquierdo Completo, Puerta delantera derecha, Puerta trasera derecha, Aleta delantera derecha, Aleta trasera derecha, Retrovisor derecho completo, Paragolpes delantero, Capó, Portón trasero, Paragolpes trasero	1	EL MAÑO III
22/12/2025	Puerta delantera izquierda, Puerta trasera izquierda, Aleta delantera izquierda, Aleta trasera izquierda, Retrovisor izquierdo Completo, Puerta delantera derecha, Puerta trasera derecha, Aleta delantera derecha, Aleta trasera derecha, Retrovisor derecho completo, Paragolpes delantero, Capó, Portón trasero, Paragolpes trasero	1	EL MAÑO III
12/08/2026	LA DIRECCION	1	ESPINOSA SOLIS, JHAN FRANCO
14/06/2024	Sustitución	13108	HERMANOS ORTIZ PERIS, S.L.
02/07/2024	Rev. 15.000 kms	17909	JUAN AGULLO S.L.
06/09/2024	Rev. Niveles	33711	NEUMATICOS SOLEDAD S.L.
21/11/2024	Escobillas Limpiaparabrisas, Rev. 50.000 kms	51830	NEUMATICOS SOLEDAD S.L.
25/11/2024	Pastillas delanteras	52810	NEUMATICOS SOLEDAD S.L.
20/01/2025	, botella de agua limpiaparabrisas, Faros, Aleta delantera derecha, Paragolpes delantero	60120	Talleres Montejo y Jimenez S.L
19/12/2024	, botella de agua limpiaparabrisas, Faros, Aleta delantera derecha, Paragolpes delantero	60120	Talleres Montejo y Jimenez S.L
22/08/2025	Aceite motor - - - ALP EURO, Arandela / tapón cárter - FEBI BILSTEIN - Rec.Plat. EuroTaller,	70800	TALLERES ARTE MOVIL S.L.

Fecha	Descripción	Kilómetros	Taller
	Filtro aceite, Filtro antipolen - Nueva, Serv inspección 100000 KM, Tasa de gestión de aceites usados		
26/02/2025	Rev. 60.000 kms	70800	AUTOLID SANGON
12/03/2025	Ecotasa - N2, Goodyear / 542479 225/45X17 GYEAR.EFIG.PERF2 91W, Sustitucion y kit de montaje	70800	AUTOLID SANGON S.L.
20/05/2025	Aceite motor - Precio litro pactado, Arandela / tapón cárter, Filtro aceite - Nueva, Filtro antipolen - CARBON ACTIVO - Nueva, Serv inspección 100000 KM, Tasa de gestión de aceites usados	91765	TALLERES VICTORIA S.L.
16/06/2025	Ecotasa - N2, Goodyear / 542449 205/55X16 GYEAR.EFIG.PERF2 91V, Sustitucion y kit de montaje	96742	RUBBER VULK SPAIN S.L.
06/08/2025	Bomba aceite, Correa bomba aceite, Sustituir Bomba aceite, Sustituir Correa bomba aceite, Test diagnosis, Verificar Diagnosis	109205	RIAS MOTOR 2018 S.L.
04/11/2025	Ecotasa - N2, Goodyear / 542449 205/55X16 GYEAR.EFIG.PERF2 91V, Sustitucion y kit de montaje	129915	TALLERES PACHECO BERMUDEZ - HERAS (BOSCH CAR SERVICE)
20/11/2025	Aceite motor - - - ALP EURO, Anticongelante, Arandela tapón cárter aceite, Filtro aceite - Nueva, Filtro aire - Nueva, Líquido lavaparabrisas, Sustituir Aceite-filtro, Sustituir Anticongelante, Sustituir Filtro aire, Sustituir Líquido lavaparabrisas, Sustituir Prueba en carretera, Sustituir Rellenar niveles, Tasa de gestión de aceites usados	133013	GARAJE BAYONA S.L.
17/12/2025	Aceite motor - - - ALP EURO, Sustituir Aceite motor, Sustituir Rellenar niveles, Tasa de gestión de aceites usados	138016	TORREJONMOVIL S.L.
25/03/2026	Aceite motor - - - ALP EURO, Arandela tapón cárter aceite, Filtro aceite, Importe de pago por uso, Sustituir Aceite-filtro, Tasa de gestión de aceites usados	150837	DETAIL CAR GARAGE S.L.
31/03/2026	Accionamiento hidráulico embrague, Desmontar y montar Caja velocidades, Kit maza-disco embrague, Suplemento para mod con caja velocidades manual, Sustituir Accionamiento hidráulico embrague, Sustituir Kit maza-disco embrague	152284	MOTUM AUTOMOCION S.L.
27/05/2026	Techo auto	152305	EL MAÑO III