

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: VOLVO XC60 B4 D AWD Ultimate Bright Auto Sports Utility Vehicle 5-türig 1969 ccm
197 PS / 145 KW Diesel 8-Gang Automatik

Amtliches Kennzeichen:	M -CO 2419	Fahrgestell-Nummer:	YV1UZK5V6P1364042
Vertrags-Nummer:	91053081	Erstzulassung:	31.05.2023
Internes KZ:	15054924	Kilometer-Stand:	97439
Unfall/Schaden:	Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.		

Ausstattung:

**VOLVO XC60 B4 D AWD Ultimate Bright Auto Sports Utility Vehicle 5-türig 1969 ccm 197 PS / 145 KW
Diesel 8-Gang Automatik**

Lackierung: Onyx Black Metallic

Polsterung: Teil-Leder/Mesh-Textil Sportsitze AnthrazitTelefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **60.084,03**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Akustikverglasung für die Seitenfenster	831,93
Anhängerkupplung (semielektrisch)	932,77
Audiosystem Premium Sound by Bowers & Wilkins	2.252,10
Metallic Lackierung	831,93
Onyx Black Metallic	0,00
Teil-Leder/Mesh-Textil Sportsitze	336,13
Teil-Leder/Mesh-Textil Sportsitze Anthrazit - Innendesign: Anthrazit, Teppich: Anthrazit, Dachhimmel	0,00
Wegfall der Option "BLIS"	-495,80

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **64.773,09**

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) **77.079,98**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 77.079,98

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	VOLVO XC60 B4 D AWD Ultimate Bright Auto Sports Utility Vehicle5-türig 1969 ccm 197 PS / 145 KW Diesel 8-Gang Automatik		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	145 / 197	Hubraum:	1969
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	8
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	165
durchschn. Verbrauch/100 Km:	6,300	Tankinhalt:	71
Max. Km/h:	180	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	8,300
Leergewicht (kg):	1967	zul. Gewicht (kg):	2540

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 91053081
Amtliches Kennzeichen: M -CO 2419
Übersicht erstellt am: 14.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

VOLVO XC60 B4 D AWD Ultimate Bright Auto Sports Utility Vehicle5-türig 1969 ccm 197 PS / 145 KW Diesel 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
-------	-----	-------------	--------------	------------------------	--------------------------

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 91053081
Amtliches Kennzeichen: M -CO 2419
Übersicht erstellt am: 14.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

VOLVO XC60 B4 D AWD Ultimate Bright Auto Sports Utility Vehicle5-türig 1969 ccm 197 PS / 145 KW Diesel 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
26.02.2024	34818	Wartungszusatzumfänge
26.02.2024	34818	Inspektion und Wartung
23.10.2024	70870	Wartungszusatzumfänge
23.10.2024	70870	Inspektion und Wartung

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



Huesges Gruppe®
Die Gutachter

Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE	Amtl. Kennzeichen :	M-CO 2419
Berichtsnummer :	0000000933604-DE613		
Referenznummer:	31224813		

Fahrzeugdaten

Volvo XC60 (03.2017->) Ultimate Bright AWD

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	YV1UZK5V6P1364042	Laufleistung abgelesen:	97439 km
Erstzulassung / Baujahr:	31.05.2023 / 2022	Besichtigungsdatum/-ort:	23.07.2026 Dieselstraße 3, 85386 Eching
Fahrzeugart:	SUV	Aufbauart:	Kombilimousine
Kraftstoff:	Diesel	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	1969 ccm / 145 kW (197 PS)
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	ONYX BLACK / Metallic
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2+2	Nächste HU / AU:	05.2026 / 05.2026
Polster Art:	Leder/Stoff	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Grau	Serviceheft gepflegt:	Teilweise
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	70870 / 22.10.2024
		Vorgelegte Fahrzeug-	
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
Zustand aussen:	3 - Durchschnittlich	Zustand innen:	4 - mäßig

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.	Michelin	255/45/R20/105V 5.3 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Michelin	255/45/R20/105V 5.3 mm
2. Achse - links / Zust.	Michelin	255/45/R20/105V 5.3 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Michelin	255/45/R20/105V 5.3 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung	
• 3. Bremsleuchte • Airbag Beifahrerseite abschaltbar • Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA) Vorbereitung • Antriebsart Allradantrieb • Applikationen an den Seitenfenstern Chrom • Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide • Betätigung Heckklappe/-Deckel automatisch • Bordcomputer • Digitale Instrumentierung 12,3"-Display 2. Generation • Elektron. Differentialsperre Corner Traction Control (CTC) mit Torque Vectoring • Fahrassistenz-Paket Fahrassistenz-Paket: Driver Assistance, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung und Einleitung der Notbremsung, Fahrassistenz-System: Abstandswarner, Fahrassistenz-System: Emergency Stop Assist, Fahrassistenz-System: Pilot Assist, Fahrassistenz-Paket: Driver Awareness, Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (Blind Spot Informations System, BLIS), Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Abschwächung, Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Cross Traffic Alert, CTA) • Automatische Stabilitätskontrolle • Fahrassistenz-System Berganfahr-Assistent (HSA) • Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake) • Fensterheber elektrisch vorn + hinten • Gepäckraumabdeckung / Rollo • Head-up-Display	• Airbag Beifahrerseite • Airbag Fahrerseite • Anti-Blockier-System (ABS) • Applikationen am Fahrzeugheck Chrom • Armaturen Brett in Leder-Optik mit Kontrastnaht • Außenspiegel elektr. anklappbar • Außentemperaturanzeige • Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert • Dachreling Aluminium-Optik • Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage • Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten • Fahrassistenz-Paket: Safety Assistance Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (Road Sign Information, RSI), Geschwindigkeits-Begrenzeranlage, Fahrassistenz-System: City-Safety-System (Autonomer Notbrems-Assistent), Fahrassistenz-System: Straßenrand-Erkennung (Road Edge Detection), Fahrassistenz-System: Connected Safety, Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKA), Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung (Oncoming Lane Mitigation), Fahrassistenz-System: Müdigkeits-Warner (Driver-Alert-Control, DAC), Fahrassistenz-System: Ready to Drive Notification • Fahrassistenz-System Bergabfahrkontrolle (HDC) • Notbrems-Assistent • Fahrassistenz-System: Run-off Road Protection • Gepäckraum-Abtrennung (Netz) • Getriebe Automatik - Geartronik (8-Stufen) • Heckscheibe heizbar

- Heckspoiler
- Infotainment-System: Android (DAB+) mit High Performance Sound Pro (Harman-Kardon)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Keyless Drive
- Klimaautomatik 4-Zonen
- Komfortsitze
- Kopfstützen hinten elektr. umklappbar
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- LM-Felgen
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Mittelarmlehne vorn mit Getränkehalter
- Nebelschlussleuchte
- Parkbremse elektrisch
- Radstand 2865 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitz geteilt
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung - geschwindigkeitsabhängig
- Sitz-Komfort-Paket
Sitz vorn rechts elektr. verstellbar, Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory), Memoryfunktion für Sitz vorn rechts, Beinauflage manuell einstellbar, Sitze vorn, Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar (4-Wege)
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Tagfahrlicht LED
- Türsicherungssystem hinten elektrisch
- Volvo ON CALL
- Wegfahrsperr
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Ionisator zur Luftreinigung (erweiterte Reinigung der Innenraumluft)
- Körper 5-türig
- Keyless-Start
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System
- Kraftstofftank: 71 Ltr.
- Lenkrad (3 Speichen)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Licht-Paket
Nebelscheinwerfer LED, Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung, Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA), Ambiente-Beleuchtungen
- Luftqualitäts-Überwachungssystem (Clean Zone Interior Package CZIP)
- Mild-Hybrid 145 kW (Motor 2,0 Ltr. - 145 kW Diesel)
- Modellpflege
- Parkassistent-Paket
Einparkhilfe vorn und hinten (hinten mit Bremsfunktion), Rückfahrkamera
- Radioempfang digital (DAB)
- Reifen-Reparaturset
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehnen klappbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS)
- Sensor Scheibenbeschlagenerkennung
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfänger vorn mit Chrom-Applikationen
- Taschenhaken im Gepäckraum
- USB-Anschlüsse (2) im Fond
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Winter-Paket
Sitzheizung vorn, Sitzheizung hinten, Lenkradheizung

- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung semi-elektrisch
 - Infotainment-System: Android (DAB+) mit Premium Sound (Bowers & Wilkins)
 - Service-System: Google Services
 - Sportsitze Teilleder / Mesh-Textil
 - Freisprechanlage Bluetooth inkl. Audio-Streaming
 - Seitenscheiben als Verbundglas
 - Sonderlackierung Onyx Schwarz-Metallic
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Metall Mesh, Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter, Seitenwangen elektr. verstellbare Sitze vorn, Schalt-/Wählhebelgriff Kristallglas

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht durchgeführt Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite wurde nicht durchgeführt.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	Keine feststellbar Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.
Lackschichtendickenmessung:	- -
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✓
Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sonnendach/ Verdeck:	In Ordnung	✓

Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✓
---------------------	-----------------------	---	-------------------	-----------------------	---

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	In Ordnung
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*TÜV fällig

Schaden

	Karosserie außen		
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Stoßfänger Hinten	Kratzer	Lackieren
2.	Tür Vorne - Links	Kratzer	Lackieren
	Karosserie innen		
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
3.	Innenraum	Verschmutzt	Reinigen
	Sonstiges		
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
4.	Hu	Fällig	Erneuern
5.	Servicehistorie nicht gepflegt - Wertminderung		

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufeleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung




Bereifung



Bereifung



1. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Lackieren



1. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Lackieren



1. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Lackieren



1. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Lackieren



1. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Lackieren



2. Tür Vorne - Links
Kratzer - Lackieren



2. Tür Vorne - Links
Kratzer - Lackieren



2. Tür Vorne - Links
Kratzer - Lackieren



2. Tür Vorne - Links
Kratzer - Lackieren



3. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen



3. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen



3. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen



3. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen



3. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen



3. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen



3. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen



3. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen



3. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen



3. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen



3. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen



3. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen



3. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen



3. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen