



PEUGEOT 3008 / 2020 / 5P / SUV:

N° Chassis:	VF3MCYHZUNS024100	Version:	BlueHdi 130 S&S EAT8 Active Busine
1ière MEC:	28/01/2022	CV fiscaux:	7
Kilométrage inspection:	165272	Puissance KW:	96
Type carrosserie:	SUV	Couleur carrosserie	Gris Foncé
Boîte:	Automatique	Nature de peinture	Metallisé
Transmission:	Avant	Couleur intérieur	Noir
Carburant:	Diesel	Type de jantes (montées)	Aluminium
Moteur fonctionnant	Oui	Couleur tableau de bord	Noir
Batterie fonctionnante	Oui		
Véhicule roulant	Oui		
Nbre portes	5		
Nbre sièges	5		
Nombre appuis-têtes	5		
Type de jantes (montées)	Aluminium		
Catégorie	Vehicule particulier		

Options

Nbre clés total	2	Cache bagages	
Nbre clés télécommandes	2	Phares Xenon/LED/Laser	
Type de climatisation	Clim. automatique	Camera de recul	
		Revêtement de siège	Tissu / Autre

Pneu

	215/65/17/103 V			
Pneus d'été:	AVG	Michelin: 90%	AVD	Michelin: 90%
	ARG	Michelin: 45%	ARD	Michelin: 45%
Profondeur de pneu AVG				2.0
Profondeur de pneu AVD				2.0
Profondeur de pneu ARG				5.2
Profondeur de pneu ARD				5.1
Taille de pneu AVG				215/65 R 17 103 V
Taille de pneu AVD				215/65 R 17 103 V
Taille de pneu ARG				215/65 R 17 103 V
Taille de pneu ARD				215/65 R 17 103 V
Type de pneu AVG				été
Type de pneu AVD				été
Type de pneu ARG				Toutes saisons
Type de pneu ARD				Toutes saisons
Marque de pneu AVG				261
Marque de pneu AVD				261
Marque de pneu ARG				261
Marque de pneu ARD				261

Matériel de secours

Galette	Oui	Cric	Oui
		Runflat	Non

Bas de caisse int ARG, Bosse(s), PDR - Débosselage ss peinture



Intérieur, Tache, Nettoyer



Bas de caisse int ARD, Bosse(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Porte ARG, Bosse(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Porte AVG, Bosse(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Aile ARD, Bosse(s), PDR - Débosselage ss peinture



Porte ARD, Bosse(s), PDR - Débosselage ss peinture



Porte AVD, Bosse(s), PDR - Débosselage ss peinture

