

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug:	POLESTAR 2 64KWH Standard Range Single Motor Schräghecklimousine 5-türig 0 ccm 224 PS / 165 KW Elektrisch Automatik		
Amtliches Kennzeichen:	UN -W 0109E	Fahrgestell-Nummer:	LPSVSECEKNL064269
Vertrags-Nummer:	72006080	Erstzulassung:	27.04.2022
Internes KZ:	15041711	Kilometer-Stand:	78364
Unfall/Schaden:	Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.		

Ausstattung:

POLESTAR 2 64KWH Standard Range Single Motor Schräghecklimousine 5-türig 0 ccm 224 PS / 165 KW Elektrisch Automatik

Lackierung: Midnight (blau)

Polsterung: Stoff Schwarz

Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)	45.798,32
--	------------------

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

19 Zoll Felgen, Pilot-Paket	0,00
Automatik, Metallic, Farbe Midnight, Stoff Charcoal Weave-Tech, Ausstattungspaket Plus	0,00
Bei Lager-, Vorlauffahrzeugen oder Tageszulassungen ist eine Änderung der Ausstattung nicht möglich.	0,00
Der Zwischenverkauf des Fahrzeuges sowie Irrtümer sind vorbehalten.	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)	45.798,32
--	------------------

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.)	54.500,00
--	------------------

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.)	54.500,00
---	-----------

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	POLESTAR 2 64KWH Standard Range Single Motor Schräghecklimousine5-türig 0 ccm 224 PS / 165 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	165 / 224	Hubraum:	0
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	1
Emissionsgruppe:		CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	0
Max. Km/h:	160	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	7,400
Leergewicht (kg):	1940	zul. Gewicht (kg):	2390

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 72006080
Amtliches Kennzeichen: UN -W 0109E
Übersicht erstellt am: 04.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

POLESTAR 2 64KWH Standard Range Single Motor Schräghecklimousine5-türig 0 ccm 224 PS / 165 KW Elektrisch
Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
-------	-----	-------------	--------------	------------------------	--------------------------

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 72006080
Amtliches Kennzeichen: UN -W 0109E
Übersicht erstellt am: 04.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**POLESTAR 2 64KWH Standard Range Single Motor Schräghecklimousine5-türig 0 ccm 224 PS / 165 KW Elektrisch
Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
-------	----------	-----------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE	Amtl. Kennzeichen :	UN-W 109E
Berichtsnummer :	0000000931362-DE613		
Referenznummer:	31218515		

Fahrzeugdaten

Polestar 2 (05.2020->) Standard Range Single

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	LPSVSECEKNL064269	Laufleistung abgelesen:	78364 km
Erstzulassung / Baujahr:	27.04.2022 / 2021	Besichtigungsdatum/-ort:	13.07.2026 Parkstraße 2, 14974 Ludwigsfelde
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Limousine
Kraftstoff:	Elektro	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	0 ccm / 165 kW (224 PS)
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	Midnight / Metallic
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	07.2027 / 07.2027
Polster Art:	Stoff	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	55021 / 04.06.2025
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	2 - Gut	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
		Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	Michelin	245/45/R19/102V 6 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Michelin	245/45/R19/102V 6 mm
2. Achse - links / Zust.	Michelin	245/45/R19/102V 6 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Michelin	245/45/R19/102V 6 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Unmontierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	Michelin	245/45/R19/102V 6 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Michelin	245/45/R19/102V 6 mm
2. Achse - links / Zust.	Michelin	245/45/R19/102V 6 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Michelin	245/45/R19/102V 6 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung	
• Adaptive Bremsleuchte • Airbag Beifahrerseite abschaltbar • Alarmanlage • Anti-Blockier-System (ABS) mit Traktionskontrolle (TCS) • Audiosystem Polestar High Performance • Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar • Bordcomputer • Digital Key • Dynamische Fahrwerksregelung (DSTC) • Elektromotor 165 kW (cont. 80 kW) • Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten • Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKA) Fahrassistenz-System: Müdigkeits-Warner (Driver-Alert-Control, DAC) • Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)	• Airbag Beifahrerseite • Airbag Fahrerseite • Anhängerkupplung Vorbereitung • Antriebsart: Frontantrieb • Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Coming Home, Leaving Home) • Außenspiegel elektr. anklappbar • Außenspiegel Wagenfarbe • Dachhimmel Anthrazit • Digitale Instrumentierung 12,3"-Display • Einparkhilfe vorn und hinten • Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent • Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (Lenkunterstützung) • Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent • Fahrassistenz-System: Connected Safety

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Fußgänger- und Fahrraderkennung • Fahrassistenz-System: Kollisionswarnsystem hinten • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (Road Sign Information, RSI) • Fensterheber elektrisch vorn • Fußmatten Textil • Getriebe für Elektrofahrzeug • Innenspiegel rahmenlos mit Abblendautomatik • Karosserie: 5-türig • Keyless-Entry • Klimaautomatik 2-Zonen
Luftqualitäts-Überwachungssystem (Clean Zone Interior Package CZIP) • Kopf-Airbag-System • Kühlergrill lackiert • Ladekabel (7,0 m) mit Schukostecker (Mode 2) • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion • LM-Felgen • One Pedal Drive (elektronisches Gaspedal) • Progressivlenkung • Reifen-Reparaturset • Rückfahrkamera • Schalt-/Wählhebelgriff schwarz glänzend • Scheinwerfer LED • Seitenairbag vorn • Sensor Scheibenbeschlagenerkennung • Service-System: Google Services • Sicherheitsgurte schwarz • Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage • Sitz vorn rechts mit ausziehbarer Oberschenkelauflage • Sitze, vollelektrisch einstellbar inkl. Lordosenstütze, Sitzheizung und Memoryfunktion für Fahrersitz und Außenspiegel • Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto) • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet) | <ul style="list-style-type: none"> • Fahrassistenz-System: Kollisionswarnsystem • Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Cross Traffic Alert, CTA) • Fensterheber elektrisch hinten • Frontstaufach (Kofferraum, vorn) • Fußraumbelichtung vorn • HV-Batterie 64 kWh (Lithium-Ionen) • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz • Keyless Drive • Kindersicherung elektr. betätigt • Kofferraumdeckel / Heckklappe elektrisch betätigt (öffnen + schließen, sensorgesteuert) • Kopfstützen hinten • Ladekabel (4,5 m) mit Typ 2-Stecker (Mode 3) • Ladevorrichtung On-Board-Lader 11 kW • Leuchtweitenregelung elektrisch • Mittelarmlehne vorn mit Getränkehalter • Parkbremse elektrisch • Radioempfang digital (DAB+) • Reifendruck-Kontrollsystem • Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40) • Scheibenwischer mit Regensensor • Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS) • Seitenairbag vorn mitte (Center-Airbag) • Service-System: ConnectedDrive Services • Servolenkung elektronisch gesteuert • Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory) • Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (mit Memory) • Sitzbezug / Polsterung: Stoff
Innenausstattung: Dekoreinlagen Echtholz Black Ash • Sitzheizung vorn • Soft-Close-Automatik für Kofferraum / Heckklappe • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet) |
|--|---|

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Sprachsteuerungs-System • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum • Taschenhaken im Gepäckraum • USB-Anschlüsse (2) im Fond • Vorbereitung für Alkohol-Wegfahrsperre (Alcolock) • Warndreieck | <ul style="list-style-type: none"> • Standard Range Single • Tagfahrlicht LED • Touchscreen-Farbdisplay (11,15 Zoll) in Mittelkonsole • USB-Schnittstelle vorn (2-fach) • Warnanlage für Sicherheitsgurte • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
|---|---|

Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Metallic-Lackierung | <ul style="list-style-type: none"> • Pilot-Paket
Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (Blind Spot Informations System, BLIS), Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik, Pixel-LED-Scheinwerfer, Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA), Leuchtweitenregelung elektrisch, Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht LED, Einparkhilfe vorn und hinten, Einparkhilfe seitlich, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung und Einleitung der Notbremsung, Rückfahrkamera, Frontkamera, Rückfahrkamera mit 360° Surround View, Fahrassistenz-System: Kollisionswarnsystem hinten, Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Cross Traffic Alert, CTA) |
| <ul style="list-style-type: none"> • Plus-Paket
Innenraumlicht-Paket, Panoramadach Fest (Glas), Scheibenwaschdüsen heizbar, Verglasung getönt, Sound-System Harman-Kardon, Subwoofer, Wärmepumpe für Heizungs-/Klimaanlage, Sitzheizung hinten, Sitze, vollelektrisch einstellbar inkl. Lordosenstütze, Sitzheizung und Memoryfunktion für Fahrersitz und Außenspiegel, Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory), Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (mit Memory), Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage, Sitz vorn rechts mit ausziehbarer Oberschenkelauflage, Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum, Induktionsladeschale für Smartphone, Lenkrad heizbar (Leder) | |

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht durchgeführt Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite wurde nicht durchgeführt.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	

Hinweis (Verkehrssicherheit):

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	Keine feststellbar Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.
Lackschichtdickenmessung:	Innerhalb der Toleranzen Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✓
Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sonnendach/ Verdeck:	In Ordnung	✓
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✓

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	In Ordnung
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Felge Vorne - Rechts	Kratzer	Smart Repair
2.	Felge Hinten - Rechts	Kratzer	Smart Repair
3.	Tür Hinten - Rechts	1 Delle	Sanft Instandsetzen
4.	Heckklappe	Beschädigt	Smart Repair

5.	Seitenwand - Hinten - Links	2 Dellen	Sanft Instandsetzen
6.	Dachrahmen - Links	1 Delle	Sanft Instandsetzen

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument




Kilometerstand




Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Sonstiges



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Felge Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair



1. Felge Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair



1. Felge Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair



2. Felge Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair



2. Felge Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair



2. Felge Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair



2. Felge Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair



3. Tür Hinten - Rechts
1 Delle - Sanft Instandsetzen



3. Tür Hinten - Rechts
1 Delle - Sanft Instandsetzen




4. Heckklappe
Beschädigt - Smart Repair



4. Heckklappe
Beschädigt - Smart Repair



4. Heckklappe
Beschädigt - Smart Repair



4. Heckklappe
Beschädigt - Smart Repair



5. Seitenwand - Hinten - Links
2 Dellen - Sanft Instandsetzen



5. Seitenwand - Hinten - Links
2 Dellen - Sanft Instandsetzen



5. Seitenwand - Hinten - Links
2 Dellen - Sanft Instandsetzen



6. Dachrahmen - Links
1 Delle - Sanft Instandsetzen



6. Dachrahmen - Links
1 Delle - Sanft Instandsetzen



6. Dachrahmen - Links
1 Delle - Sanft Instandsetzen