

MG

HS 1.5T MT COM 2WD

TELAIO: LSJA24U92RN086635



Descrizione

-----	Data immatricolazione	Odometro
-	-	30094 km
Colore	Anno	Selleria
-	2024	-
Numero porte	Numero posti	Generation
-	-	-

Quadro strumenti

Data ultima manutenzione	Chilometraggio ultima manutenzione	Data prossima revisione
-	0 km	-
Data prossima manutenzione	Chilometraggio prossima manutenzione	Livello carburante
-	0 km	-

Dettagli dichiarazione

[Redacted]

Meccanica

Problema di avviamento del motore	Is not roadworthy
No	No

Danni & Operazioni

#	Elemento	Danno	Operazione
001	Moquette / Anteriore Sinistro	Tagliato/Strappato	Sostituzione

			
002	Cofano anteriore / -	Scheggia	Verniciatura
			
003	Paraurti / Anteriore	Riga	Verniciatura
			
004	Parafango / Anteriore Sinistro	Rientranza	Accettabile
			
005	Paraurti / Posteriore	Riga	Verniciatura
			
006	Parafango / Posteriore Destro	Rientranza	Riparazione
			
007	Porta / Posteriore Destro	Difetto di Esecuzione	Riparazione
			

008	Porta / Anteriore Destro	Difetto di Esecuzione	Riparazione
 			
009	Parafango / Anteriore Destro	Difetto di Esecuzione	Riparazione
 			
010	Montante tetto / Destro	Difetto di Esecuzione	Riparazione
 			
011	Modanatura parafango / Posteriore Destro	Difetto di Esecuzione	Sostituzione
 			

Set pneumatici principale

Anteriore Sinistro	MAXXIS	215 / 60 / 17 / All Seasons	4 mm
Anteriore Destro	MAXXIS	215 / 60 / 17 / All Seasons	4 mm
Posteriore Sinistro	MAXXIS	215 / 60 / 17 / All Seasons	6 mm
Posteriore Destro	MAXXIS	215 / 60 / 17 / All Seasons	6 mm

Foto



Anteriore sinistro



Posteriore sinistro



Bagagliaio aperto



Posteriore destro



Vano passeggeri posteriore



Cruscotto dal sedile posteriore



Vano passeggeri anteriore



Anteriore destro



Odometro



Navigation




Spare Tyre



Vin




Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro




Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Anteriore Destro



Set pneumatici principale / Anteriore Destro



Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro




Set pneumatici principale / Posteriore Destro



Set pneumatici principale / Posteriore Destro



Moquette / Anteriore Sinistro / Tagliato/Strappato



Moquette / Anteriore Sinistro / Tagliato/Strappato



Cofano anteriore / - / Scheggia



Cofano anteriore / - / Scheggia




Cofano anteriore / - / Scheggia



Paraurti / Anteriore / Riga



Paraurti / Anteriore / Riga



Paraurti / Anteriore / Riga



Parafango / Anteriore Sinistro / Rientranza



Parafango / Anteriore Sinistro / Rientranza



Paraurti / Posteriore / Riga



Paraurti / Posteriore / Riga



Parafango / Posteriore Destro / Rientranza



Parafango / Posteriore Destro / Rientranza



Parafango / Posteriore Destro / Rientranza



Porta / Posteriore Destro / Difetto di Esecuzione



Porta / Posteriore Destro / Difetto di Esecuzione



Porta / Anteriore Destro / Difetto di Esecuzione



Porta / Anteriore Destro / Difetto di Esecuzione



Parafango / Anteriore Destro / Difetto di Esecuzione



Parafango / Anteriore Destro / Difetto di Esecuzione



Montante tetto / Destro / Difetto di Esecuzione



Montante tetto / Destro / Difetto di Esecuzione



Modanatura parafrangente / Posteriore Destro / Difetto di Esecuzione



Modanatura parafrangente / Posteriore Destro / Difetto di Esecuzione