

05.06.2026

## Fahrzeugbeschreibung

**Fahrzeug:** VOLVO V60 V60 D4 Kinetic (140 kw) Automatik Keinekeine Tür 0 ccm 0 PS / 140 KW  
Diesel 0-Gang Automatik

|                        |              |                     |                   |
|------------------------|--------------|---------------------|-------------------|
| Amtliches Kennzeichen: | HD -LB 0760E | Fahrgestell-Nummer: | YV1ZWH1VDN1493317 |
| Vertrags-Nummer:       | 61729082     | Erstzulassung:      | 28.04.2022        |
| Internes KZ:           | 15060646     | Kilometer-Stand:    | 0                 |

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

### Ausstattung:

**VOLVO V60 V60 D4 Kinetic (140 kw) Automatik Keine keine Tür 0 ccm 0 PS / 140 KWDiesel 0-Gang Automatik**

Lackierung: \_\_\_\_\_ Polsterung: \_\_\_\_\_ Telefontyp: \_\_\_\_\_

**Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)** **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

**Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)** **0,00**

## Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben\*)

|                           |                                                                                                        |                             |        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|
| Fahrzeug:                 | VOLVO V60 V60 D4 Kinetic (140 kw) Automatik Keinekeine Tür 0 ccm 0 PS / 140 KW Diesel 0-Gang Automatik |                             |        |
| Modelljahr:               | 0                                                                                                      |                             |        |
| kW / PS:                  | 140 / 0                                                                                                | Hubraum:                    | 0      |
| Getriebe:                 | Automatik                                                                                              | Anzahl Gänge:               | 0      |
| Emissionsgruppe:          |                                                                                                        | CO2 (g/km):                 | 112    |
| durchschn. Verbr./100 Km: | 0,0000                                                                                                 | Tankinhalt:                 | 0      |
| Max. Km/h:                | 0                                                                                                      | Beschl. 0-100 Km/h in Sec.: | 0,0000 |
| Leergewicht (kg):         | 0                                                                                                      | zul. Gewicht (kg):          | 0      |

\* Angaben ohne Gewähr

## Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 61729082  
Amtliches Kennzeichen: HD -LB 0760E  
Übersicht erstellt am: 05.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**VOLVO V60 V60 D4 Kinetic (140 kw) Automatik Keinekeine Tür 0 ccm 0 PS / 140 KW Diesel 0-Gang Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

| <i>Datum</i> | <i>SNR</i> | <i>Verursacher</i> | <i>Beschädigung</i>                                                  | <i>Reparatur<br/>erfolgt *</i> | <i>Gutachten<br/>vorhanden *</i> |
|--------------|------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 20.04.2024   | 9059885923 | Fremdverschulden   | Tür hinten Beifahrerseite<br>Türgriff hinten (aussen) Beifahrerseite | Ja                             | Ja                               |
| 10.08.2022   | 9059828964 | Glasschaden        | Schlussleuchte Beifahrerseite                                        | Ja                             | Nein                             |

\* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

\_\_\_\_\_  
Datum und Unterschrift Käufer

**Wartungsreport**

**Vertrags-Nummer:** 61729082  
**Amtliches Kennzeichen:** HD -LB 0760E  
**Übersicht erstellt am:** 05.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**VOLVO V60 V60 D4 Kinetic (140 kw) Automatik Keinekeine Tür 0 ccm 0 PS / 140 KW Diesel 0-Gang Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

-----  
**Datum**                      **Km-Stand**                      **Art der Wartung**  
-----

**Wartungsreport zur Kenntnis genommen:**

\_\_\_\_\_  
Datum und Unterschrift Käufer



YV1ZWH1VDN1493317

## Vehicle details

|                               |                    |                                  |                                  |
|-------------------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Operator                      |                    | Inspection condition             | Conditional: Light/moisture/dirt |
| License number                |                    | Mileage (Read)                   | 75,017 km                        |
| Manufacturer                  | Volvo              | Next maintenance in              | 29,529 km                        |
| Type / Model                  | V60                | Main inspection (Report on hand) | 05/2027                          |
| Vehicle Identification number | YV1ZWH1VDN1493317  | Power / Engine displacement      | 186 kW / 1,969 ccm               |
| First registration            | 2 May 2022         | Upholstery/Colour                | /                                |
| Last maintenance              | 05/2026, 74,545 km | Paintwork                        |                                  |
| Fuel type                     | Hybr.B/E ext.aufl  | Gearbox                          | Automatic                        |

## Zustandsbericht

### Value reducing factors

| No. | Component group | Description                                      |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------|
| 1   | Equipment       | Tirefit filler - Expired - Replace               |
| 2   | Vehicle glazing | Windscreen (Rissbildung) - Stone chips - Replace |

### Wear and tear

| No. | Component group | Description                                      |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------|
| 1   | Rear bumper     | Rear bumper - Scratch(es) - No deduction         |
| 2   | Body            | Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction |
| 3   | Interior        | Interior - Abrasion - No deduction               |

### Missing parts

| Missing part |
|--------------|
|--------------|

### Detected repainting

| No. | Location                                                   |
|-----|------------------------------------------------------------|
| 1   | Bonnet, Door - rear right side, Professionally carried out |

### Main tyres

| Axle | Tyre size      | Manufacturer | Type of tyre | Tread depth | Roadworthy | Permissibility |
|------|----------------|--------------|--------------|-------------|------------|----------------|
| 1    | 235/45 R18 98W | Michelin     | Summer tyres | 4mm - 4mm   | o.k.       |                |
| 2    | 235/45 R18 98W | Michelin     | Summer tyres | 4mm - 4mm   | o.k.       |                |

### Additional tyres

| Axle | Tyre size      | Manufacturer | Type of tyre | Tread depth | Roadworthy | Permissibility |
|------|----------------|--------------|--------------|-------------|------------|----------------|
| 1    | 235/45 R18 98V | Dunlop       | Winter tyres | 7mm - 7mm   | o.k.       |                |
| 2    | 235/45 R18 98V | Dunlop       | Winter tyres | 7mm - 7mm   | o.k.       |                |

**TÜV SÜD Auto Service GmbH**  
Römeräcker 1  
76351 Linkenheim - Hochstetten

**Inspection location**  
SAP Walldorf  
69190 Walldorf

Inspection date: 29 May 2026  
**Protocol number:** 45673272  
Delivery date: 29 May 2026



## Replacement

| Type    | Tyre size | Manufacturer | Type of tyre | Tread depth | Expiration date |
|---------|-----------|--------------|--------------|-------------|-----------------|
| Tirefit |           |              |              |             | 04/2026         |

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

## Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und  
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.  
Techn. Änderungen vorbehalten  
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem  
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.  
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n.i.O

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden.

**TÜV SÜD Auto Service GmbH**  
Römeräcker 1  
76351 Linkenheim - Hochstetten

**Inspection location**  
SAP Walldorf  
69190 Walldorf

Inspection date: 29 May 2026  
**Protocol number: 45673272**  
Delivery date: 29 May 2026



---

## Vehicle details

|                                      |                   |                             |                                  |
|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| <b>Manufacturer</b>                  | Volvo             | <b>Inspection condition</b> | Conditional: Light/moisture/dirt |
| <b>Type / Model</b>                  | V60               | <b>Mileage (Read)</b>       | 75,017 km                        |
| <b>Vehicle Identification number</b> | YV1ZWH1VDN1493317 | <b>First registration</b>   | 2 May 2022                       |

### Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

### Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

### Inspection conditions:

A proper visual inspection of the paintwork and bodywork was only possible to a limited extent due to insufficient lighting conditions/dampness or dirt.

### General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

## Overview pictures



**Figure 1:** Diagonal front



**Figure 2:** Diagonal front



**Figure 3:** Diagonal rear



**Figure 4:** Diagonal rear



**Figure 5:** Interior



**Figure 6:** Interior

**TÜV SÜD Auto Service GmbH**  
Römeräcker 1  
76351 Linkenheim - Hochstetten

**Inspection location**  
SAP Walldorf  
69190 Walldorf


Inspection date: 29 May 2026  
**Protocol number: 45673272**  
Delivery date: 29 May 2026



**Figure 7: Interior**




**Figure 8: Interior**



**Figure 9: Interior**




**Figure 10: Misc.**



**Figure 11: Misc.**




**Figure 12: Misc.**



**Figure 13:** Misc.



**Figure 14:** Misc.



**Figure 15:** Misc.



**Figure 16:** Misc.



**Figure 17:** Misc.




**Figure 18:** Misc.



**Figure 19:** Misc.




**Figure 20:** Misc.



**Figure 21:** Misc.



**Figure 22:** Misc.



**Figure 23:** Misc.

## Pictures of damage



**Damage #2:** Vehicle glazing: Windscreen (Rissbildung) - Stone chips - Replace



**Damage #2:** Vehicle glazing: Windscreen (Rissbildung) - Stone chips - Replace

## Pictures of repainting



**Repainting 1:** Bonnet, Door - rear right side



**Repainting 1:** Bonnet, Door - rear right side



YV1ZWH1VDN1493317

## Angaben zum Fahrzeug

|                   |                    |                          |                              |
|-------------------|--------------------|--------------------------|------------------------------|
| Halter            |                    | Besichtigungszustand     | bedingt: Licht/Nässe/Schmutz |
| Kennzeichen       |                    | Laufleistung (abgelesen) | 75.017 km                    |
| Hersteller        | Volvo              | Restlauf bis Service     | 29.529 km                    |
| Typ/Modell        | V60                | HU (Bericht lag vor)     | 05/2027                      |
| Fahrgestellnummer | YV1ZWH1VDN1493317  | Leistung / Hubraum       | 186 kW / 1.969 ccm           |
| Erstzulassung     | 02.05.2022         | Polster/Farbe            | /                            |
| Letzte Wartung    | 05/2026, 74.545 km | Lackierung               |                              |
| Kraftstoffart     | Hybr.B/E ext.aufli | Getriebe                 | Automatik                    |

## Zustandsbericht

### Wertmindernde Faktoren

| Nr. | Bauteilgruppe | Beschreibung                                        |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------|
| 1   | Ausrüstung    | Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern          |
| 2   | Verglasung    | Frontscheibe (Rissbildung) - Steinschlag - erneuern |

### Gebrauchsspuren

| Nr. | Bauteilgruppe     | Beschreibung                                     |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------|
| 1   | Stoßfänger hinten | Stoßfänger hinten - Kratzer - kein Abzug         |
| 2   | Karosserie        | Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug |
| 3   | Interieur         | Innenraum - Abrieb - kein Abzug                  |

### Fehlteile

| Fehlteil |
|----------|
|----------|

### Festgestellte Nachlackierungen

| Nr. | Ort                                                   |
|-----|-------------------------------------------------------|
| 1   | Motorhaube, Tür hinten rechts, fachgerecht ausgeführt |

### Hauptbereifung

| Achse | Reifengröße    | Hersteller | Reifentyp    | Profiltiefe | Verktgl. | Zul. |
|-------|----------------|------------|--------------|-------------|----------|------|
| 1     | 235/45 R18 98W | Michelin   | Sommerreifen | 4mm - 4mm   | i.O.     |      |
| 2     | 235/45 R18 98W | Michelin   | Sommerreifen | 4mm - 4mm   | i.O.     |      |

### Zusatzbereifung

| Achse | Reifengröße    | Hersteller | Reifentyp    | Profiltiefe | Verktgl. | Zul. |
|-------|----------------|------------|--------------|-------------|----------|------|
| 1     | 235/45 R18 98V | Dunlop     | Winterreifen | 7mm - 7mm   | i.O.     |      |
| 2     | 235/45 R18 98V | Dunlop     | Winterreifen | 7mm - 7mm   | i.O.     |      |

**TÜV SÜD Auto Service GmbH**  
Römeräcker 1  
76351 Linkenheim - Hochstetten

**Besichtigungsort**  
SAP Walldorf  
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 29.05.2026  
**Protokollnummer: 45673272**  
Anlieferungsdatum: 29.05.2026



## Ersatz

| Typ     | Reifengröße | Hersteller | Reifentyp | Profiltiefe | Ablaufdatum |
|---------|-------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| Tirefit |             |            |           |             | 04/2026     |

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

## Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und  
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.  
Techn. Änderungen vorbehalten  
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem  
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.  
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n.i.O

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden.

**TÜV SÜD Auto Service GmbH**  
Römeräcker 1  
76351 Linkenheim - Hochstetten

**Besichtigungsort**  
SAP Walldorf  
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 29.05.2026  
**Protokollnummer: 45673272**  
Anlieferungsdatum: 29.05.2026



---

## Angaben zum Fahrzeug

|                          |                   |                                 |                              |
|--------------------------|-------------------|---------------------------------|------------------------------|
| <b>Hersteller</b>        | Volvo             | <b>Besichtigungszustand</b>     | bedingt: Licht/Nässe/Schmutz |
| <b>Typ/Modell</b>        | V60               | <b>Laufleistung (abgelesen)</b> | 75.017 km                    |
| <b>Fahrgestellnummer</b> | YV1ZWH1VDN1493317 | <b>Erstzulassung</b>            | 02.05.2022                   |

### Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

### Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

### Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

### Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

## Übersichtsfotos



**Abbildung 1:** Schräg vorne



**Abbildung 2:** Schräg vorne



**Abbildung 3:** Schräg hinten



**Abbildung 4:** Schräg hinten



**Abbildung 5:** Innenraum



**Abbildung 6:** Innenraum

**TÜV SÜD Auto Service GmbH**  
Römeräcker 1  
76351 Linkenheim - Hochstetten

**Besichtigungsort**  
SAP Walldorf  
69190 Walldorf

**Besichtigungsdatum:** 29.05.2026  
**Protokollnummer:** 45673272  
**Anlieferungsdatum:** 29.05.2026



**Abbildung 7: Innenraum**




**Abbildung 8: Innenraum**



**Abbildung 9: Innenraum**




**Abbildung 10: Sonstiges**



**Abbildung 11: Sonstiges**




**Abbildung 12: Sonstiges**




**Abbildung 13: Sonstiges**



**Abbildung 14: Sonstiges**



**Abbildung 15: Sonstiges**



**Abbildung 16: Sonstiges**



**Abbildung 17: Sonstiges**




**Abbildung 18: Sonstiges**



**Abbildung 19: Sonstiges**




**Abbildung 20: Sonstiges**



**Abbildung 21: Sonstiges**



**Abbildung 22: Sonstiges**



**Abbildung 23: Sonstiges**

## Beschädigungsfotos



**Beschädigung #2:** Verglasung: Frontscheibe (Rissbildung) - Steinschlag - erneuern



**Beschädigung #2:** Verglasung: Frontscheibe (Rissbildung) - Steinschlag - erneuern

## Nachlackierungsfotos



**Nachlackierung 1:** Motorhaube, Tür hinten rechts



**Nachlackierung 1:** Motorhaube, Tür hinten rechts



## Checkliste

| Vorhanden                | Name                            |
|--------------------------|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | ABE                             |
| <input type="checkbox"/> | Abschleppöse                    |
| <input type="checkbox"/> | Anhängekupplung abnehmbar       |
| <input type="checkbox"/> | Antenne                         |
| <input type="checkbox"/> | Bordbuchmappe                   |
| <input type="checkbox"/> | Bordwerkzeug                    |
| <input type="checkbox"/> | Consumer Kabelkit               |
| <input type="checkbox"/> | Fernbedienung Standheizung      |
| <input type="checkbox"/> | Ladekabel                       |
| <input type="checkbox"/> | Laderaumabdeckung / Rollo       |
| <input type="checkbox"/> | Leichtmetallfelgensatz komplett |
| <input type="checkbox"/> | Navigations Datenträger         |
| <input type="checkbox"/> | Schlüssel Anhängerkupplung      |
| <input type="checkbox"/> | Serviceheft                     |
| <input type="checkbox"/> | Tirefit Füllmittel              |
| <input type="checkbox"/> | Tirefit komplett                |
| <input type="checkbox"/> | Tirefit Kompressor              |
| <input type="checkbox"/> | Windschott                      |