





Matrícula:	4235-LTW	Kilometraje:	133400	Cliente:	Alphabet Spain
Bastidor:	VR1JCYHZUMY536580	Fecha de puesta en circulación:	17/11/2021	Lugar de peritaje:	P.I. GESTESA CALLE PLATA, S/N 28890 LOECHES
Marca:	DS			Fecha de peritación:	6/05/2026 0:30:00
Modelo:	DS 7 CROSSBACK				
Versión:	7 Crossback BlueHDi DE 96kW (130CV) AT. PERF.LINE todoterreno 96kW 5P automática				
Carburante:	Diesel				
Tipo de carrocería:	Todocamino				
Caja:	Automático				
Caballos fiscales:					
Potencia KW:					
Categoría	Turismo				
Profundidad del perfil del neumático delantero izquierdo	4.0				
Profundidad del perfil del neumático delantero derecho	4.0				
Profundidad del perfil del neumático trasero izquierdo	4.0				
Profundidad del perfil del neumático trasero derecho	4.0				
Tamaño de la neumática DEL IZ	235/50 R 19 103 W				
Tamaño del neumático DEL DER	235/50 R 19 103 W				
Tamaño del neumático TRAS IZ	235/50 R 19 103 W				
Tamaño del neumático TRAS DER	235/50 R 19 103 W				
Marca del neumático Del Iz	259	Neumáticos de verano: 235/50/19/103 W DELIZQ Goodyear: 4 mm - TRASIZQ Goodyear: 4 mm DELDER Goodyear: 4 mm - TRASDER Goodyear: 4 mm			
Marca del neumático Del Dcha	259				
Marca de neumático Tras Iz	259				
Marca del neumático Tras Dcha	259				





Lista de equipamientos presentes:

Manual de instrucciones	Sí	No	GPS Gran pantalla color	Sí
Libreta de mantenimiento	Sí		Lunas eléctricas DEL	Sí
Encendido Motor	Sí		Lunas eléctricas TRAS	Sí
Baterías en funcionamiento	Sí		Regulador de velocidad	Sí
Vehículo rodando	Sí		Volante multifunciones	Sí
Núm asientos	5		Volante de cuero	Sí
Núm reposacabezas	5		Reposabrazos central DEL	Sí
Núm llaves	2		Bandeja de maletero	Sí
Núm llaves mando a distancia	2		Sistema de freno DEL	Sí
Color carrocería	Gris		Radar parking TRAS	Sí
Llantas de verano	Aluminio		Barra de techo negra	Sí
Kit de reparación	Sí		Radio multimedia	Sí
Ficha Técnica	Sí		Tipo de climatizador	Climatizador autom.
Categoría	Turismo		Documento de matriculación	No
Segmento	Segmento 05			

Ubicación	Type	Tipo de reparación
Guarnic Tapa Tras	Rayado	Aceptable



Interior



Sucio

Aceptable



Tarjeta De Matriculación



Falta



Importe



Aleta Tras Iz



Golpe(s) y arañazo(s)

Reparar + Pintar



Puerta Tras Iz



Rayado

Reparar + Pintar



Paragolpes Delantero



Rayado

Reparar + Pintar



Moldura Aleta DEL DR



Rayado

Pintar



Puerta Tras Dr



Rayado

Reparar + Pintar



Embellecedor Aleta Tras DR



Rayado

Pintar



Aleta Tras Dr



Rayado

Reparar + Pintar



Paragolpes Tras



Rayado

Reparar + Pintar



Neumáticos



Sin Daños

Control



Techo

Abolladuras

Reparación de abolladuras sin necesidad de pintura

