

## INFORME DE INSPECCIÓN

**VEHÍCULO**

4469NHK / WBA41GN0305477277 / 5477277

**Datos vehículo:**

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	X2 SDRIVE20D U10	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	X2 SDRIVE20D U10	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	26.442

**Controles específicos:**

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	No controlado		

 CARPETA MANUALES

 DOCUMENTACION ORIGINAL

 MANUAL PROPIETARIO

 TUERCA ANTIRROBO

**Información neumáticos**

4469NHK   Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	PIRELLI	245/45/19	102	Y	-
DI	PIRELLI	245/45/19	102	Y	-
RP					-
TD	PIRELLI	245/45/19	102	Y	-
TI	PIRELLI	245/45/19	102	Y	-

**Datos Inspección:**

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL TARRAGONA
Fecha Inspección:	25/05/2026	RaC:	SIXT RENT A CAR
Comentarios:			

**Daños no valorables:**

4469NHK   COMPONENTE	ACCIÓN		COMENTARIO						
1. Emblema capó dl	-	REEMPLAZAR	0.08 h.			0,00	46,81	10,00	45,20 €
2. Paragolpes dl (zona dr)	Pintar Reparado Combinada	DESMONTAR Y MONTAR		1.75 h.	0.75 h.	3,18	0,00		99,43 €
3. Paragolpes dl (zona iz)	Pintar Reparado Combinada	DESMONTAR Y MONTAR		0.25 h.	0.75 h.	3,18	0,00		41,68 €
4. Paragolpes tr (zona inf)	Pintar Reparado Combinada	DESMONTAR Y MONTAR		0.92 h.	1.00 h.	4,24	0,00		78,16 €
5. Carcasa retrovisor iz	Pintar Sustitución Combinada	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.	0.25 h.	1,06	0,00		13,76 €
6. Puerta dl iz	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.20 h.		2.58 h.	10,93	0,00		117,96 €
7. Manilla exterior puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
8. Cejilla ext puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.67 h.		0,00	0,00		25,79 €
9. Aleta tr iz c/estribo	Superficial Combinada	-			0.50 h.	2,12	0,00		21,37 €
10. Capó dl	Pintar Reparado Pieza montada	-			5.42 h.	22,95	0,00		231,62 €
11. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada	-			1.50 h.	6,35	0,00		64,10 €
12. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
13. Luna parabrisas	-	SR Cristales				0,00	0,00		70,00 €
14. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
15. Piloto tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.50 h.		0,00	0,00		19,25 €
16. Retrovisor iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.58 h.		0,00	0,00		22,33 €
<b>TOTAL INSPECCIÓN</b>								(IVA no incluido)	<b>1153,73 €</b>

\* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

4469NHK   RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	5,11 h.	196,72 €
Total material pintura	-	54,01 €
Total Mano de Obra Pintura	12,75 h.	490,86 €
Total Recambios	-	42,13 €
Descuento recambios aplicado	-	4,68 €
Total Faltantes	-	0,00 €

(IVA no incluido)

4469NHK   RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Smart Repair	-	370,00 €















- ↶
- MEDIA
- TEL
- NAV



CHECK-CONTROL

Capó abierto

Para abrir por completo el capó pulse la palanca 2 veces. Antes de circular, cerrar el capó. Para más información, consulte el manual de instrucciones.

Cerrar mensaje

Manual de instrucciones

LOW

P

Capó abierto



CHECK-CONTROL

Capó abierto

Para abrir por completo el capó pulse la palanca 2 veces. Antes de circular, cerrar el capó. Para más información, consulte el manual de instrucciones.

Cerrar mensaje

Manual de instrucciones

Losaila 11:13


LOWL

LOWL






1100 NLUK





®WBA4-16N0305477277®

4469NHK  
BMW X2  
OFF Automatic  
No Summer  
Black  
+ 34 871 180 132







Instrument cluster display showing a large 'P' for Park, a tachometer, and other vehicle metrics.

Central infotainment screen displaying a navigation map and a radio interface. The radio interface shows 'Radio 104.2 MHz' and 'Los40 Urban'. The navigation map shows a street grid with a white arrow indicating the current position. The screen also displays 'INTRODUCCIÓN DEL DESTINO' and 'Buscar puntos de destino'. The time '11:14' and station 'LOS40 UR' are visible in the top right corner. The screen has a blue background and white text.

Lower dashboard area featuring a gear shifter with a silver boot, handbrake, and various control buttons and dials.



4.57

TREADWEAR

DOT

MOTOR

DOT

MOTOR

DOT

MOTOR

DOT

MOTOR

DOT

MOTOR

DOT

MOTOR

DOT

MOTOR

DOT







024742 S 21V72  
0282054

5.0

30

























0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
cm  
Manheim  
CON. AUTOMOTIVE



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
cm  
Manheim  
COX AUTOMOTIVE



0 CM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
Manheim  
CAR AUTOMOTIVE

E 44169



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
Manheim  
CO & TOOLS

E 446





0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
cm  
Manheim  
COX AUTOMOTIVE





0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
cm  
Manheim  
Car Accessories



S DI

X

Manheim  
COX AUTOMOTIVE