




Matrícula:	7240-LVG	Kilometraje:	165803	Cliente:	Alphabet Spain
Bastidor:	VF1RFB00268375088	Fecha de puesta en circulación:	10/12/2021	Lugar de peritaje:	Ctra. Nacional IV km 519,3 41410 CARMONA
Marca:	RENAULT			Fecha de peritación:	3/07/2026 0:00:00
Modelo:	Megane				
Versión:	S.T. R.S.Line Blue dCi 85 kW (115CV) familiar 85kW 5P manual				
Carburante:	Diesel				
Tipo de carrocería:	Berlina				
Caja:	MAN 6 VEL				
Caballos fiscales:					
Potencia KW:					
Categoría	Turismo				
Profundidad del perfil del neumático delantero izquierdo	4.0				
Profundidad del perfil del neumático delantero derecho	4.0				
Profundidad del perfil del neumático trasero izquierdo	4.0				
Profundidad del perfil del neumático trasero derecho	4.0				
Tamaño de la neumática DEL IZ	205/50 R 17 98 V				
Tamaño del neumático DEL DER	205/50 R 17 98 V				
Tamaño del neumático TRAS IZ	205/50 R 17 98 V				
Tamaño del neumático TRAS DER	205/50 R 17 98 V				
Tipo de neumático delantero izquierdo	Verano	Neumáticos de verano: 205/50/17/98 V DELIZQ Goodyear: 4 mm - TRASIZQ Goodyear: 4 mm DELDER Goodyear: 4 mm - TRASDER Goodyear: 4 mm			
Tipo de neumático delantero derecho	Verano				
Tipo de neumático trasero izquierdo	Verano				
Tipo de neumático trasero derecho	Verano				
Marca del neumático Del Iz	259				
Marca del neumático Del Dcha	259				
Marca de neumático Tras Iz	259				
Marca del neumático Tras	259				

Dcha



Lista de equipamientos presentes:

Manual de instrucciones	Sí	¿Luz indicadora (mantenimiento, contaminación, etc...)?	No	GPS Gran pantalla color	Sí
Libreta de mantenimiento	Sí			Lunas eléctricas DEL	Sí
Encendido Motor	Sí			Lunas eléctricas TRAS	Sí
Baterías en funcionamiento	Sí			Regulador de velocidad	Sí
Vehículo rodando	Sí				
Núm asientos	5				

Núm reposacabezas	5	Volante multifunciones	Sí
Núm llaves	2	Volante de cuero	Sí
Núm llaves mando a distancia	2	Reposabrazos central DEL	Sí
Color carrocería	Gris	Bandeja de maletero	Sí
Llantas de verano	Aluminio	Sistema de freno DEL	Sí
Rueda de repuesto	Sí	Radar parking TRAS	Sí
Gato	Sí	Barra de techo alu	Sí
Ficha Técnica	Sí	Tipo de climatizador	Climatizador autom.
Categoría	Turismo	Documento de matriculación	No
Segmento	Segmento 02		

Ubicación	Type	Tipo de reparación
Tarjeta De Matriculación	Falta	Importe



Piloto Tras IZ Exterior

Rayado

Aceptable



Aleta Tras Iz

Golpe(s) y arañazo(s)

Reparar + Pintar



Puerta Tras Iz

Rayado

Reparar + Pintar



Puerta Delant Iz

Rayado

Reparar + Pintar



Aleta Del Iz



Rayado



Reparar + Pintar

Llanta aluminio Del Iz
Bicolor/policroma

Rayado

Importe



Paragolpes Delantero



Rayado

Reparar + Pintar



Capó



Rayado



Reparar + Pintar

Llanta aluminio Del Dr
Bicolor/policroma

Rayado

Importe



Aleta Del Dr



Rayado

Reparar + Pintar



Puerta Delant Dr



Rayado

Reparar + Pintar



Puerta Tras Dr



Rayado

Reparar + Pintar



Aleta Tras Dr



Rayado

Reparar + Pintar



Paragolpes Tras



Rayado

Reparar + Pintar



Neumáticos

Sin Daños

Control





[https://www4.macadam.eu:443/Manager/SinglePage/Report17Pdf_OLD?
assessmentFileId=e%3dnc%3d%3dcapE%2fayhB%2flslrFfbl3xOVp%2fvnnJxC3Nqjg2njgLgg%3d&language=es-ES](https://www4.macadam.eu:443/Manager/SinglePage/Report17Pdf_OLD?assessmentFileId=e%3dnc%3d%3dcapE%2fayhB%2flslrFfbl3xOVp%2fvnnJxC3Nqjg2njgLgg%3d&language=es-ES)