





Volkswagen ID.4 First Max 77 kWh
2021 - 150 kW / 204 PK - Elektrisch - Automaat



Kenteken	
Chassisnummer	WVGZZZE2ZMP009839
Eerste registratie	29-06-2021
APK geldig tot	02-07-2027
BTW Voertuig	Ja
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	203.770 km
NAP check	Logisch
Ingeleverd op	06-07-2026
Definitieve kilometerstand	203.770 km

Import voertuig	Nee
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee

Motorinhoud	-
Aantal cilinders	0
Euroklasse	Z
CO2 emissie (g/km)	-
Type voertuig	Personenvoertuig
Aandrijving	Achterwiel

		
Bouwjaar	Vermogen	Brandstof
2021	150 kW / 204 PK	Elektrisch
		
Transmissie	Kilometerstand	BTW Voertuig
Automaat	203.770 km	Ja

Opties & accessoires 10

Achteruitrij assistent	Achteruitrijcamera	Adaptieve Cruise control	Airco	Klimaatregeling
Lichtmetalen velgen	Metallic lak	Navigatie	Panoramadak	Parkeersensoren

Aanwezig bij voertuig 3

Hoofdsleutel	Reservesleutel / digitale sleutel	Laadkabel
--------------	-----------------------------------	-----------

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	187830
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Winterbanden
Profiel diepte linksvoor	> 3,6 mm (Goed)
Profiel diepte linksachter	> 3,6 mm (Goed)
Profiel diepte rechtsvoor	> 3,6 mm (Goed)
Profiel diepte rechtsachter	> 3,6 mm (Goed)
Merk band	-
Velgen	21
Band breedte	-
Band hoogte	-

Voertuig gegevens

Type voertuig	Personenvoertuig
Aantal deuren	5
Carrosserie	SUV
Kleur	Grijs
Aandrijving	Achterwiel
Bijtellingspercentage	18 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-07-2026

Schades (6)


Schade exterieur - Voor

Soort schade

Deuk

Oplossing

-



Omschrijving

Onder lip

Schade banden / velgen - Band / velg linksvoor

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Portier rechtsvoor

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade banden / velgen - Band / velg linksachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade banden / velgen - Band / velg rechtsachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade banden / velgen - Band / velg rechtsvoor

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Exterieur opmerking 2 gemelde schade -

Banden en velgen opmerking 4 gemelde schade -

Interieur opmerking 0 gemelde schade -

Technisch opmerking 0 gemelde schade -

Externe opmerking -

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
22-06-2021		Importeur
29-06-2021	Eerste toelating Datum deel IA / I	Lease
02-07-2026	Laatste tenaamstelling	Lease
02-07-2027	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

achterbank in delen neerklapbaar	achteropkomend verkeer waarschuwing	adaptief demping systeem		
airco automatisch	airco separaat achter	alarm klasse I(startblokkering)	Anti Blokkeer Systeem	
Apple Carplay/Android Auto	armsteun achter	armsteun voor	Autonomous Emergency Braking	
bagage-scheidingsnet	bandenspanningscontrolesysteem	bestuurdersairbag	bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar	
binnenspiegel automatisch dimmend	Bluetooth	bots waarschuwing systeem	buitenspiegels elektr. met geheugen	
buitenspiegels elektrisch inklapbaar	buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar	centrale airbag voor		
connected services	cruise control adaptief met Stop&Go	DAB	dakrails	dodehoek detectie
draadloze telefoonlader	elektrisch bedienbare achterklep met sensorsturing	elektrisch verstelbare stoel(en) met geheugen		
elektrische ramen voor en achter	Elektronisch Stabiliteits Programma	extra getint glas achter	file assistent	
geluidsisolerend glas	grootlichtassistent	head-up display	hill hold functie	hoofd airbag(s) achter
hoofd airbag(s) voor	hoofdsteunen anti-whiplash	interieurklimaat vooraf instelbaar	keyless entry	keyless start
kunstlederen/stof bekleding	LED achterlichten	LED dagrijverlichting	lendesteun(en) verstelbaar	
lichtmetalen velgen 21"	matrix LED koplampen	metaalkleur	multimedia scherm middel	multimedia-voorbereiding
navigatiesysteem	oplaadmogelijkheid	panoramadak	parkeersensor voor en achter	passagiersairbag
passagiersstoel in hoogte verstelbaar	radio	regensensor	rijstrooksensoren met correctie	rondomzicht camera

ruitensproeiers/wisserbladen verwarmbaar

spraakbediening

stuur leder

stuur multifunctioneel

stuur verstelbaar

stuur verwarmd

stuurbevestiging snelheidsafhankelijk

uitwijk assistent

variabele stuuroverbrenging

verkeersbord detectie

vermoeidheids herkenning

verwarmde voorruit

voorstoel(en) met massagefunctie

voorstoelen verwarmd

warmtewerende voorruit

WiFi

zij airbag(s) voor

Extra foto's

