DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation

PSA PEUGEOT CITROËN

Détails véhicule

VIN	VR3FPHPY6 SY523333	Date d'immatriculation	28/02/2025	Couleur	GRIS SELLENIUM METAL
Marque	PEUGEOT	Immatriculation	HC-263-ES	Odometre	20 359 km
Modèle	308 V3 ALLURE HYBRID 136 E-DCS6	Etat du véhicule	Conforme		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

Détails d'évaluation

Parc	GCA LOGISTIQUE SAINT SAULVE



Eléments amovibles

Kit roue secours Complet	✔
Plage arrière	✔


Documents techniques

Porte documents	✔
Manuel d'utilisation	✔
Carnets de bord	✔
Double clefs	✖

Pneumatiques

Michelin 225/45/17 V Eté 5.5 mm

Michelin 225/45/17 V Eté 6.5 mm




Michelin 225/45/17 V Eté 5.5 mm

Michelin 225/45/17 V Eté 6.5 mm

Dommages extérieurs

2



Elément	Jante spéciale 17'
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

3



Elément	Pneu
Position	Avant Droit
Dommages	Coupé
Commentaires	-

4



Elément	Jante spéciale 17'
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

5



Elément	Bas de caisse
Position	Gauche
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

6



Elément	Haut de Pare-choc
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Commentaires	-

7



Elément	Bas de caisse
Position	Droit
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

Autres dommages

8

Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Commentaires	-

Commentaires

PneuARD Michelin 225/45/17 V 6.5 Mm
PneuAVD Michelin 225/45/17 V 5.5 Mm
PneuAVG Michelin 225/45/17 V 5.5 Mm
PneuARG Michelin 225/45/17 V 6.5 Mm