



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	HL-AB 294E
Berichtsnummer :	0000000933032-DE968		
Referenznummer:	31213316		

Fahrzeugdaten

Hyundai Ioniq 5 (05.2021->) Techniq Elektro

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	KMHKN81EFPU195822	Laufleistung abgelesen:	17017 km
Erstzulassung / Baujahr:	17.07.2023 / 2023	Besichtigungsdatum/-ort:	20.07.2026 23566 Lübeck
Fahrzeugart:	SUV	Aufbauart:	Kombilimousine
Kraftstoff:	Elektro	Getriebe Art:	Sonstiges
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	0 ccm / 56 kW (76 PS)
Antriebsart:	Heckantrieb	Lackfarbe:	Abyss Black / MIC
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	07.2026 / 07.2026
Polster Art:	Stoff	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Grau	Serviceheft gepflegt:	Nein
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	- / -
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:		Unterlagen:	
		Zustand innen:	

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

	Sommerreifen	Aluminium
Reifenart / Felgentyp:		
2. Achse - links / Zust.		235/55/R19/ 7 mm
2. Achse - rechts / Zust.		235/55/R19/ 7 mm
1. Achse - links / Zust.		235/55/R19/ 7 mm
1. Achse - rechts / Zust.		235/55/R19/ 7 mm
Verkehrssicherheit:		

Serienausstattung

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • 3. Bremsleuchte • Ablage tasche an Vordersitzlehnen • Airbag Beifahrerseite abschaltbar • Aktives Bremslicht (ESS) • Anti-Blockier-System (ABS) • Audio-Navigationssystem • Außenspiegel elektr. anklappbar • Außenspiegel lackiert • Batterieheizsystem • Dachspoiler • Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor • Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent • Fahrassistenz-System: aktiver Totwinkel-Assistent • Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung • Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Abbiegefunktion (FCA-JT) • Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fußgängererkennung (FCA-Ped.) • Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent • Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake) • Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent vorn (Kreuzungs-Assistent) | <ul style="list-style-type: none"> • 6 Lautsprecher • Airbag Beifahrerseite • Airbag Fahrerseite • Alarmanlage • Antriebsart: Heckantrieb • Audiosystem: Radio RDS • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide • Unterschiedlicher Unterschale schwarz lackiert • Blinkleuchte in Außenspiegel integriert • Einparkhilfe hinten • Elektr. Bremskraftverteilung • Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Spurhalteassistent) • Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent • Fahrassistenz-System: Autobahnassistent (Highway Driving Assist, HDA) • Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fahrradfahrererkennung (FCA-Cyc.) • Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe • Fahrassistenz-System: Fahrprofil auswahl (Drive Mode) • Fahrassistenz-System: Insassenalarm (RSA) • Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Cross Traffic) • Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall) |
|--|---|

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Fahrassistenz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA) • Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz • Fensterrahmen Zierleisten schwarz glänzend • Frontscheibe Verbundglas • Gepäckraumabdeckung / Rollo • Getränkehalter hinten • Gurtstraffer • Heckleuchten LED (Pixel-Design) • Heckscheibenwischer • Induktionsladeschale für Smartphone • Instrumentenanzeige Farbdisplay 12,25 Zoll • Karosserie: 5-türig • Kopf-Airbag-System • Kühlergrill, Aktive Luftklappen, regelbar • Ladevorrichtung On-Board-Lader (3-Phasen) • LED-Paket • Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar • Lenkrad heizbar • Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar • Leseleuchten vorn und hinten LED • LM-Felgen 7,5x19 • Mineraleffekt-Lackierung Lucid-Blue • Mittelarmlehne vorn verschiebbar • Notladekabel (ICCB) • Pixel-LED-Scheinwerfer • Reifen 235/55 R19 ...V • Reifendruck-Kontrollsystem • Rücksitzbank verschiebbar • Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire) • Scheibenwischer mit Regensensor • Seitenairbag vorn mitte (Zentralairbag) • Service-System: Remote Services (Blue Link) • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar • Sitz vorn links höhenverstellbar • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | <ul style="list-style-type: none"> • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage) • Fensterheber elektrisch vorn und hinter, mit Auf- / Ab-Automatik • Freisprecheinrichtung Bluetooth • Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum • Getriebe für Elektrofahrzeug • Getränkehalter vorn • Handschuhfach Schublade • Heckscheibe heizbar • HV-Batterie 77,4 kWh (Lithium-Ionen) • Innenspiegel mit Abblendautomatik • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz • Klimaautomatik 2-Zonen • Kopfstützen hinten verstellbar • Ladekabel mit Typ 2-Stecker • LED-Leuchtband vorn • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion • Lenkrad mit Schaltwippen • Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar • Leuchtweitenregelung • Luftdüsen hinten • Mittelarmlehne hinten • Navigationsbasierte Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (NSCC) • Parkbremse elektrisch (EPB) • Radioempfang digital (DAB+) • Reifen-Reparaturkit • Rückfahrkamera • Rücksitzlehne geteilt/klappbar • Scheibenbeschlagenerkennung / Regelung • Seitenairbag vorn • Seitenschutzleisten schwarz • Servolenkung • Sitz vorn links elektr. verstellbar • Sitz vorn rechts elektr. verstellbar • Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Leder |
|--|--|

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Sitzheizung hinten • Smart-Key • Sonnenblenden mit Spiegel • Steckdose (12V-Anschluß) 2.Sitzreihe • Steckdose (12V-Anschluß) vorn • Tagfahrlicht LED • Touchscreen-Farbdisplay (12,25 Zoll) • Türgriffe außen Wagenfarbe • USB-Anschluss Mittelkonsole • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) • Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer- / Beifahrerseite • Wärmepumpe für Heizungs-/Klimaanlage | <ul style="list-style-type: none"> • Sitzheizung vorn • Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto) • Start-Stop-Knopf • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum • Stoßfänger vorn mit Applikationen (schwarz) • TECHNIQ-Paket • Türgriffe außen ausfahrbar / versenkbar • USB-Anschluss hinter • Verglasung getönt • Vorheizsystem für Batterie • Wegfahrsperre (elektronisch) • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
|--|--|

Sonderausstattung

- Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert)

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:

Unterbodenprüfung:

Laufleistung plausibel:

Hinweis:

Hinweis (Verkehrssicherheit):

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:

Lackschichtendickenmessung:

Bestehender Unfallschaden:

Festgestellt

Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung an der Karosserieaußenhaut unreparierte Unfallschäden festgestellt.

Hinweis:

Fahrzeug mit bestehenden Unfallschaden, zur Schadensermittlung wurden keine Demontagearbeiten durchgeführt, verborgen gebliebene Schäden können nicht ausgeschlossen werden. Unfallschaden Kosten wurden überschlägig kalkuliert, Kostenerweiterung möglich.

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗
Sonnendach/ Verdeck:	In Ordnung	✓	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✗

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Tür Hinten - Rechts	Kratzer	Lackieren
2.	Felge Hinten - Links	Kratzer	Erneuern
3.	Stoßfänger Hinten	Beschädigt	Erneuern
4.	Stoßfänger Hinten	Kratzer	Smart Repair
5.	Tür Hinten - Links	Kratzer	Smart Repair
6.	Kotflügel Vorne - Rechts	Unfallschaden	Erneuern
7.	Stoßfänger Vorne	Unfallschaden	Erneuern
8.	Motorhaube	Kratzer	Smart Repair



Karosserie innen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
9.	Heckdeckelverkleidung	Beschädigt	Erneuern
10.	Kofferraumbodenbelag	Verschmutzt	Reinigen
11.	Verkleidung	Verschmutzt	Reinigen



Sonstiges

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
12.	Hu	Fällig	Erneuern
13.	Wartung	Fehlt	Erneuern
14.	Verlust der Herstellergarantie	Nicht In Ordnung	Erneuern

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Tür Hinten - Rechts
Kratzer - Lackieren



1. Tür Hinten - Rechts
Kratzer - Lackieren



1. Tür Hinten - Rechts
Kratzer - Lackieren



2. Felge Hinten - Links
Kratzer - Erneuern



2. Felge Hinten - Links
Kratzer - Erneuern



2. Felge Hinten - Links
Kratzer - Erneuern



2. Felge Hinten - Links
Kratzer - Erneuern



2. Felge Hinten - Links
Kratzer - Erneuern



3. Stoßfänger Hinten
Beschädigt - Erneuern



4. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Smart Repair



4. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Smart Repair



5. Tür Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



5. Tür Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



5. Tür Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



6. Kotflügel Vorne - Rechts
Unfallschaden - Erneuern



6. Kotflügel Vorne - Rechts
Unfallschaden - Erneuern



7. Stoßfänger Vorne
Unfallschaden - Erneuern



8. Motorhaube
Kratzer - Smart Repair



9. Heckdeckelverkleidung
Beschädigt - Erneuern



9. Heckdeckelverkleidung
Beschädigt - Erneuern



10. Kofferraumbodenbelag
Verschmutzt - Reinigen



11. Verkleidung
Verschmutzt - Reinigen



11. Verkleidung
Verschmutzt - Reinigen



11. Verkleidung
Verschmutzt - Reinigen



11. Verkleidung
Verschmutzt - Reinigen

