



COMPLETE VEHICLES CERTIFICATE OF CONFORMITY

Part 1

The undersigned

M. KNOPIK
GENERAL MANAGER

hereby certifies that the vehicle:

0.1. Make (Trade name of manufacturer):

Hyundai

0.2. Type:

NX4e

- Variant:

F5P44

- Version:

A61B11

0.2.1. Commercial name(s):

TUCSON, ix35

0.2.2.1. Allowed Parameter Values for multistage

type approval to use the base vehicle emission values

Final Vehicle actual mass :

Final Vehicle technically permissible maximum

laden mass (in kg) :

Frontal area for final vehicle (in cm²) :

Rolling resistance (kg/t) :

Cross-sectional area of air entrance of

the front grille (in cm²) :

0.2.3. Identifiers

0.2.3.1. Interpolation family's identifier:

IP-0502749-TMA

0.2.3.2. ATCT family's identifier:

AT-0502748-TMA

0.2.3.3. PEMS family's identifier:

5-HMM-18-0

0.2.3.4. Roadload family's identifier:

RL-0502749-TMA

0.2.3.5. Roadload Matrix family's identifier:

-

0.2.3.6. Periodic regeneration family's identifier:

N/A

0.2.3.7. Evaporative test family's identifier:

EV-290001-TMA

0.4. Vehicle category:

M1

0.5. Company name and address of manufacturer:

Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o., Prumyslova zona Nosovice, Hyundai
700/1, 73951 Nizni Lhoty, CZ

0.6. Location and method of attachment of the statutory plates:

On the left hand B-post, bonded

Location of the vehicle identification number:

Under the right front seat

0.9. Name and address of the manufacturer's representative:

Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH, Hyundai Platz, 65428
Rüsselsheim, Germany

0.10. Vehicle identification number:

TMAJE8111SJ339234

Übereinstimmungsbescheinigung
Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης
Certificat de Conformité
Certificate of Conformity
Certificato di Conformità
Conformiteitscertificaat
Świadectwo Zgodności
Certifikat o skladnosti
Certificado de Conformidad

0.11. Date of manufacture of the vehicle: 31.10.2024

conforms in all respects to the type described in approval

approval e5*2018/858*00001*09

issued on 19.06.2024

and can be permanently registered in Member States having right hand
traffic and using metric
units for the speedometer and metric units for the odometer

Place, Date and HMC

Issue Date 15.11.2024

Signature

Part 2

General construction characteristics

1. Number of axles: 2 and wheels 4

3. Powered axles (number, position, interconnection): 2, Front & Rear

3.1. Specify if the vehicle is non-automated/automated/fully automated

non-automated

Main dimensions

4. Wheelbase: 2680 mm

4.1. Axle spacing: 1-2: 2680 mm 2-3: mm 3-4: mm

5. Length: 4510 mm

6. Width: 1865 mm

7. Height: 1650 mm

Masses

13. Mass in running order: 1720 kg

13.2. Actual mass of the vehicle: 1805 kg

16. Technically permissible maximum masses

16.1. Technically permissible maximum laden mass: 2250 kg

046CC0179554



www.PS-Team.de

16.2

16.4

1. 1260 kg 2. 1200 kg

ombination: 3610 kg

18. Technically permissible maximum towable mass in case of:

18.1. Drawbar trailer: - kg

18.3. Centre-axle trailer: 1360 kg

18.4. Unbraked trailer: 750 kg

19. Technically permissible maximum static vertical mass

at the coupling point: 100 kg

Power plant

20. Manufacturer of the engine: Hyundai or Kia

21. Engine code as marked on the engine: G4FT

22. Working principle: Positive ignition / 4-stroke

23. Pure electric: no

23.1. Class of Hybrid [electric] vehicle: NOVC-HEV

24. Number and arrangement of cylinders: 4; Inline

25. Engine capacity: 1598 cm3

26. Fuel: Hybrid Petrol/Electric

26.1. Mono fuel/Bi fuel/Flex fuel/Dual-fuel: Mono fuel

26.2. (Dual-fuel only)

27. Maximum power

27.1. Maximum net power: 117.60 kW at 5500min-1

(internal combustion engine):

27.3. Maximum net power: 47.70 kW (electric motor)

27.4. Maximum 30 minutes power: 15.90 kW (electric motor)

28. Gearbox (type): Automatic

28.1. Gearbox ratios

1st gear	2nd gear	3rd gear	4th gear	5th gear	6th gear	7th gear	8th gear
-	-	-	-	-	-	-	-

28.1.1. Final drive ratio:

28.1.2. Final drive ratios

1st gear	2nd gear	3rd gear	4th gear	5th gear	6th gear	7th gear	8th gear
-	-	-	-	-	-	-	-

Maximum speed

29. Maximum speed: 186 km/h

Axles and suspension

30. Axle(s) track: 1. 1615 mm 2. 1622 mm

35. Fitted tyre/wheel combination/energy efficiency class of

rolling resistance coefficient/s (RRC) and tyre category

used for CO2 determination:

Axle1 : 235/50R19 103V 7.5JX19/ET51.0 / A/C1

Axle2 : 235/50R19 103V 7.5JX19/ET51.0 / A/C1

5037894

HJ951741

Brakes

36. Trailer brake connections -

Bodywork

38. Code for bodywork: AF(multi-purpose vehicle)

40. Colour of vehicle: green

41. Number and configuration of doors: 5; 2 left, 2 right, 1 rear

42. Number of seating positions

5

(including the driver):

42.1. Seat(s) designated for use only when the vehicle is stationary: -

42.3. Number of wheelchair user accessible position: -

Environmental performances

46. Sound level

- Stationary: 76,00 dB(A) at engine speed : 3750 min-1

- Drive-by: 67,00 dB(A)

47. Exhaust emission level: Euro 6 EA

47.1. Parameters for emission testing of Vind

47.1.1. Test mass, kg: 1887

47.1.2. Frontal area, m2: 2.62

47.1.2.1. Projected frontal area of air entrance of the front grille, cm2: -

47.1.3. Road load coefficients

47.1.3.0. f0, N: 157.2

47.1.3.1. f1, N/(km/h): 0.06

47.1.3.2. f2, N/(km/h) 2: 0.044

47.2. Driving cycle

47.2.1. Driving Cycle class: 3b

47.2.2. Downscaling factor (fdsc): -

47.2.3. Capped speed: no

48. Exhaust emissions:

EC715/2007*2023/443EA

1.2. Test procedure: Type I (WLTP highest values) or WHSC (EURO VI)

CO: 269,1 mg/km

THC: 21,0 mg/km

NMHC : 18,1 mg/km

NOx: 6,3 mg/km

THC+NOx: - mg/km

NH3 : -

Particulates (mass) : 0,460 mg/km

Particles (number) : 0.70E + 11

2.2. test procedure: WHTC (EURO VI)

CO: - mg/km

NOx: - mg/km

NMHC : - mg/km

THC : - mg/km

CH4 : - mg/km

CH3 : - mg/km

Particulates (mass) : - mg/km

Particles (number) : -

48.1. Smoke corrected absorption coefficient: -(m-1)

48.2. Declared maximum RDE values

Complete RDE trip:

Urban RDE trip:

NOx: 60mg/km 60 mg/km

Particles (number) : 6E+11 6E+11

49. CO2 emissions/fuel consumption/electric energy consumption:

1. All power trains, except OVC electric vehicles

WLTP values	CO2 emissions	Fuel consumption	Electric consumption (ECAC)
Low:	148 g/km	6.5 l/100 km	- Wh/km
Medium:	126 g/km	5.6 l/100 km	- Wh/km
High:	125 g/km	5.5 l/100 km	- Wh/km
Extra High	180 g/km	7.9 l/100 km	- Wh/km
Combined:	148 g/km	6.5 l/100 km	- Wh/km

2. Electric range of pure electric vehicles

Electric range	- km
Electric range city	- km

3. Vehicle fitted with eco-innovation(s):

3.1. General code of the

3.2. Total CO2 emissions savings due to the eco-innovation(s)

3.2.2. WLTP savings: - g/km

4. OVC hybrid electric vehicles

WLTP values	Charge Sustaining		Electric consumption (EC)
	CO2 emissions	Fuel consumption	
Low :	- g/km	- l/100 km	- Wh/km
Medium :	- g/km	- l/100 km	- Wh/km
High :	- g/km	- l/100 km	- Wh/km
Extra High :	- g/km	- l/100 km	- Wh/km
City :			- Wh/km
Combined :	- g/km	- l/100 km	- Wh/km

WLTP values	Charge depleting	
	CO2 emissions	Fuel consumption
Combined :	- g/km	- l/100 km

Weighted	CO2 emissions	Fuel consumption	Electric consumption (ECAC)
	- g/km	- l/100 km	- Wh/km
Combined Value:	- g/km	- l/100 km	- Wh/km

5. Electric range of OVC hybrid electric vehicles (if applicable)

Equivalent All Electric Range (EAER)	- km
Equivalent All Electric Range city (EAER city)	- km
All Electric Range (AER) :	- km
All Electric Range city (AER city) :	- km

Miscellaneous

51. For special purpose vehicles: designation in accordance

with point 5 of Part A of Annex I to Regulation (EU) 2018/858 of the European Parliament and of the Council:

52. Remarks:

7:1665*13:1720*30:A1:1630;A2:1637*35:215/65R17 103V,7.0Jx17/ET43.5;235/55R18 104V,LM-Rad 7.5Jx18/ET51;235/50R19 103V,LM-Rad 7.5Jx19/ET51*

54. Vehicle fitted with:

TPMS/ELKS/AEBS/ESS/AIF/ISA/DDAW/EDR/eCALL

55. Vehicle Certified in accordance with UN Regulation No.155: YES

56. Vehicle Certified in accordance with UN Regulation No.156: YES



Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige




Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : Seitenteil hinten links, eingedellt, smart repair



Bild 14 : Seitenteil hinten links, eingedellt, smart repair

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
22.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 130 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Lt. Kunde Service in Fachwerkstatt!
Service nicht eingetragen ins Serviceheft!
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Grube von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Besichtigung (Sichtprüfung) konnte keine Überprüfung der Batterien bzw. Akkumulatoren zum Elektro-/Hybridantrieb durchgeführt werden. Somit kann auch keine Aussage zur Resthaltbarkeitsdauer dieser Bauteile getroffen werden. Eine Aussage zu evtl. in Kürze anfallenden Instandsetzungskosten ist daher nicht möglich!
Bei der Fahrzeugbesichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	16.01.2025	Letzte Zulassung	16.01.2025
Hersteller	HYUNDAI	Typ / Verkaufsbez.	TUCSON 1.6 T-GDi HEV 4WD N Line X
Aufbauart	Kombi	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	TMAJE8111SJ339234
HSN / TSN	1349 / AGP	Schlüssel-Nr.	40347511
Km-Stand abgelesen	15180	Nächste HU §29 StVZO	01 / 2028
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	118	Hubraum (ccm)	1598
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M, N1, N2	Antriebsart	Allrad
Getriebe / Gänge	Automatik / 7	Felgen	Leichtmetall
Farbe (Hersteller)	CYPRESS GREEN / Mineraleffekt	Polster / Farbe	Leder / Schwarz

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 50 R 19 103 V	Michelin / Primacy 4	S / O	5 mm
rechts	235 / 50 R 19 103 V	Michelin / Primacy 4	S / O	5 mm
2 links	235 / 50 R 19 103 V	Michelin / Primacy 4	S / O	5 mm
rechts	235 / 50 R 19 103 V	Michelin / Primacy 4	S / O	5 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 30.11.2029			

S/ Sommer; /O Original;

Serienausstattung


Serie: ABS mit EBV, Ablagemöglichkeiten, Airbag: Center Airbag zwischen Fahrer und Beifahrer, Airbag: Frontairbags für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Seitenairbags vorn, Airbag: Vorhangairbags bis in den Fond reichend, Aktiver Spurhalteassistent (LKA), Alarmanlage, Allradantrieb, Ambientebeleuchtung, Anhängerstabilitätshilfe (TSA), Aufmerksamkeitsassistent (DAW), Ausstiegswarner (SEW), Autobahnassistent 1.5 (HDA 1.5), Autonomer Notbremsassistent, Außenspiegel elektrisch anklappbar, Außenspiegel elektrisch von innen einstellbar und beheizbar, Außenspiegel in Schwarz lackiert, Außenspiegel mit Memory-Funktion, Außenspiegel mit integrierten Blinkleuchten, Bergabfahrhilfe (DBC), Berganfahrhilfe (HAC), Dachhimmel in Schwarz, Dachreling, Dachspoiler mit 3. Bremsleuchte, Digitaler Fahreugschlüssel 2.0 (UWB), Digitales Cockpit mit 12,3-Zoll-Display, Drehzahlmesser, Einparkhilfe hinten, Einparkhilfe vorn, Einstiegsleisten in Aluminiumoptik, Elektronische Stabilitätskontrolle (ESC), Fensterheber elektrisch vorne und hinten, Fernlichtassistent (HBA), Gepäckraumabdeckung, Geschwindigkeitsregelanlage, adaptiv, mit Stopp-Funktion (ASCC), Getriebe: 6-Stufen-Automatik, Head-up Display, Heckklappe, elektrisch betätigt, Heckscheibe, beheizbar, Heckscheibenwischer, ISOFIX-Kindersitzbefestigung hinten, Innenspiegel automatisch abblendend, Insassenalarm, sensorbasiert (ROA), Kindersicherung in den hinteren Türen, Klimaautomatik 2-Zonen, Klimaautomatik hinten, Kopfstützen (5) vorn und hinten höhenverstellbar, LED-Innenraumbelichtung vorne/hinten, LED-Matrix-Scheinwerfer, LED-Rückleuchten, LED-Tagfahrlicht in dunkler Optik, Lackierung: Uni, Lenkrad beheizbar, Lenkrad in Leder, Lenkrad: Multifunktionslenkrad, Lenkrad: Schaltwippen am Lenkrad, Lichtsensor, Mittelarmlehne hinten, Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach, Multikollisionsbremse (MCB), Navigationssystem mit 12,3-Zoll-Touchscreen, Notrufsystem (eCall), Paket: Design, Parkbremse elektronisch (EPB) mit Auto Hold, Partikelfilter, Pedale in Aluminiumoptik, Polster: Stoff-/Leder-Kombi Schwarz mit roten Elementen, Querverkehrsassistent (RCCA), Radio, Radio: KRELL Soundsystem, Regensensor, Reifendruckkontrollsystem (TPMS), Räder: Leichtmetallfelgen N Line 7,5 J x 19 mit Bereifung 235/50 R 19, Räder: Reifen-Reparatur-Set, Rückfahrkamera, Seitenwindassistent (CWC), Servolenkung, Shift-by Wire, Sicherheitsgurte, Sitze: Beifahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Beifahrersitz mit Verstellmöglichkeit für Fahrer und hintere Sitzreihe, Sitze: Beifahrersitz mit elektrisch verstellbarer Lendenwirbelstütze, Sitze: Beifahrersitz, elektrisch einstellbar, Sitze: Belüftete Sitze vorne, Sitze: Fahrersitz elektrisch einstellbar, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz mit Memory-Funktion, Sitze: Fahrersitz mit elektrisch verstellbarer Lendenwirbelstütze, Sitze: Rücksitzlehne 40:20:40 geteilt, umklappbar, Sitze: Sitzheizung vorn, Sitze: Sitzheizung zweite Sitzreihe (äußere Sitzplätze), Smart-Key-System mit Start-Stop-Knopf, Sonnenblende mit Spiegel für Fahrer und Beifahrer, beleuchtet, Sonnenrollo, Spurfolgeassistent (LFA), Start/Stopp System, Statisches Abbiegelicht, Steckdose 12 Volt, vorne und im Gepäckraum, Telefon: Smartphone Ablage mit kabelloser Ladefunktion, Totwinkelwarner (BCW), Verglasung: Frontscheibe und Seitenscheiben vorne mit Akustik-Verbundglas, Verglasung: Privacy-Verglasung, Verkehrszeichenerkennung, Wegfahrsperr, elektronisch, Wärmedämmendes Glas, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Sämtliche Wartungsarbeiten wurden durch eine markengebundene Fachwerkstatt durchgeführt.

Wartungsnachweis: vollständig
 letzte Wartung: am 03.07.2026 bei Kilometerstand 14.690
 bis Wartung verbleiben: 14.533 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen**Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg**

1. Seitenteil hinten links, eingedellt, smart repair (Bild 13, 14)