



TMBLN9NS0N8042660

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	180.546 km
Hersteller	Skoda	Restlauf bis Service	12.000 km
Typ/Modell	KODIAQ	HU (Bericht lag vor)	03/2027
Fahrgestellnummer	TMBLN9NS0N8042660	Leistung	147 kW
Hubraum	1.968 ccm	Zylinder	—
Erstzulassung	10.05.2022	Polster	
Letzte Wartung	01/2026, 162.536 km	Lackierung	
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür hinten links	Tür - Kratzer - auslegen / polieren
2	Verkleidungen/Abdeckungen	Fußmatten - beschädigt - erneuern
3	Stoßfänger hinten	Spoiler - verkratzt / verschürft - Wertminderung
4	Stoßfänger vorn	Spoiler - verkratzt / verschürft - Wertminderung
5	Heckleuchte	Heckleuchte links - beschädigt - erneuern
6	Heckklappe/-tür	Reflektoren - beschädigt - erneuern
7	Kotflügel links	Kotflügel links - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
8	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
9	Tür hinten rechts	Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
10	Tür vorn rechts	Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
11	Seitenwand links	Seitenwand - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
12	Seitenwand rechts	Seitenwand - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
13	Motorhaube	Motorhaube - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
14	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - beschädigt - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug
2	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug
3	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil



Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Front, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/50 R19 99V	Goodyear	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	
2	235/50 R19 99V	Goodyear	Ganzjahresreifen	7mm - 7mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	215/65 R17 103H	Pirelli	Winterreifen	8mm - 8mm	i.O.	
2	215/65 R17 103H	Pirelli	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 04.08.2026
Protokollnummer: 46880326
Anlieferungsdatum: 04.08.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Skoda	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	KODIAQ	Laufleistung (abgelesen)	180.546 km
Fahrgestellnummer	TMBLN9NS0N8042660	Erstzulassung	10.05.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 04.08.2026
Protokollnummer: 46880326
 Anlieferungsdatum: 04.08.2026



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Sonstiges




Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges


Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Tür hinten links: Tür - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #1: Tür hinten links: Tür - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #2: Verkleidungen/Abdeckungen: Fußmatten - beschädigt - erneuern



Beschädigung #3: Stossfänger hinten: Spoiler - verkratzt / verschürft - Wertminderung




Beschädigung #3: Stossfänger hinten: Spoiler - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #3: Stossfänger hinten: Spoiler - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #4: Stossfänger vorn: Spoiler - verkratzt / versch...
- Wertminderung



Beschädigung #5: Heckleuchte: Heckleuchte links -
beschädigt - erneuern



Beschädigung #6: Heckklappe/-tür: Reflektoren - beschädigt -
erneuern



Beschädigung #6: Heckklappe/-tür: Reflektoren - beschädigt -
erneuern



Beschädigung #7: Kotflügel links: Kotflügel links - verkratzt /
verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Kotflügel links: Kotflügel links - verkratzt /
verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Kotflügel links: Kotflügel links - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #8: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Tür hinten rechts: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #9: Tür hinten rechts: Tür - verkratzt / versch... - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Tür hinten rechts: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Tür vorn rechts: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Seitenwand links: Seitenwand - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Tür vorn rechts: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Seitenwand links: Seitenwand - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Seitenwand rechts: Seitenwand - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #12: Seitenwand rechts: Seitenwand - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Seitenwand rechts: Seitenwand - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #13: Motorhaube: Motorhaube - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #13: Motorhaube: Motorhaube - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #14: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - beschädigt - erneuern



Beschädigung #14: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - beschädigt - erneuern



Beschädigung #14: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - beschädigt - erneuern



Beschädigung #14: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - beschädigt - erneuern



Beschädigung #14: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - beschädigt - erneuern



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängekupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott



TMBLN9NS0N8042660

Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	180,546 km
Manufacturer	Skoda	Next maintenance in	12,000 km
Type / Model	KODIAQ	Main inspection (Report on hand)	03/2027
Vehicle Identification number	TMBLN9NS0N8042660	Power	147 kW
Engine displacement	1,968 ccm	Cylinder	—
First registration	10 May 2022	Upholstery	
Last maintenance	01/2026, 162,536 km	Paintwork	
Fuel type	Diesel	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Door - rear left side	Door - Scratch(es) - Cover / polish
2	Trim / covers	Floor mats - Damaged - Replace
3	Rear bumper	Spoiler - Scratched - Loss in value
4	Front bumper	Spoiler - Scratched - Loss in value
5	Tail light	Tail lamp - left side - Damaged - Replace
6	Boot lid / rear door	Reflectors - Damaged - Replace
7	Mudguard - left side	Mudguard - left side - Scratched - Repair and paint
8	Mudguard - right side	Mudguard - right side - Scratched - Repair and paint
9	Door - rear right side	Door - Scratched - Repair and paint
10	Door - front right side	Door - Scratched - Repair and paint
11	Side panel - rear left side	Side panel - Scratched - Repair and paint
12	Side panel - rear right side	Side panel - Scratched - Repair and paint
13	Bonnet	Bonnet - Scratched - Repair and paint
14	Rear bumper	Rear bumper - Damaged - Replace

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Interior	Interior - Abrasion - No deduction
2	Body	Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction
3	Vehicle glazing	Windscreen - Stone chips - No deduction

Missing parts

Missing part



Previous damages

No.	Previous damage
1	Front, Provided by user / customer

Detected repainting

No.	Location
None detectable	

Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	235/50 R19 99V	Goodyear	Summer tyres	6mm - 6mm	o.k.	
2	235/50 R19 99V	Goodyear	All-season tyres	7mm - 7mm	o.k.	

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	215/65 R17 103H	Pirelli	Winter tyres	8mm - 8mm	o.k.	
2	215/65 R17 103H	Pirelli	Winter tyres	5mm - 5mm	o.k.	

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 4 Aug 2026
Protocol number: 46880326
Delivery date: 4 Aug 2026



Vehicle details

Manufacturer	Skoda	Inspection condition	sufficient
Type / Model	KODIAQ	Mileage (Read)	180,546 km
Vehicle Identification number	TMBLN9NS0N8042660	First registration	10 May 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 4 Aug 2026
Protocol number: 46880326
 Delivery date: 4 Aug 2026



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior



Figure 10: Misc.




Figure 11: Misc.



Figure 12: Misc.



Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.



Figure 18: Misc.

Pictures of damage



Damage #1: Door - rear left side: Door - Scratch(es) - Cover / polish



Damage #1: Door - rear left side: Door - Scratch(es) - Cover / polish



Damage #2: Trim / covers: Floor mats - Damaged - Replace



Damage #3: Rear bumper: Spoiler - Scratched - Loss in value




Damage #3: Rear bumper: Spoiler - Scratched - Loss in value



Damage #3: Rear bumper: Spoiler - Scratched - Loss in value



Damage #4: Front bumper: Spoiler - Scratched - Loss in value



Damage #5: Tail light: Tail lamp - left side - Damaged - Replace



Damage #6: Boot lid / rear door: Reflectors - Damaged - Replace



Damage #6: Boot lid / rear door: Reflectors - Damaged - Replace



Damage #7: Mudguard - left side: Mudguard - left side - Scratched - Repair and paint



Damage #7: Mudguard - left side: Mudguard - left side - Scratched - Repair and paint



Damage #7: Mudguard - left side: Mudguard - left side - Scratched - Repair and paint



Damage #8: Mudguard - right side: Mudguard - right side - Scratched - Repair and paint



Damage #8: Mudguard - right side: Mudguard - right side - Scratched - Repair and paint




Damage #8: Mudguard - right side: Mudguard - right side - Scratched - Repair and paint



Damage #9: Door - rear right side: Door - Scratched - Repair and paint



Damage #9: Door - rear right side: Door - Scratched - Repair and paint




Damage #9: Door - rear right side: Door - Scratched - Repair and paint




Damage #10: Door - front right side: Door - Scratched - Repair and paint



Damage #10: Door - front right side: Door - Scratched - Repair and paint



Damage #11: Side panel - rear left side: Side panel - Scratch... - Repair and paint



Damage #11: Side panel - rear left side: Side panel - Scratched - Repair and paint



Damage #12: Side panel - rear right side: Side panel - Scratched - Repair and paint




Damage #12: Side panel - rear right side: Side panel - Scratched - Repair and paint



Damage #12: Side panel - rear right side: Side panel - Scratched - Repair and paint



Damage #13: Bonnet: Bonnet - Scratched - Repair and paint



Damage #13: Bonnet: Bonnet - Scratched - Repair and paint



Damage #14: Rear bumper: Rear bumper - Damaged - Replace



Damage #14: Rear bumper: Rear bumper - Damaged - Replace



Damage #14: Rear bumper: Rear bumper - Damaged - Replace



Damage #14: Rear bumper: Rear bumper - Damaged - Replace



Damage #14: Rear bumper: Rear bumper - Damaged - Replace