DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation

Détails véhicule

VIN	VXKKAHPY2 S6015998	Date d'immatriculation	12/05/2025	Couleur	Gris Kristall
Marque	OPEL	Immatriculation	HD-107-LG	Odometre	21 700 km
Modèle	GRANDLAND GS 1.2 Turbo HYBRID 136ch Automatique	Etat du véhicule	Inconnu		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

Détails d'évaluation

Parc	VATRY MOSOLF










Eléments amovibles

Kit roue secours Complet	✓
Compresseur kit secours	✓
Recharge kit secours	✓
Boite à outils	✓
Outillage de bord	✓
Plage arrière	✓


Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnet de garantie	✓
Carnets de bord	✓
Clef	✓

Pneumatiques

Michelin 225/55/19 V Eté 5.4 mm

Michelin 225/55/19 V Eté 5.2 mm



Michelin 225/55/19 V Eté 5.5 mm

Michelin 225/55/19 V Eté 5.6 mm

Dommages extérieurs

1



Elément	Jante spéciale 19'
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

2



Elément	Calandre
Position	-
Dommages	Cassé
Commentaires	-

3



Elément	Pare-choc complet
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

4



Elément	Entrée de porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

5



Elément	Pare-choc complet
Position	Avant
Dommages	Rayure
Commentaires	-

6



Elément	Porte
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

Dommages intérieurs

7



Elément	Enjoliveur de porte gobelet
Position	-
Dommages	Rayure
Commentaires	-

Autres dommages

8



Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Commentaires	-

Commentaires

PneuAVD Michelin 225/55/19 V 5.2 Mm
PneuARD Michelin 225/55/19 V 5.6 Mm
PneuARG Michelin 225/55/19 V 5.5 Mm
PneuAVG Michelin 225/55/19 V 5.4 Mm