


Fahrzeugdetails					
Fahrgestell-Nr.	VXKFPHNS3 R1044741	Erstzulassung	27.06.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	OPEL	Kennzeichen		Laufleistung	17 129 km
Modell	ASTRA 1.2 Turbo 96kW GS Auto	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	



Lose Teile	
Nothilfekit Reserverad	✓
Bordwerkzeug	✓
Fußmatte HR	✓
Fußmatte HL	✓
Fußmatte VR	✓
Fußmatte VL	✓
Hutablage	✗

Fahrzeugdokumente / Schlüssel	
Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Schlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓
Inspektion	✓
Ersatzschlüssel	✗

Reifen

Falken 225/45/17 W Ganzjahresreifen 5.0 mm

Falken 225/45/17 W Ganzjahresreifen 5.0 mm

Falken 225/45/17 W Ganzjahresreifen 6.0 mm

Falken 225/45/17 W Ganzjahresreifen 6.0 mm

Außenschäden

4



Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	1,50	Teilekosten	-
Position	Vorne	Reparaturkosten	105,00€	Nettokosten	265,20€
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	2,30		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	207,00€		
		Pauschale	-		

5



Bauteil	Alufelge 17"	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	-	Nettokosten	150,00€
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	150,00€		

6



Bauteil	Ganzjahresreifen 17"	Reparaturzeit	-	Teilekosten	110,00€
Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	-	Nettokosten	110,00€
Beschreibung	Schnitt	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

7



Bauteil	Tür	Reparaturzeit	3,20	Teilekosten	-
Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	224,00€	Nettokosten	312,80€
Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	1,60		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	144,00€		
		Pauschale	-		

8



Bauteil	Alufelge 17"	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	-	Nettokosten	150,00€
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	150,00€		

9



Bauteil	Tür	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	Vorne Links	Reparaturkosten	-	Nettokosten	50,00€
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	50,00€		

Innenschäden


1



Bauteil	Hutablage	Reparaturzeit	0,10	Teilekosten	183,78€
Position	-	Reparaturkosten	7,00€	Nettokosten	190,78€
Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

2		Bauteil	Ersatzschlüssel	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	289,65€
		Position	-	Reparaturkosten	35,00€	Nettokosten	275,95€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
3		Bauteil	Bezug Sitzfläche Stoff	Reparaturzeit	0,70	Teilekosten	-
		Position	Vorne Links	Reparaturkosten	49,00€	Nettokosten	49,00€
		Beschreibung	Perforiert	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	brandloch.	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	49,00€		

Sonstiges

10		Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	99,45€
		Beschreibung	-	Lackierungszeit	1,30		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	117,00€		
				Pauschale	-		

Anmerkungen

fahrzeug verschmutzt.