

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO

4946NGW / WBA15GR030N374572 / N374572

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	X3 20D XDRIV G45	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	X3 20D XDRIV G45	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	23.436

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

☐ DOCUMENTACION ORIGINAL☒ CARPETA MANUALES☒ MANUAL PROPIETARIO☒ TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

4946NGW Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	GOODYEAR	245/50/19	105	Y	-
DI	GOODYEAR	245/50/19	105	Y	-
RP					-
TD	GOODYEAR	245/50/19	105	Y	-
TI	GOODYEAR	245/50/19	105	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	03/06/2026	RaC:	SIXT RENT A CAR
Comentarios:			

Daños no valorables:

4946NGW COMPONENTE		ACCIÓN		COMENTARIO					
4946NGW COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR				0,00	29,44	10,00	26,49 €
2. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR	2.25 h.	0.33 h.		0,00	814,25	40,00	587,88 €
3. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR				0,00	61,68	10,00	55,51 €
4. Junta luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	91,30	10,00	82,17 €
5. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		1.75 h.	1.75 h.	7,41	0,00		142,16 €
6. Embellecedor dr paragolpes tr	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.	0.45 h.	1,91	0,00		22,31 €
7. Spoiler paragolpes tr	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		0.92 h.	0.57 h.	2,41	0,00		59,77 €
8. Capó dl	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.20 h.		6.08 h.	25,75	0,00		267,53 €
9. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.20 h.		2.42 h.	10,25	0,00		111,12 €
10. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
11. Cejilla ext puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
12. Embellecedor dr paragolpes tr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
13. Aleta tr dr c/estribo	Reparado Combinada no	-			2.83 h.	11,99	0,00		120,94 €
14. Paragolpes tr	Pintar Reparado Combinada no	-			1.75 h.	7,41	0,00		74,78 €
15. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
16. Puerta dl dr	-	SR Carrocero				0,00	0,00		40,00 €
17. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
18. Llanta rueda tr iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
19. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
TOTAL INSPECCIÓN								(IVA no incluido)	1999,9 €

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

4946NGW RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	5,97 h.	229,84 €
Total material pintura	-	67,13 €
Total Mano de Obra Pintura	15,85 h.	610,20 €

(IVA no incluido)

4946NGW RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Recambios	-	652,73 €
Descuento recambios aplicado	-	343,94 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	440,00 €
















Valores desde indiv.

1.0  l/h



Total 23436 km  1770.8 km













Made by
BMW
X3 20d xDrive
C4P

0.52



BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG

e1*2018/858*00409

WBA15GR030N374572

2535 kg

5035 kg

1- 1180 kg

2- 1450 kg

BMW AG DE-80788 MÜNCHEN

5 A0C 986











10

0 km/h



OFF ON

inch/mm
5.89
ZERO



6-SPoke
ASYMMETRIC 6

OFF ON

509

Inch/mm

ZERO



OFF ON ZERO

5.23

inch/mm



























0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
cm
Manheim
COX AUTOMOTIVE

4946

























RADIAL
TUBELESS

Manheim
CAR AUTOMOTIVE





MAX. LOAD 929 kg (2039 lbs)
360 kPa (50 psi) MAX. PRESS.

RADIAL
PIRELESS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Manheim
CON AUTOMOTIVE