




Matrícula:	8744-MGZ	Kilometraje:	105070	Cliente:	Alphabet Spain
Bastidor:	W0VEFYHT2PN530907	Fecha de puesta en circulación:	25/05/2023	Lugar de peritaje:	P.I. LES GARRIGUE C/ THOMAS EDISON, PARCELA 6-7 08280 CALAF
Marca:	OPEL			Fecha de peritación:	6/07/2026 0:00:00
Modelo:	COMBO LIFE				
Versión:	1.5 TD 75kW Business Edition L1 N1 combi 75kW 4P manual				
Carburante:	Diesel				
Tipo de carrocería:	Furgoneta				
Caja:	MAN 6 VEL				
Caballos fiscales:					
Potencia KW:					
Categoría	Utilitario				
Profundidad del perfil del neumático delantero izquierdo	4.0				
Profundidad del perfil del neumático delantero derecho	4.0				
Profundidad del perfil del neumático trasero izquierdo	4.0				
Profundidad del perfil del neumático trasero derecho	4.0				
Tamaño de la neumática DEL IZ	205/60 R 16 96 H				
Tamaño del neumático DEL DER	205/60 R 16 96 H				
Tamaño del neumático TRAS IZ	205/60 R 16 96 H				
Tamaño del neumático TRAS DER	205/60 R 16 96 H				
Tipo de neumático delantero izquierdo	Verano	Neumáticos de verano: 205/60/16/96 H DELIZQ Goodyear: 4 mm - TRASIZQ Goodyear: 4 mm DELDER Goodyear: 4 mm - TRASDER Goodyear: 4 mm			
Tipo de neumático delantero derecho	Verano				
Tipo de neumático trasero izquierdo	Verano				
Tipo de neumático trasero derecho	Verano				
Marca del neumático Del Iz	259				
Marca del neumático Del Dcha	259				
Marca de neumático Tras	259				

Iz
Marca del
neumático Tras
Dcha

259



Lista de equipamientos presentes:

Manual de instrucciones	Sí	Condiciones del Vehículo	Limpia	Radio	Sí
Encendido Motor	Sí	Condiciones de Inspección	Bueno - Al exterior	Lunas eléctricas DEL	Sí
Baterías en funcionamiento	Sí	¿Luz indicadora (mantenimiento, contaminación, etc...)?	No	Regulador de velocidad	Sí
Vehículo rodando	Sí			Volante multifunciones	Sí

Núm asientos	5	Reposabrazos central DEL	Sí
Núm reposacabezas	5	Bandeja de maletero	Sí
Núm llaves	1	Radar parking TRAS	Sí
Núm llaves mando a distancia	1	Tipo de climatizador	Climatizador manual
Color carrocería	Blanco	Documento de matriculación	No
Llantas de verano	Acero		
Rueda de repuesto	Sí		
Gato	Sí		
Ficha Técnica	Sí		
Categoría	Utilitario		
Segmento	Segmento 06		


Ubicación	Type	Tipo de reparación
Interior	Sucio	Limpiar



Tarjeta De Matriculación	Falta	Importe
--------------------------	-------	---------



Llave de contacto	Falta	Importe
-------------------	-------	---------



Neumático Tras Iz	Agujero	Reemplazar
-------------------	---------	------------



Puerta Delant Iz	Rayado	Pintar
------------------	--------	--------



Puerta Deslizante IZ

Rayado

Pintar



Paragolpes Delantero

Rayado

Pintar



Panel Tras Dr

Golpe(s) y
arañazo(s)

Reparar + Pintar



Puerta Deslizante DR

Golpe(s) y
arañazo(s)

Reparar + Pintar



Paragolpes Tras

Rayado

Pintar

Compresor kit de
reparación

Falta

Reemplazar



Neumáticos

Sin Daños

Control



[https://www4.macadam.eu:443/Manager/SinglePage/Report17Pdf_OLD?
assessmentFileId=e%3dnc%3d%3dFWHapnrhcbG2v53PDku69Qvv3Va2T%2fGnHIMh2JZb2vw%3d&language=es-ES](https://www4.macadam.eu:443/Manager/SinglePage/Report17Pdf_OLD?assessmentFileId=e%3dnc%3d%3dFWHapnrhcbG2v53PDku69Qvv3Va2T%2fGnHIMh2JZb2vw%3d&language=es-ES)